

## FRITZ!Box 6490 Cable

### System > Ereignisse

Alle ▼

13.07.18	15:30:48	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
13.07.18	15:26:13	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht(2,4 GHz). [3 Meldungen seit 13.07.18 15:21:15]
13.07.18	15:15:13	Das USB-Gerät 1002 enthält keinen Datenträger.
13.07.18	15:14:35	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
13.07.18	15:14:34	Druckerfreigabe auf Port 9100 gestartet.
13.07.18	15:14:34	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) printer', angesteckt
13.07.18	15:05:51	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hb-past-af72-2.superkabel.de), IPv4-MTU: (1500).
13.07.18	15:05:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:640:350::/62
13.07.18	15:05:51	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109::c:b4ad:db23:9c53:2fa5
13.07.18	15:05:41	Kabel-Internet ist verfügbar.
13.07.18	15:05:20	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
13.07.18	15:05:20	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
13.07.18	15:05:20	Internetverbindung wurde getrennt.
13.07.18	15:05:19	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
13.07.18	15:05:19	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
13.07.18	14:00:32	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht(2,4 GHz). [13 Meldungen seit 13.07.18 13:41:42]
13.07.18	13:40:25	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
13.07.18	13:37:58	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht(2,4 GHz). [16 Meldungen seit 13.07.18 11:56:27]
13.07.18	11:37:50	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23. [2 Meldungen seit 13.07.18 11:03:06]
13.07.18	10:59:01	Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät

übertragen.

- |          |          |   |
|----------|----------|---|
| 13.07.18 | 10:59:01 | Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 95.215.175.2.  |
| 13.07.18 | 10:59:00 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hb-past-af72-2.superkabel.de), IPv4-MTU: (1500). |
| 13.07.18 | 10:58:59 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:8109:640:350::/62  |
| 13.07.18 | 10:58:55 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:640:350::/62   |
| 13.07.18 | 10:58:55 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109::c:b4ad:db23:9c53:2fa5   |
| 13.07.18 | 10:58:40 | Netzwerkgerät Name: fritz.repeater, MAC: 62:FF:4D:3D:D1:6E hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.  |
| 13.07.18 | 10:58:31 | Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).   |
| 13.07.18 | 10:58:03 | Radarerkenung (DFS-Wartezeit) durch Kanalbelegung ausgelöst, 5 GHz Band temporär nicht nutzbar.   |