

Diagnose Funktion

Sie können die Funktionen und Einstellungen der FRITZ!Box überprüfen lassen. Die Ergebnisse der Funktions-Diagnose können Sie speichern.

Starten

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

FRITZ!OS 07.01, FRITZ!OS ist aktuell

FRITZ!Box-Anmeldung

Mit Kennwort gesichert

LAN

LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4

LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 im Power Mode

WLAN 2,4-GHz-Frequenzband

Funknetzname: Capdepera

Gesichert, aktuell 3 WLAN-Geräte verbunden

WLAN 5-GHz-Frequenzband

Funknetzname: Capdepera

Gesichert, aktuell 1 WLAN-Gerät verbunden

DECT

an, ein Schnurlostelefon angemeldet

USB-Geräte

kein Gerät angeschlossen

Internetverbindung

IPv4: verbunden seit 31.08.2019, 06:16 Uhr FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel

IPv6: verbunden seit 31.08.2019, 06:16 Uhr

MyFRITZ!

MyFRITZ! ist für diese FRITZ!Box aktiv.

E-Mail-Adresse: psch41@gmail.com

Hinweis

FOR COMMENT Ihre FRITZ!Box ist nur über IPv6 erreichbar.

Rufnummern

2 Rufnummern aktiv, [davon keine registriert](#)

Heimnetz

3 Gerät im Heimnetz, 0 davon online

WLAN-Umgebung 2,4-GHz-Frequenzband

3 WLAN-Netze auf demselben Kanal aktiv

keine WLAN-Netze mit demselben Namen

WLAN-Umgebung 5-GHz-Frequenzband

keine WLAN-Netze auf demselben Kanal aktiv

keine WLAN-Netze mit demselben Namen

FRITZ!Box 6490 Cable

System > Ereignisse

31.08.19	08:33:30	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.
31.08.19	08:17:26	Die Rufnummer +49[REDACTED] ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
31.08.19	08:17:26	Die Rufnummer +49[REDACTED] ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
31.08.19	08:00:54	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
31.08.19	07:48:11	RADAR wurde auf Kanal 120 erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
31.08.19	07:47:37	5-GHz-Band für 10 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.600 GHz)
31.08.19	07:40:22	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen. [4 Meldungen seit 31.08.19 07:19:34]
31.08.19	07:17:26	Anmeldung der Internetrufnummer +49[REDACTED] war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
31.08.19	07:17:26	Anmeldung der Internetrufnummer +49[REDACTED] war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
31.08.19	07:17:02	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen. [3 Meldungen seit 31.08.19 07:13:28]
31.08.19	07:12:08	Anmeldung der Internetrufnummer +49[REDACTED] war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
31.08.19	07:12:08	Anmeldung der Internetrufnummer +49[REDACTED] war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
31.08.19	07:11:59	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
31.08.19	06:16:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
31.08.19	06:16:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:300:2608::/62
31.08.19	06:16:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::6:8c79:3ad5:b03:e6a5
31.08.19	06:15:59	Kabel-Internet ist verfügbar.
31.08.19	06:15:32	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
31.08.19	06:15:30	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.08.19	06:15:30	Internetverbindung wurde getrennt.
31.08.19	06:15:30	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.08.19	06:15:30	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.08.19	06:11:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
31.08.19	06:11:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:300:2608::/62
31.08.19	06:11:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

31.08.19 06:11:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.08.19 06:11:04 Internetverbindung wurde getrennt.

31.08.19 06:11:04 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

31.08.19 06:11:04 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

31.08.19 06:08:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

31.08.19 06:08:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:300:2608::/62

31.08.19 06:08:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::6:8c79:3ad5:b03:e6a5

31.08.19 06:08:04 Kabel-Internet ist verfügbar.

31.08.19 06:07:41 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

31.08.19 06:07:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.08.19 06:07:40 Internetverbindung wurde getrennt.

31.08.19 06:07:40 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

31.08.19 06:07:40 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

31.08.19 05:54:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

31.08.19 05:54:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:300:2608::/62

31.08.19 05:54:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::6:8c79:3ad5:b03:e6a5

31.08.19 05:54:44 Kabel-Internet ist verfügbar.

31.08.19 05:54:25 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

31.08.19 05:54:23 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.08.19 05:54:23 Internetverbindung wurde getrennt.

31.08.19 05:54:23 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

31.08.19 05:54:23 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

31.08.19 05:51:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

31.08.19 05:51:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:300:2608::/62

31.08.19 05:51:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::6:8c79:3ad5:b03:e6a5

31.08.19 05:50:58 Kabel-Internet ist verfügbar.

31.08.19 05:50:39 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

31.08.19 05:50:38 RADAR wurde auf Kanal 120 erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.

31.08.19 05:50:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.08.19 05:50:20 5-GHz-Band für 10 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.600 GHz)

31.08.19 04:51:39 RADAR wurde auf Kanal 120 erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.

31.08.19 04:50:50 5-GHz-Band für 10 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.600 GHz)

31.08.19 01:24:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

31.08.19 01:24:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:300:2608::/62

31.08.19 01:24:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::6:8c79:3ad5:b03:e6a5

31.08.19 01:24:47 Kabel-Internet ist verfügbar.

31.08.19 01:24:28 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

31.08.19 01:24:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.08.19 01:24:26 Internetverbindung wurde getrennt.

31.08.19 01:24:26 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

31.08.19 01:24:26 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

31.08.19 01:21:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

31.08.19 01:21:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:300:2608::/62

31.08.19 01:21:54 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::6:8c79:3ad5:b03:e6a5

31.08.19 01:21:48 Kabel-Internet ist verfügbar.

31.08.19 01:21:31 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 31.08.19 01:20:44]

31.08.19 01:20:42 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.08.19 01:20:42 Internetverbindung wurde getrennt.

31.08.19 01:20:42 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

31.08.19 01:20:42 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

31.08.19 01:18:12 RADAR wurde auf Kanal 120 erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.

31.08.19 01:16:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

31.08.19 01:16:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:300:2608::/62

31.08.19 01:16:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::6:8c79:3ad5:b03:e6a5

31.08.19 01:16:46 Kabel-Internet ist verfügbar.

31.08.19 01:16:27 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).