

FRITZ!Box 6591 Cable

System > Ereignisse

Alle ▾

10.06.20	18:08:03	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
10.06.20	18:04:07	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8108:8c80:1564:5433:52f7:447c:2f0e.
10.06.20	16:23:32	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
10.06.20	15:06:43	Internettelefonie mit 040655895913 über reg181.kabelphone.de war nicht erfolgreich. Ursache: Temporarily not available (480)
10.06.20	14:39:00	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen. [4 Meldungen seit 10.06.20 09:25:26]
10.06.20	07:49:56	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
10.06.20	07:47:44	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Sony H8216) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.178.46. [2 Meldungen seit 10.06.20 07:45:43]
10.06.20	07:43:48	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.46.
10.06.20	07:43:36	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Sony H8216) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.178.46. [2 Meldungen seit 10.06.20 07:43:36]
10.06.20	07:43:08	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Sony H8216) von IP-Adresse 192.168.178.46.
10.06.20	07:43:07	Anmeldung der App MyFRITZ!App (Sony H8216) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.178.46.
10.06.20	07:40:55	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen. [6 Meldungen seit 10.06.20 05:51:07]
10.06.20	05:50:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:8108:8c80:1564::/62
10.06.20	05:47:24	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.

- 10.06.20 05:45:02 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8108:8c80:1564:517e:fa17:9a2f:dadb.
- 10.06.20 05:44:29 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
- 10.06.20 05:43:32 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8108:8c80:1564:517e:fa17:9a2f:dadb.
- 10.06.20 05:41:57 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen. [2 Meldungen seit 10.06.20 05:39:38]
- 10.06.20 05:37:34 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 217.91.44.17.
- 10.06.20 05:37:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: h-am-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
- 10.06.20 05:37:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8108:8c80:1564::/62
- 10.06.20 05:37:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8108:8000:19:94e0:5703:8caf:84cf
- 10.06.20 05:37:26 Kabel-Internet ist verfügbar.
- 10.06.20 05:37:25 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
- 10.06.20 05:37:25 Kabel-Internet ist verfügbar.
- 10.06.20 05:37:25 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
- 10.06.20 05:37:25 Kabel-Internet ist verfügbar.
- 10.06.20 05:37:23 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 10.06.20 05:36:48]