FRITZ!Box 6591 Cable

System > Ereignisse

Internetverbindung ~

21.09.20	09:06:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
21.09.20	09:06:24	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
21.09.20	09:06:24	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
21.09.20	09:06:23	Kabel-Internet ist verfügbar.
21.09.20	09:05:06	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
21.09.20	08:55:31	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.09.20	08:55:31	Internetverbindung wurde getrennt.
21.09.20	08:55:31	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
21.09.20	08:55:31	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
20.09.20	03:24:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
20.09.20	03:24:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
20.09.20	03:24:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
20.09.20	03:24:28	Kabel-Internet ist verfügbar.
20.09.20	03:24:01	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
20.09.20	03:23:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.09.20	03:23:59	Internetverbindung wurde getrennt.
20.09.20	03:23:59	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
20.09.20	03:23:59	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
20.09.20	02:15:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
20 00 00	00.45.00	ID. O Dužfi

	T71Box	CEO4	Cabla	
FRI	エフ・田のX	กวรเ	Canie	

1.8	20.09.20	02:15:29	IPvo-Pratix wurde erfolgreich bezogen. Neues Pratix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
	20.09.20	02:15:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
	20.09.20	02:15:23	Kabel-Internet ist verfügbar.
	20.09.20	02:14:57	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
	20.09.20	02:14:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
	20.09.20	02:14:56	Internetverbindung wurde getrennt.
	20.09.20	02:14:56	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
	20.09.20	02:14:56	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
	19.09.20	03:19:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
	19.09.20	03:19:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
	19.09.20	03:19:28	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
	19.09.20	03:19:22	Kabel-Internet ist verfügbar.
	19.09.20	03:18:56	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
	19.09.20	03:18:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
	19.09.20	03:18:55	Internetverbindung wurde getrennt.
	19.09.20	03:18:55	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
	19.09.20	03:18:55	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
	18.09.20	10:09:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
	18.09.20	10:09:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
	18.09.20	10:09:26	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
	18.09.20	10:09:25	Kabel-Internet ist verfügbar.
	18.09.20	10:08:35	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
	18.09.20	10:07:14	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. [5 Meldungen seit 18.09.20 06:07:14]

1.9	0.2020		FRITZ!Box 6591 Cable
	18.09.20	05:07:14	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. [5 Meldungen seit 18.09.20 01:07:14]
	18.09.20	00:07:14	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. [2 Meldungen seit 17.09.20 23:07:14]
	17.09.20	22:07:14	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
	17.09.20	21:07:14	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. [3 Meldungen seit 17.09.20 19:07:14]
	17.09.20	18:07:14	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
	17.09.20	17:07:14	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
	17.09.20	16:07:14	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. [2 Meldungen seit 17.09.20 15:07:14]
	17.09.20	14:07:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
	17.09.20	14:07:14	Internetverbindung wurde getrennt.
	17.09.20	14:07:14	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
	17.09.20	14:07:14	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
	17.09.20	12:02:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
	17.09.20	12:02:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
	17.09.20	12:02:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
	17.09.20	12:02:26	Kabel-Internet ist verfügbar.
	17.09.20	12:01:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
	17.09.20	11:22:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
	17.09.20	11:22:12	Internetverbindung wurde getrennt.
	17.09.20	11:22:12	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
	17.09.20	11:22:12	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

17.09.20	06:46:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
17.09.20	06:46:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
		2a02:810c:40c0:a98::/62
17.09.20	06:46:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
17.09.20	06:45:54	Kabel-Internet ist verfügbar.
17.09.20	06:45:24	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
17.09.20	06:45:23	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.09.20	06:45:23	Internetverbindung wurde getrennt.
17.09.20	06:45:23	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
17.09.20	06:45:23	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
17.09.20	02:32:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
17.09.20	02:32:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
17.09.20	02:32:25	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
17.09.20	02:32:19	Kabel-Internet ist verfügbar.
17.09.20	02:31:52	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
17.09.20	02:31:51	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.09.20	02:31:51	Internetverbindung wurde getrennt.
17.09.20	02:31:51	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
17.09.20	02:31:51	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
16.09.20	13:00:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
16.09.20	13:00:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
16.09.20	13:00:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
16.09.20	13:00:38	Kabel-Internet ist verfügbar.
16.09.20	13:00:04	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

	16.09.20	13:00:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
	16.09.20	13:00:03	Internetverbindung wurde getrennt.
	16.09.20	13:00:03	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
	16.09.20	13:00:03	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
	16.09.20	06:58:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
	16.09.20	06:58:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
	16.09.20	06:58:26	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
	16.09.20	06:58:25	Kabel-Internet ist verfügbar.
	16.09.20	06:58:00	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
	16.09.20	06:57:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
	16.09.20	06:57:59	Internetverbindung wurde getrennt.
	16.09.20	06:57:59	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
	16.09.20	06:57:59	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
	16.09.20	00:37:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
	16.09.20	00:37:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
	16.09.20	00:37:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
	16.09.20	00:37:33	Kabel-Internet ist verfügbar.
	16.09.20	00:37:06	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
	16.09.20	00:37:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
	16.09.20	00:37:04	Internetverbindung wurde getrennt.
	16.09.20	00:37:04	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
	16.09.20	00:37:04	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
	15.09.20	21:23:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
i+	15.09.20	21:23:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:

 .2020		THITZ-BOX GGT Gable
		2a02:810c:40c0:a98::/62
15.09.20	21:23:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
15.09.20	21:23:29	Kabel-Internet ist verfügbar.
15.09.20	21:23:04	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
15.09.20	21:23:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.09.20	21:23:02	Internetverbindung wurde getrennt.
15.09.20	21:23:02	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
15.09.20	21:23:02	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
15.09.20	15:31:42	Der Zugriff auf die feste IP-Adresse 162.252.83.79 wurde durch die Filter für Internetseiten verhindert. [6 Meldungen seit 15.09.20 15:25:15]
15.09.20	14:48:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
15.09.20	14:48:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
15.09.20	14:48:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
15.09.20	14:48:32	Kabel-Internet ist verfügbar.
15.09.20	14:48:04	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
15.09.20	14:48:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.09.20	14:48:01	Internetverbindung wurde getrennt.
15.09.20	14:48:01	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
15.09.20	14:48:01	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
15.09.20	08:04:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
15.09.20	08:04:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
15.09.20	08:04:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
15.09.20	08:04:31	Kabel-Internet ist verfügbar.
15.09.20	08:04:04	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
15.09.20	08:04:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

6/9

15.09.20	08:04:00	Internetverbindung wurde getrennt.
15.09.20	08:04:00	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
15.09.20	08:04:00	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
15.09.20	02:51:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
15.09.20	02:51:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
15.09.20	02:51:25	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
15.09.20	02:51:24	Kabel-Internet ist verfügbar.
15.09.20	02:51:00	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
15.09.20	02:50:58	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.09.20	02:50:58	Internetverbindung wurde getrennt.
15.09.20	02:50:58	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
15.09.20	02:50:58	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
15.09.20	02:20:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
15.09.20	02:20:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
15.09.20	02:20:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
15.09.20	02:20:28	Kabel-Internet ist verfügbar.
15.09.20	02:20:01	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
15.09.20	02:20:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.09.20	02:20:00	Internetverbindung wurde getrennt.
15.09.20	02:20:00	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
15.09.20	02:20:00	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
15.09.20	00:53:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
15.09.20	00:53:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62

1.8	15.09.20	UU:53:3Z	Internetverbindung iPvo wurde erroigreich nergesteilt. iP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
	15.09.20	00:53:26	Kabel-Internet ist verfügbar.
	15.09.20	00:52:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
	15.09.20	00:52:57	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
	15.09.20	00:52:57	Internetverbindung wurde getrennt.
	15.09.20	00:52:57	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
	15.09.20	00:52:57	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
	14.09.20	14:02:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
	14.09.20	14:02:24	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
	14.09.20	14:02:24	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
	14.09.20	14:02:23	Kabel-Internet ist verfügbar.
	14.09.20	14:01:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
	14.09.20	14:01:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
	14.09.20	14:01:56	Internetverbindung wurde getrennt.
	14.09.20	14:01:56	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
	14.09.20	14:01:56	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
	14.09.20	13:08:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
	14.09.20	12:45:51	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
	14.09.20	12:45:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
	14.09.20	12:45:51	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
	14.09.20	12:45:45	Kabel-Internet ist verfügbar.
	14.09.20	12:45:45	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
	14.09.20	12:45:39	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
	14.09.20	12:45:39	Internetverbindung wurde getrennt.
	14.09.20	12:45:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-

		Lite genutzt. AFTR-Gateway: lu-pett-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
14.09.20	12:45:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810c:40c0:a98::/62
14.09.20	12:45:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810c::81:bc01:60c3:3e96:cf61
14.09.20	12:45:27	Kabel-Internet ist verfügbar.
14.09.20	12:45:27	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
14.09.20	12:45:09	Kabel-Internet ist verfügbar.
14.09.20	12:44:39	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).