

## FRITZ!Box 6591 Cable

### System > Ereignisse

Alle ▾

14.01.21	11:30:07	Anmeldung des Benutzers torisoft an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810a:173f:e35c:7cb5:f70b:ae54:95db.
14.01.21	11:29:53	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810a:173f:e35c:7cb5:f70b:ae54:95db gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 2a02:810a:173f:e35c:7cb5:f70b:ae54:95db beendet.
14.01.21	11:28:00	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen. [7 Meldungen seit 14.01.21 11:12:39]
14.01.21	11:08:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
14.01.21	11:08:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62
14.01.21	11:08:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1
14.01.21	11:08:06	Kabel-Internet ist verfügbar.
14.01.21	11:07:30	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
14.01.21	11:07:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.01.21	11:07:26	Internetverbindung wurde getrennt.
14.01.21	11:07:26	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
14.01.21	11:07:26	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
14.01.21	09:49:59	Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-43, MAC: 00:22:61:08:56:14 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
14.01.21	09:41:55	Es wurde ein Fehlerbericht versendet
14.01.21	09:41:52	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
14.01.21	09:41:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62
14.01.21	09:41:50	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver

2001:67c:25dc::27.

- 14.01.21 09:41:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2a02:810a:173f:e35c::/62
- 14.01.21 09:41:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1
- 14.01.21 09:41:47 Kabel-Internet ist verfügbar.
- 14.01.21 09:41:46 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
- 14.01.21 09:41:46 Kabel-Internet ist verfügbar.
- 14.01.21 09:41:46 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
- 14.01.21 09:41:46 Kabel-Internet ist verfügbar.
- 14.01.21 09:41:44 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
- 14.01.21 09:41:23 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 510E Stube  
(08:96:D7:F5:09:00) wurde verbunden.
- 14.01.21 09:41:23 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260E (F0:B0:14:87:5A:4E)  
wurde verbunden.
- 14.01.21 09:41:23 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 520E (BC:05:43:09:C9:0C)  
wurde verbunden.
- 14.01.21 09:41:23 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 510E Werkstatt  
(08:96:D7:F5:08:FF) wurde verbunden.
- 14.01.21 09:41:22 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220E (F0:B0:14:85:D5:05)  
wurde verbunden.
- 14.01.21 09:41:14 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
- 14.01.21 09:41:08 Der Powerline-Adapter BC:05:43:09:C9:0C wurde verbunden.
- 14.01.21 09:41:08 Der Powerline-Adapter 08:96:D7:F5:09:00 wurde verbunden.
- 14.01.21 09:41:08 Der Powerline-Adapter 08:96:D7:F5:08:FF wurde verbunden.
- 14.01.21 09:41:09 Der Powerline-Adapter F0:B0:14:87:5A:4E wurde verbunden.
- 14.01.21 09:41:09 Der Powerline-Adapter F0:B0:14:85:D5:05 wurde verbunden.
- 14.01.21 09:41:04 Der USB-Speicher KINGSTON\_4G wurde eingebunden.
- 14.01.21 09:41:00 USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt