


# FRITZ!Box 6591 Cable

## System > Ereignisse

Alle 

- |          |          |  |
|----------|----------|--|
| 19.01.21 | 19:28:07 | Anmeldung des Benutzers torisoft an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.121.   |
| 19.01.21 | 19:18:02 | Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.                                      |
| 19.01.21 | 19:03:58 | Anmeldung der Internetrufnummer +4936797897013 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler  |
| 19.01.21 | 19:03:58 | Anmeldung der Internetrufnummer +4936797269826 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler  |
| 19.01.21 | 19:03:58 | Anmeldung der Internetrufnummer +4936797269825 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler  |
| 19.01.21 | 19:03:58 | Anmeldung der Internetrufnummer +4936797269824 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler  |
| 19.01.21 | 19:03:58 | Anmeldung der Internetrufnummer +4936797269823 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler  |
| 19.01.21 | 19:03:58 | Anmeldung der Internetrufnummer +4936797269822 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler  |
| 19.01.21 | 19:03:58 | Anmeldung der Internetrufnummer +493679726644 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler   |
| 19.01.21 | 19:03:58 | Anmeldung der Internetrufnummer +493679726207 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler   |
| 19.01.21 | 19:03:58 | Anmeldung der Internetrufnummer +493679726206 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler   |
| 19.01.21 | 19:03:24 | Internettelefonie mit 03679722301 über reg182.kabelphone.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)  |
| 19.01.21 | 18:59:38 | Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.                                      |
| 19.01.21 | 18:49:46 | Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen. [9 Meldungen seit 19.01.21 16:33:22] |
| 19.01.21 | 10:56:57 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.   |
| 19.01.21 | 10:56:57 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62  |
| 19.01.21 | 10:56:57 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1   |
| 19.01.21 | 10:56:51 | Kabel-Internet ist verfügbar.  |
| 19.01.21 | 10:56:25 | Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).  |

19.01.21 10:56:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

19.01.21 10:56:24 Internetverbindung wurde getrennt.

19.01.21 10:56:24 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

19.01.21 10:56:24 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

19.01.21 10:46:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

19.01.21 10:46:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62

19.01.21 10:46:56 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1

19.01.21 10:46:50 Kabel-Internet ist verfügbar.

19.01.21 10:46:07 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

19.01.21 10:46:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

19.01.21 10:46:04 Internetverbindung wurde getrennt.

19.01.21 10:46:04 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

19.01.21 10:46:04 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

19.01.21 10:37:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

19.01.21 10:37:10 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62

19.01.21 10:37:10 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1

19.01.21 10:37:04 Kabel-Internet ist verfügbar.

19.01.21 10:36:33 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

19.01.21 10:36:31 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

19.01.21 10:36:31 Internetverbindung wurde getrennt.

19.01.21 10:36:31 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

19.01.21 10:36:31 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

18.01.21 07:42:09 Anmeldung des Benutzers torisoft an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810a:173f:e35c:d2c:3cac:288b:1e7.

18.01.21 07:23:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

18.01.21 07:23:47 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62

18.01.21 07:23:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1

18.01.21 07:23:41 Kabel-Internet ist verfügbar.

18.01.21 07:23:15 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

18.01.21 07:23:13 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.01.21 07:23:13 Internetverbindung wurde getrennt

18.01.21 07:23:13 Internetverbindung wurde getrennt.

18.01.21 07:23:13 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

18.01.21 07:19:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt.  
AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

18.01.21 07:19:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62

18.01.21 07:19:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1

18.01.21 07:19:07 Kabel-Internet ist verfügbar.

18.01.21 07:18:41 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

18.01.21 07:18:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.01.21 07:18:39 Internetverbindung wurde getrennt.

18.01.21 07:18:39 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

18.01.21 07:18:39 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

18.01.21 07:14:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt.  
AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

18.01.21 07:14:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62

18.01.21 07:14:13 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1

18.01.21 07:14:07 Kabel-Internet ist verfügbar.

18.01.21 07:13:41 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

18.01.21 07:13:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.01.21 07:13:38 Internetverbindung wurde getrennt.

18.01.21 07:13:38 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

18.01.21 07:13:38 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

18.01.21 07:13:15 Anmeldung des Benutzers torisoft an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-  
Adresse 2a02:810a:173f:e35c:ad93:4eb2:2c3c:f726. [2 Meldungen seit 18.01.21  
07:02:37]

18.01.21 07:02:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt.  
AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

18.01.21 07:02:24 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62

18.01.21 07:02:24 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1

18.01.21 07:02:23 Kabel-Internet ist verfügbar.

18.01.21 07:01:57 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

18.01.21 07:01:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.01.21 07:01:54 Internetverbindung wurde getrennt.

18.01.21 07:01:54 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

18.01.21 07:01:54 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

18.01.21 06:57:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

18.01.21 06:57:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62

18.01.21 06:57:51 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1

18.01.21 06:57:45 Kabel-Internet ist verfügbar.

18.01.21 06:57:19 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

18.01.21 06:57:16 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.01.21 06:57:16 Internetverbindung wurde getrennt.

18.01.21 06:57:16 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

18.01.21 06:57:16 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

18.01.21 06:53:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

18.01.21 06:53:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62

18.01.21 06:53:37 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1

18.01.21 06:53:31 Kabel-Internet ist verfügbar.

18.01.21 06:53:05 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

18.01.21 06:53:03 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.01.21 06:53:03 Internetverbindung wurde getrennt.

18.01.21 06:53:03 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

18.01.21 06:53:03 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

18.01.21 06:41:02 Anmeldung des Benutzers torisoft an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810a:173f:e35c:d2c:3cac:288b:1e7.

18.01.21 06:40:56 Anmeldung des Benutzers torisoft an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810a:173f:e35c:d2c:3cac:288b:1e7 gescheitert (falsches Kennwort).

18.01.21 04:43:30 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 510E Stube (08:96:D7:F5:09:00) wurde verbunden.

18.01.21 04:43:30 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260E (F0:B0:14:87:5A:4E) wurde verbunden.

18.01.21 04:43:30 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 510E Werkstatt (08:96:D7:F5:08:FF) wurde verbunden.

18.01.21 04:43:30 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 520E (BC:05:43:09:C9:0C) wurde verbunden.

18.01.21 04:43:30 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220E (F0:B0:14:85:D5:05) wurde verbunden.

- 18.01.21 00:01:11 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 17.01.21 23:51:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
- 17.01.21 23:51:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62
- 17.01.21 23:51:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1
- 17.01.21 23:50:59 Kabel-Internet ist verfügbar.
- 17.01.21 23:50:33 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
- 17.01.21 23:50:31 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 17.01.21 23:50:31 Internetverbindung wurde getrennt.
- 17.01.21 23:50:31 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
- 17.01.21 23:50:31 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
- 17.01.21 15:57:17 Anmeldung des Benutzers torisoft an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810a:173f:e35c:ad93:4eb2:2c3c:f726.
- 17.01.21 15:57:10 Anmeldung des Benutzers torisoft an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810a:173f:e35c:ad93:4eb2:2c3c:f726 gescheitert (falsches Kennwort).
- 17.01.21 15:47:03 Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
- 17.01.21 14:33:47 Anmeldung des Benutzers torisoft an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810a:173f:e35c:ac40:db21:3e0e:e565. [2 Meldungen seit 17.01.21 13:55:29]
- 17.01.21 13:32:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: l-leip-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
- 17.01.21 13:32:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62
- 17.01.21 13:32:35 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 2001:41d0:303:412a::1.
- 17.01.21 13:32:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:173f:e35c::/62
- 17.01.21 13:32:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::2e:d4f2:b4da:638e:eca1
- 17.01.21 13:32:32 Kabel-Internet ist verfügbar.
- 17.01.21 13:32:32 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
- 17.01.21 13:32:29 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.20 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.20 beendet. [2 Meldungen seit 17.01.21 13:32:26]
- 17.01.21 13:32:10 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 510E Stube (08:96:D7:F5:09:00) wurde verbunden.
- 17.01.21 13:32:10 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 520E (BC:05:43:09:C9:0C) wurde verbunden.
- 17.01.21 13:32:10 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 510E Stube (08:96:D7:F5:09:00) wurde verbunden.

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| 17.01.21 | 13:32:10 | Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 510E Werkstatt (08:96:D7:F5:08:FF) wurde verbunden. |
| 17.01.21 | 13:32:10 | Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260E (F0:B0:14:87:5A:4E) wurde verbunden.          |
| 17.01.21 | 13:32:09 | Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220E (F0:B0:14:85:D5:05) wurde verbunden.          |
| 17.01.21 | 13:32:01 | Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).                                       |
| 17.01.21 | 13:31:55 | Der Powerline-Adapter F0:B0:14:87:5A:4E wurde verbunden.                                  |
| 17.01.21 | 13:31:55 | Der Powerline-Adapter 08:96:D7:F5:09:00 wurde verbunden.                                  |
| 17.01.21 | 13:31:55 | Der Powerline-Adapter 08:96:D7:F5:08:FF wurde verbunden.                                  |
| 17.01.21 | 13:31:55 | Der Powerline-Adapter BC:05:43:09:C9:0C wurde verbunden.                                  |
| 17.01.21 | 13:31:55 | Der Powerline-Adapter F0:B0:14:85:D5:05 wurde verbunden.                                  |
| 17.01.21 | 13:31:51 | Der USB-Speicher KINGSTON_4G wurde eingebunden.   |
| 17.01.21 | 13:31:47 | USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt                           |