

## FRITZ!Box 7590

### System > Ereignisse

#### Internetverbindung ▾

23.09.19	09:52:02	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
23.09.19	09:51:21	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/30746 kbit/s).
23.09.19	09:49:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.09.19	09:49:23	Internetverbindung wurde getrennt.
23.09.19	09:49:14	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	09:44:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.56, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
23.09.19	09:44:06	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.09.19	09:43:04	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
23.09.19	09:43:01	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 140858/35475 kbit/s).
23.09.19	09:41:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.09.19	09:40:53	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	09:40:34	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
23.09.19	09:40:29	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 198502/23620 kbit/s).
23.09.19	09:38:46	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.09.19	09:38:32	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.09.19	09:38:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	08:39:37	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5252:f628::/56.
23.09.19	08:39:37	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
23.09.19	08:39:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.40, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

23.09.19	08:39:26	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.09.19	08:38:48	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
23.09.19	08:38:22	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/40767 kbit/s).
23.09.19	08:36:38	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.09.19	08:36:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.09.19	08:36:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	08:30:47	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5252:f621::/56.
23.09.19	08:30:47	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
23.09.19	08:30:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.33, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
23.09.19	08:30:37	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.09.19	08:29:33	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).
23.09.19	08:27:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.09.19	08:26:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	08:26:12	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
23.09.19	08:26:09	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 185129/29551 kbit/s).
23.09.19	08:24:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.09.19	08:24:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	08:23:41	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
23.09.19	08:23:37	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 237455/30726 kbit/s).
23.09.19	08:21:53	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.09.19	08:21:27	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	08:21:08	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
23.09.19	08:20:26	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/34027 kbit/s).

23.09.19 08:18:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 08:18:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.09.19 08:18:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 07:05:04 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d013::/56.

23.09.19 07:05:04 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

23.09.19 07:05:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.208.19, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

23.09.19 07:04:42 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

23.09.19 07:03:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/40821 kbit/s).

23.09.19 07:02:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 07:01:59 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.09.19 07:01:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 07:01:20 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d0c6::/56.

23.09.19 07:01:20 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

23.09.19 07:01:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.208.198, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

23.09.19 07:01:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

23.09.19 07:00:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).

23.09.19 06:58:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 06:58:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 06:57:26 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

23.09.19 06:56:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).

23.09.19 06:54:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 06:54:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.09.19 06:54:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 06:12:43 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d054::/56.

23.09.19 06:12:43 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

23.09.19 06:12:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.208.84, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

23.09.19 06:12:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

23.09.19 06:12:09 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

23.09.19 06:11:28 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/30300 kbit/s).

23.09.19 06:09:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 06:09:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.09.19 06:09:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 06:03:47 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d0c4::/56.

23.09.19 06:03:47 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

23.09.19 06:03:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.208.196, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

23.09.19 06:03:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

23.09.19 06:02:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).

23.09.19 06:00:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 06:00:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.09.19 06:00:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 05:57:39 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d001::/56.

23.09.19 05:57:39 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

23.09.19 05:57:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.208.1, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

23.09.19 05:57:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

23.09.19 05:56:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).

23.09.19 05:54:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 05:54:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.09.19 05:54:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 05:53:12 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d04c::/56.

23.09.19 05:53:12 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

23.09.19 05:53:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.208.76, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

23.09.19 05:53:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

23.09.19 05:52:01 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

23.09.19 05:51:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 246944/29975 kbit/s).

23.09.19 05:50:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 05:49:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 05:49:03 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

23.09.19 05:48:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 190428/25516 kbit/s).

23.09.19 05:47:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 05:46:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

23.09.19 05:46:55 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 05:46:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

23.09.19 05:45:42 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

23.09.19 05:45:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 160323/23180 kbit/s).

23.09.19 05:43:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 05:43:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.09.19 05:43:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 03:05:32 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:4937::/56.

23.09.19 03:05:32 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

23.09.19 03:05:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.55, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

23.09.19 03:05:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

23.09.19 03:04:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).

23.09.19 03:02:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19	03:02:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.09.19	03:02:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	02:57:44	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5aba:b0c::/56.
23.09.19	02:57:44	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
23.09.19	02:57:44	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 90.186.11.12, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
23.09.19	02:57:34	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.09.19	02:56:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).
23.09.19	02:54:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.09.19	02:54:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	02:53:44	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
23.09.19	02:53:40	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 188217/34945 kbit/s).
23.09.19	02:51:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.09.19	02:51:41	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.09.19	02:51:33	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	02:28:04	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b205:785::/56.
23.09.19	02:28:04	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
23.09.19	02:28:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.5.7.133, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
23.09.19	02:27:54	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.09.19	02:26:50	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).
23.09.19	02:25:05	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
23.09.19	02:24:43	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
23.09.19	02:24:36	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.09.19	02:23:35	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
23.09.19	02:23:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 167498/30219 kbit/s).

23.09.19 02:21:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 02:21:36 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.09.19 02:21:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

23.09.19 00:46:16 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d491::/56.

23.09.19 00:46:16 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

23.09.19 00:46:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.212.145, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

23.09.19 00:46:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

23.09.19 00:45:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).

23.09.19 00:43:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

23.09.19 00:43:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.09.19 00:42:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 23:28:50 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5842:cb70::/56.

22.09.19 23:28:49 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

22.09.19 23:28:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.66.203.112, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

22.09.19 23:28:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

22.09.19 23:27:35 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).

22.09.19 23:25:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 23:25:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.09.19 23:25:30 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 18:45:52 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d2ec::/56.

22.09.19 18:45:52 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

22.09.19 18:45:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.210.236, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

22.09.19 18:45:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

22.09.19 18:44:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).

22.09.19 18:42:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 18:42:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19	18:42:24	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
22.09.19	18:42:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 202149/24813 kbit/s).
22.09.19	18:40:29	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.09.19	18:40:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.09.19	18:40:06	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.09.19	18:36:23	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d07b::/56.
22.09.19	18:36:23	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
22.09.19	18:36:23	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.208.123, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
22.09.19	18:36:12	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
22.09.19	18:35:08	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).
22.09.19	18:33:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.09.19	18:33:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.09.19	18:33:02	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.09.19	18:32:46	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b203:26e3::/56.
22.09.19	18:32:46	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
22.09.19	18:32:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.3.38.227, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
22.09.19	18:32:36	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
22.09.19	18:31:35	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
22.09.19	18:31:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 232725/30080 kbit/s).
22.09.19	18:29:45	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.09.19	18:28:41	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.09.19	18:28:36	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
22.09.19	18:28:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 192877/22105 kbit/s).



22.09.19 18:26:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 18:26:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 18:26:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 149934/16475 kbit/s).

22.09.19 18:24:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 18:24:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.09.19 18:24:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 18:20:22 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d013::/56.

22.09.19 18:20:22 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

22.09.19 18:20:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.208.19, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

22.09.19 18:20:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

22.09.19 18:19:10 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

22.09.19 18:19:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 152014/17345 kbit/s).

22.09.19 18:17:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 18:17:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.09.19 18:16:57 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 18:01:54 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:492d::/56.

22.09.19 18:01:54 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

22.09.19 18:01:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.45, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

22.09.19 18:01:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

22.09.19 18:00:43 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

22.09.19 18:00:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 146749/16868 kbit/s).

22.09.19 17:58:55 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 17:58:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.09.19 17:58:32 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 17:58:11 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:492d::/56

22.09.19 17:42:44 verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d450::/56.

22.09.19 17:42:44 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

22.09.19 17:42:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.45, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

22.09.19 17:42:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

22.09.19 17:41:42 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

22.09.19 17:41:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 172167/16375 kbit/s).

22.09.19 17:39:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 17:39:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.09.19 17:39:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 17:37:49 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d450::/56.

22.09.19 17:37:48 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

22.09.19 17:37:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.212.80, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

22.09.19 17:37:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

22.09.19 17:36:42 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

22.09.19 17:36:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 160872/16213 kbit/s).

22.09.19 17:34:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 17:34:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.09.19 17:34:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 17:24:42 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d450::/56.

22.09.19 17:24:42 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

22.09.19 17:24:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.212.80, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

22.09.19 17:24:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

22.09.19 17:23:37 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

22.09.19	17:23:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 181381/20725 kbit/s).
22.09.19	17:21:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.09.19	17:21:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.09.19	17:20:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.09.19	17:18:17	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5844:da7b::/56.
22.09.19	17:18:17	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
22.09.19	17:18:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.68.218.123, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
22.09.19	17:18:06	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
22.09.19	17:17:08	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
22.09.19	17:17:02	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 159962/14792 kbit/s).
22.09.19	17:15:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.09.19	17:15:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.09.19	17:14:53	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.09.19	16:58:50	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cb:993c::/56.
22.09.19	16:58:50	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
22.09.19	16:58:50	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.203.153.60, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
22.09.19	16:58:40	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
22.09.19	16:57:43	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
22.09.19	16:57:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 196036/20151 kbit/s).
22.09.19	16:55:51	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.09.19	16:55:30	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.09.19	16:55:22	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.09.19	16:53:13	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d2cd::/56.
22.09.19	16:53:12	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
22.09.19	16:53:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.210.205, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251,

Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

- 22.09.19 16:53:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 22.09.19 16:52:21 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 22.09.19 16:52:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 169562/18983 kbit/s).
- 22.09.19 16:50:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 22.09.19 16:49:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 22.09.19 16:49:47 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 22.09.19 16:49:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 188397/26400 kbit/s).
- 22.09.19 16:47:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 22.09.19 16:47:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.09.19 16:47:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 22.09.19 16:45:09 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d450::/56.
- 22.09.19 16:45:09 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
- 22.09.19 16:45:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.212.80, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
- 22.09.19 16:44:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 22.09.19 16:44:45 Internetverbindung wurde getrennt.
- 22.09.19 16:44:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.09.19 16:44:14 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d2ce::/56.
- 22.09.19 16:44:14 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
- 22.09.19 16:44:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.210.206, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
- 22.09.19 16:44:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 22.09.19 16:43:52 Internetverbindung wurde getrennt.
- 22.09.19 16:43:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 22.09.19 16:43:10 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 22.09.19 16:42:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 179721/16164

22.09.19	16:42:40	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 179724/10404 kbit/s).
22.09.19	16:41:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.09.19	16:40:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.09.19	16:40:41	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.09.19	16:40:31	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d469::/56.
22.09.19	16:40:31	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
22.09.19	16:40:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.212.105, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
22.09.19	16:40:19	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
22.09.19	16:39:25	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
22.09.19	16:39:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 183049/17771 kbit/s).
22.09.19	16:37:32	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.09.19	16:37:18	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.09.19	16:37:10	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.09.19	16:28:56	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d2e8::/56.
22.09.19	16:28:56	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
22.09.19	16:28:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.210.232, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
22.09.19	16:28:45	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
22.09.19	16:27:48	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
22.09.19	16:27:41	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 159164/16834 kbit/s).
22.09.19	16:25:58	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
22.09.19	16:25:45	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
22.09.19	16:25:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
22.09.19	16:13:05	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:492d::/56.
22.09.19	16:13:05	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
22.09.19	16:13:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.45, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251,

Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

- 22.09.19 16:12:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 22.09.19 16:11:19 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 22.09.19 16:11:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 237392/26588 kbit/s).
- 22.09.19 16:09:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 22.09.19 16:09:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.09.19 16:09:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 22.09.19 15:57:21 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:49c6::/56.
- 22.09.19 15:57:21 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
- 22.09.19 15:57:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.198, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
- 22.09.19 15:57:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 22.09.19 15:56:49 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 22.09.19 15:56:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 195015/20531 kbit/s).
- 22.09.19 15:54:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 22.09.19 15:54:08 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.09.19 15:53:59 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 22.09.19 15:48:16 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5842:cbef::/56.
- 22.09.19 15:48:16 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
- 22.09.19 15:48:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.66.203.239, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
- 22.09.19 15:48:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 22.09.19 15:47:05 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 22.09.19 15:46:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 151384/19781 kbit/s).
- 22.09.19 15:45:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 22.09.19 15:45:01 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.09.19 15:44:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 15:27:36 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5842:cb70::/56.

22.09.19 15:27:36 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

22.09.19 15:27:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.66.203.112, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

22.09.19 15:27:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

22.09.19 15:26:26 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

22.09.19 15:26:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 93469/6090 kbit/s).

22.09.19 15:24:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 15:23:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 15:23:03 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

22.09.19 15:22:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 150745/17118 kbit/s).

22.09.19 15:21:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 15:20:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 15:20:29 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

22.09.19 15:20:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 166253/16678 kbit/s).

22.09.19 15:18:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

22.09.19 15:18:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.09.19 15:18:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

22.09.19 15:18:15 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

21.09.19 13:55:57 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:4990::/56.

21.09.19 13:55:57 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

21.09.19 13:55:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.144, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

21.09.19 13:55:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

21.09.19	13:55:47	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.09.19	13:54:43	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).
21.09.19	13:52:59	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.09.19	13:52:45	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.09.19	13:52:37	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.09.19	02:12:09	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5844:da1e::/56.
20.09.19	02:12:09	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
20.09.19	02:12:09	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.68.218.30, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
20.09.19	02:11:56	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
20.09.19	02:10:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265468/42462 kbit/s).
20.09.19	02:09:09	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.09.19	02:08:08	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.09.19	02:07:47	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
20.09.19	02:07:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 177837/19479 kbit/s).
20.09.19	02:05:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 20.09.19 02:04:34]
20.09.19	02:03:31	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.09.19	02:03:28	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
20.09.19	02:03:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 225022/33163 kbit/s).
20.09.19	02:01:33	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.09.19	02:01:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.09.19	02:01:09	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
20.09.19	02:00:58	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 126891/4459 kbit/s).
20.09.19	01:59:18	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.09.19	01:59:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.



20.09.19 01:58:55 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

20.09.19 01:53:23 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b203:2653::/56.

20.09.19 01:53:23 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

20.09.19 01:53:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.3.38.83, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

20.09.19 01:53:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

20.09.19 01:52:31 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

20.09.19 01:52:09 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 158827/15550 kbit/s).

20.09.19 01:50:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

20.09.19 01:50:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.09.19 01:49:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

20.09.19 01:39:49 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5aba:bb3::/56.

20.09.19 01:39:49 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

20.09.19 01:39:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 90.186.11.179, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

20.09.19 01:39:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

20.09.19 01:38:36 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

20.09.19 01:38:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 160049/18499 kbit/s).

20.09.19 01:36:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

20.09.19 01:36:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

20.09.19 01:35:30 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

20.09.19 01:35:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51332/7374 kbit/s).

20.09.19 01:33:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

20.09.19 01:33:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

20.09.19 01:32:57 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

nennung).