

FRITZ!Box 7590

System > Ereignisse

Internetverbindung ▾

11.10.19	08:30:24	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 121201/14239 kbit/s).
11.10.19	08:28:49	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.10.19	08:28:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
11.10.19	08:28:26	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.10.19	08:25:44	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5252:f65d::/56.
11.10.19	08:25:44	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
11.10.19	08:25:44	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.93, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
11.10.19	08:25:33	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.10.19	08:24:35	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
11.10.19	08:24:23	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 154944/13974 kbit/s).
11.10.19	08:22:47	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.10.19	08:22:34	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
11.10.19	08:22:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.10.19	08:21:21	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2c8:3858::/56.
11.10.19	08:21:21	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
11.10.19	08:21:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.200.56.88, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
11.10.19	08:21:10	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.10.19	08:20:10	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
11.10.19	08:19:58	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 148457/12428 kbit/s).
11.10.19	08:18:21	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 08:18:08 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 08:18:08 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 08:17:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 08:09:08 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5252:f65d::/56.

11.10.19 08:09:08 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 08:09:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.93, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 08:08:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 08:08:02 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 08:07:50 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 175542/20419 kbit/s).

11.10.19 08:06:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 08:05:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 08:05:38 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 101206/28999 kbit/s).

11.10.19 08:04:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 08:03:48 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 08:03:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 08:03:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 07:55:49 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b205:7f4::/56.

11.10.19 07:55:49 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 07:55:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.5.7.244, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 07:55:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 07:54:39 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 07:54:28 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 164232/14048 kbit/s).

11.10.19 07:52:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 07:51:44 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 07:51:16 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere

dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

- 11.10.19 07:51:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 187509/17995 kbit/s).
- 11.10.19 07:49:28 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 11.10.19 07:49:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 11.10.19 07:49:00 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 11.10.19 07:48:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 169856/16046 kbit/s).
- 11.10.19 07:47:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 11.10.19 07:47:00 Internetverbindung wurde getrennt.
- 11.10.19 07:47:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 11.10.19 07:46:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 11.10.19 07:46:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 11.10.19 07:45:52 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 11.10.19 07:45:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 137210/14129 kbit/s).
- 11.10.19 07:44:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 11.10.19 07:43:50 Internetverbindung wurde getrennt.
- 11.10.19 07:43:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 11.10.19 07:43:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 11.10.19 07:25:39 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5252:f654::/56.
- 11.10.19 07:25:39 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
- 11.10.19 07:25:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.84, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
- 11.10.19 07:25:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 11.10.19 07:24:17 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 11.10.19 07:24:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 167894/17151 kbit/s).
- 11.10.19 07:22:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 07:22:18 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 07:22:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 07:22:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 07:17:58 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d581::/56.

11.10.19 07:17:58 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 07:17:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.213.129, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 07:17:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 07:16:51 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 07:16:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 163296/16170 kbit/s).

11.10.19 07:15:00 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 07:14:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 07:14:22 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 07:13:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 49785/11169 kbit/s).

11.10.19 07:12:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 07:12:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 07:11:50 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 112074/14011 kbit/s).

11.10.19 07:10:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 07:09:56 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 07:09:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 07:09:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 06:49:31 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:543c:79bc::/56.

11.10.19 06:49:31 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 06:49:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.60.121.188, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 06:49:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 06:47:51 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere

dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 06:47:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 156543/16860 kbit/s).

11.10.19 06:46:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 06:45:50 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 06:45:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 06:45:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 06:44:00 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d0f3::/56.

11.10.19 06:44:00 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 06:44:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.208.243, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 06:43:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 06:43:04 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 06:42:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 158658/16320 kbit/s).

11.10.19 06:41:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 06:40:44 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 06:40:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 06:40:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 06:39:11 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b207:d026::/56.

11.10.19 06:39:11 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 06:39:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.208.38, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 06:39:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 06:38:04 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 06:37:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 141985/19475 kbit/s).

11.10.19 06:36:16 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 06:35:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 06:35:43 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere

11.10.19	06:33:43	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
11.10.19	06:35:23	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 220101/41019 kbit/s).
11.10.19	06:33:50	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.10.19	06:33:36	Internetverbindung wurde getrennt.
11.10.19	06:33:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
11.10.19	06:33:27	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.10.19	06:28:20	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b200:9688::/56.
11.10.19	06:28:20	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
11.10.19	06:28:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.0.150.136, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
11.10.19	06:28:09	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.10.19	06:27:06	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
11.10.19	06:26:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 142793/19155 kbit/s).
11.10.19	06:25:12	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.10.19	06:24:58	Internetverbindung wurde getrennt.
11.10.19	06:24:58	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
11.10.19	06:24:49	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.10.19	05:49:16	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d5d0::/56.
11.10.19	05:49:16	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
11.10.19	05:49:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.213.208, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
11.10.19	05:49:05	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.10.19	05:48:09	Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
11.10.19	05:47:58	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 153550/14755 kbit/s).
11.10.19	05:46:20	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
11.10.19	05:46:08	Internetverbindung wurde getrennt.
11.10.19	05:46:08	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 05:40:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 05:45:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 05:34:02 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5aba:b69::/56.

11.10.19 05:34:02 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 05:34:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 90.186.11.105, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 05:33:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 05:32:53 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 05:32:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 135455/18469 kbit/s).

11.10.19 05:31:08 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 05:30:45 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 05:30:39 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 05:30:28 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 145233/21005 kbit/s).

11.10.19 05:28:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 05:28:38 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 05:28:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 05:28:30 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 05:19:09 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5eda:f6ab::/56.

11.10.19 05:19:09 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 05:19:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 94.218.246.171, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 05:18:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 05:18:00 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 05:17:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 124475/13644 kbit/s).

11.10.19 05:16:12 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 05:15:58 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 05:15:58 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 05:15:58 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 05:15:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 05:11:59 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:4930::/56.

11.10.19 05:11:59 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 05:11:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.48, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 05:11:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 05:10:54 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 05:10:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 142550/11676 kbit/s).

11.10.19 05:09:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 05:08:48 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 05:08:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 05:08:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 05:08:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 05:07:42 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 05:07:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 148344/13194 kbit/s).

11.10.19 05:05:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 05:05:34 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 05:05:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 05:05:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 04:16:35 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:4930::/56.

11.10.19 04:16:35 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 04:16:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.48, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 04:16:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 04:15:41 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 04:15:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 156390/13896 kbit/s).

KDII/SJ.

- 11.10.19 04:13:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 11.10.19 04:13:25 Internetverbindung wurde getrennt.
- 11.10.19 04:13:25 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 11.10.19 04:13:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 11.10.19 03:25:22 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cb:9936::/56.
- 11.10.19 03:25:22 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
- 11.10.19 03:25:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.203.153.54, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
- 11.10.19 03:25:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 11.10.19 03:24:26 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 11.10.19 03:24:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 171101/19960 kbit/s).
- 11.10.19 03:22:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 11.10.19 03:22:14 Internetverbindung wurde getrennt.
- 11.10.19 03:22:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 11.10.19 03:22:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 11.10.19 02:42:22 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d5d2::/56.
- 11.10.19 02:42:22 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
- 11.10.19 02:42:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.213.210, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
- 11.10.19 02:42:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 11.10.19 02:41:15 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 11.10.19 02:41:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 154756/16057 kbit/s).
- 11.10.19 02:39:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 11.10.19 02:39:09 Internetverbindung wurde getrennt.
- 11.10.19 02:39:09 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 11.10.19 02:38:59 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 11.10.19 01:40:36 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:ea41::/56.

11.10.19 01:40:36 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 01:40:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.234.65, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 01:40:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 01:39:29 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

11.10.19 01:39:18 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 158169/15384 kbit/s).

11.10.19 01:37:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 01:37:24 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 01:37:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 01:37:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

11.10.19 00:10:50 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:ea41::/56.

11.10.19 00:10:50 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

11.10.19 00:10:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.234.65, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

11.10.19 00:10:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

11.10.19 00:09:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 164154/15672 kbit/s).

11.10.19 00:07:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

11.10.19 00:07:41 Internetverbindung wurde getrennt.

11.10.19 00:07:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.10.19 00:07:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

10.10.19 22:46:51 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:ea41::/56.

10.10.19 22:46:51 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

10.10.19 22:46:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.234.65, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

10.10.19 22:46:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

10.10.19 22:45:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 168591/16838 kbit/s).

10.10.19 22:43:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

10.10.19 22:43:45 Internetverbindung wurde getrennt.

10.10.19 22:43:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

10.10.19 22:43:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

10.10.19 22:30:28 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:ea76::/56.

10.10.19 22:30:28 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

10.10.19 22:30:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.234.118, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

10.10.19 22:30:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

10.10.19 22:29:26 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

10.10.19 22:29:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 168935/21792 kbit/s).

10.10.19 22:27:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

10.10.19 22:27:19 Internetverbindung wurde getrennt.

10.10.19 22:27:19 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

10.10.19 22:27:10 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

10.10.19 22:25:53 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:ea76::/56.

10.10.19 22:25:53 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

10.10.19 22:25:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.234.118, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

10.10.19 22:25:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

10.10.19 22:24:47 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).

10.10.19 22:24:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 154537/18819 kbit/s).

10.10.19 22:23:00 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

10.10.19 22:22:39 Internetverbindung wurde getrennt.

10.10.19 22:22:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

10.10.19 22:22:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

10.10.19 20:01:03 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:ea76::/56.

10.10.19 20:01:03 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

10.10.19 20:01:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.234.118, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251,

Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

- 10.10.19 20:00:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 10.10.19 19:59:58 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 10.10.19 19:59:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 174265/14774 kbit/s).
- 10.10.19 19:58:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 10.10.19 19:57:54 Internetverbindung wurde getrennt.
- 10.10.19 19:57:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 10.10.19 19:57:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 10.10.19 19:48:35 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:ea76::/56.
- 10.10.19 19:48:35 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
- 10.10.19 19:48:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.234.118, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
- 10.10.19 19:48:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 10.10.19 19:47:40 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 10.10.19 19:47:18 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 173231/14370 kbit/s).
- 10.10.19 19:45:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 10.10.19 19:45:24 Internetverbindung wurde getrennt.
- 10.10.19 19:45:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 10.10.19 19:45:15 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 10.10.19 19:43:06 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:ea79::/56.
- 10.10.19 19:43:06 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
- 10.10.19 19:43:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.234.121, DNS-Server: 195.50.140.229 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
- 10.10.19 19:42:29 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 10.10.19 19:41:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 195633/20632 kbit/s).
- 10.10.19 19:40:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

