



FRITZ!Box 6490 Cable

FRITZINAS MyFRITZ!

Internet > Kabel-Informationen

- Übersicht
- Kanäle
- Statistik
- Einstellungen
- Weitere Informationen**

Diese Seite liefert weiterführende Informationen über den Aufbau der Internetverbindung zu Diagnosezwecken.

```
24.07.18 11:14:26 No Ranging Response received - T3 time-out
23.07.18 12:27:01 MIMO Event MIMO: Stored MIMO--1 post cfg file MIMO--1
01.01.70 01:01:14 Primary lease failed, IPv4 fallback initiated
01.01.70 01:01:14 DHCP FAILED - Critical field invalid in response
23.07.18 10:16:31 No Ranging Response received - T3 time-out
22.07.18 23:40:51 TEK Invalid - Invalid Key Sequence Number
22.07.18 20:12:42 No Ranging Response received - T3 time-out
21.07.18 11:50:56 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted
21.07.18 11:50:56 Ranging Request Retries exhausted
21.07.18 11:50:31 No Ranging Response received - T3 time-out
21.07.18 00:28:06 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted
21.07.18 00:28:06 Ranging Request Retries exhausted
```

Aktualisieren Druckansicht

- Übersicht
- Internet**
 - Online-Monitor
 - Zugangsdaten
 - Filter
 - Freigaben
 - MyFRITZ!-Konto
 - Kabel-Informationen**
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- DVB-C
- Diagnose
- System
- Assistenten



FRITZ!Box 6490 Cable

FRITZINAS

MyFRITZ!

System > Ereignisse

- Übersicht
- Internet
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- DVB-C
- Diagnose
- System
 - Ereignisse**
 - Energiemonitor
 - Push Service
 - Tasten und LEDs
 - FRITZ!Box-Benutzer
 - Sicherung
 - Update
 - Region und Sprache
- Assistenten

Internetverbindung

20.07.18	19:28:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.32.135, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.32.254
20.07.18	19:28:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:8800:3b8a::/64
20.07.18	19:28:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:10:8940:4f1d:f8e:7b61
20.07.18	19:27:59	Kabel-Internet ist verfügbar.
20.07.18	19:27:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
20.07.18	19:27:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.07.18	19:27:01	Internetverbindung wurde getrennt.
20.07.18	19:27:01	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
20.07.18	19:27:01	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
18.07.18	20:26:45	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:8109:8800:3b8a::/64
18.07.18	20:04:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.32.135, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.32.254
18.07.18	20:04:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:8800:3b8a::/64
18.07.18	20:04:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:10:8940:4f1d:f8e:7b61
18.07.18	20:03:42	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.

Aktualisieren Druckansicht



FRITZ!Box 6490 Cable

FRITZINAS

MyFRITZ!

System > Ereignisse

- Übersicht
- Internet
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- DVB-C
- Diagnose
- System**
 - Ereignisse**
 - Energiemonitor
 - Push Service
 - Tasten und LEDs
 - FRITZ!Box-Benutzer
 - Sicherung
 - Update
 - Region und Sprache
- Assistenten

Alle

24.07.18	06:23:24	Anmeldung des Benutzers ftpuser an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 89.204.137.72.
24.07.18	04:23:02	Anmeldung einer App des Benutzers ftpuser von IP-Adresse 89.204.137.72.
24.07.18	04:23:01	Anmeldung des Benutzers ftpuser an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 89.204.137.72.
24.07.18	03:20:43	Anmeldung einer App des Benutzers ftpuser von IP-Adresse 89.204.137.72.
24.07.18	03:20:42	Anmeldung des Benutzers ftpuser an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 89.204.137.72.
24.07.18	02:19:31	Anmeldung einer App des Benutzers ftpuser von IP-Adresse 89.204.137.72.
24.07.18	02:19:30	Anmeldung des Benutzers ftpuser an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 89.204.137.72.
24.07.18	02:00:39	Anmeldung der Internetrufnummer +4933423170934 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 24.07.18 01:59:27]
24.07.18	01:59:26	Anmeldung der Internetrufnummer +4933423170935 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.07.18	01:58:35	Anmeldung der Internetrufnummer +4933423170934 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.07.18	01:58:34	Anmeldung der Internetrufnummer +4933423170935 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.07.18	01:57:53	Anmeldung der Internetrufnummer +4933423170934 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.07.18	01:57:52	Anmeldung der Internetrufnummer +4933423170935 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.07.18	01:16:15	Anmeldung einer App des Benutzers ftpuser von IP-Adresse 89.204.137.72.
24.07.18	01:16:14	Anmeldung des Benutzers ftpuser an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 89.204.137.72.
24.07.18	00:11:54	Anmeldung einer App des Benutzers ftpuser von IP-Adresse 89.204.137.72.
24.07.18	00:11:54	Anmeldung des Benutzers ftpuser an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 89.204.137.72.
23.07.18	23:07:11	Anmeldung einer App des Benutzers ftpuser von IP-Adresse 89.204.137.72.
23.07.18	23:07:10	Anmeldung des Benutzers ftpuser an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 89.204.137.72.

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.

Liste löschen Aktualisieren Druckansicht



FRITZ!Box 6490 Cable

FRITZINAS MyFRITZ!

Internet > Kabel-Informationen

- Übersicht
- Internet
 - Online-Monitor
 - Zugangsdaten
 - Filter
 - Freigaben
 - MyFRITZ!-Konto
 - Kabel-Informationen
 - Telefonie
 - Heimnetz
 - WLAN
 - DECT
 - DVB-C
 - Diagnose
 - System
 - Assistenten

- Übersicht
- Kanäle
- Statistik
- Einstellungen
- Weitere Informationen

Empfangsrichtung

Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kanal ID	2	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	6	1
Frequenz [MHz]	554	818	810	802	794	786	778	770	762	722	714	706	698	690	682	674	666	602	586	546
Modulation	QAM256	QAM64	QAM64	QAM64	QAM64	QAM64	QAM64	QAM64	QAM64	QAM64	QAM64	QAM64	QAM64	QAM256	QAM256	QAM256	QAM256	QAM256	QAM256	QAM256
Power Level [dBmV]	16.1	3.4	4.1	3.0	3.4	4.3	5.1	6.0	5.9	2.5	0.0	1.2	-0.5	8.3	8.8	10.6	10.5	15.4	15.6	14.9
MSE [dB]	38.6	34.8	34.8	34.4	34.2	34.8	35.0	35.5	35.5	33.9	33.3	33.9	32.9	37.6	38.9	38.9	38.6	38.6	38.9	38.9
Latenz [ms]	0.32	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
korrigierbare Fehler	283	1	3	7	32	61	60	209	1892	1014	24018	8267	5098	1443	1534	460	572	281	165	233
nicht korrigierbare Fehler	182	121	20	21	17	13	14	14	13	40	61	67	75	360	482	320	236	771	410	132

Senderichtung

Kanal	1	2	3	4
Kanal ID	67	68	66	65
Frequenz [MHz]	45.8	36.2	52.2	58.6
Modulation	QAM8	QAM16	QAM16	QAM16
Multiplex-Verfahren	ATDMA	ATDMA	ATDMA	ATDMA
Power Level [dBmV]	49.0	49.0	49.0	49.7

Aktualisieren