

## FRITZ!Box 6490 Cable

### System > Ereignisse

Alle ▼

13.07.18	15:39:23	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht(2,4 GHz).
13.07.18	15:39:19	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
13.07.18	15:37:47	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht(2,4 GHz).
13.07.18	15:37:07	Das USB-Gerät 1002 enthält keinen Datenträger.
13.07.18	15:36:49	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
13.07.18	15:36:42	Netzwerkgerät Name: fritz.repeater, MAC: 62:FF:4D:3D:D1:6E hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
13.07.18	15:36:30	Radarerkennung (DFS-Wartezeit) durch Kanalbelegung ausgelöst, 5 GHz Band temporär nicht nutzbar.
13.07.18	15:36:30	Druckerfreigabe auf Port 9100 gestartet.
13.07.18	15:36:30	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) printer', angesteckt
13.07.18	15:36:27	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt