

XBOX61

System > Ereignisse

26.11.18	13:46:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
26.11.18	13:46:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
26.11.18	13:46:26	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.64.135.218, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.64.135.254
26.11.18	13:46:25	Kabel-Internet ist verfügbar.
26.11.18	13:45:20	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.3.69.
26.11.18	13:45:10	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
26.11.18	13:44:54	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.11.18	13:44:54	Internetverbindung wurde getrennt.
26.11.18	13:44:54	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
26.11.18	13:44:54	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
26.11.18	13:43:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
26.11.18	13:43:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
26.11.18	13:43:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.64.135.218, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.64.135.254
26.11.18	13:43:28	Kabel-Internet ist verfügbar.
26.11.18	13:43:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
26.11.18	13:43:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.11.18	13:43:02	Internetverbindung wurde getrennt.
26.11.18	13:43:02	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
26.11.18	13:43:02	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
26.11.18	13:40:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64

2a02:8109:b6c0:99dc::/64

- 26.11.18 13:40:57 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
- 26.11.18 13:40:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.64.135.218, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.64.135.254
- 26.11.18 13:40:55 Kabel-Internet ist verfügbar.
- 26.11.18 13:39:28 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
- 26.11.18 13:39:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 26.11.18 13:39:27 Internetverbindung wurde getrennt.
- 26.11.18 13:39:27 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
- 26.11.18 13:39:27 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
- 26.11.18 06:02:04 5-GHz-Band für 10 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.580 GHz)
- 25.11.18 22:54:43 Anmeldung der App MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F) von IP-Adresse 192.168.3.28.
- 25.11.18 22:54:06 5-GHz-Band für 1 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.540 GHz)
- 25.11.18 17:04:44 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
- 25.11.18 17:03:18 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.3.69. [2 Meldungen seit 25.11.18 16:53:03]
- 25.11.18 15:21:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
- 25.11.18 14:58:39 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.3.28.
- 25.11.18 14:58:36 Freigabe für Port 3389 auf 2a02:8109:b6c0:99dc:446:6835:9c5a:6938 (MCP-LAN) hinzugefügt.
- 25.11.18 14:58:36 Freigabe für Port 3390 auf 2a02:8109:b6c0:99dc:390a:9942:50a:7557 (CLU-WLAN) hinzugefügt.
- 25.11.18 14:58:36 Freigabe für Port 3388 auf 2a02:8109:b6c0:99dc:a47e:4d4:b9f5:4d26 (SARK-LAN) hinzugefügt.
- 25.11.18 14:58:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
- 25.11.18 14:58:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77

25.11.18	14:58:26	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.64.135.218, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.64.135.254
25.11.18	14:58:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.11.18	14:58:13	Internetverbindung wurde getrennt.
25.11.18	14:57:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
25.11.18	14:57:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
25.11.18	14:57:37	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 46.4.19.10.
25.11.18	14:57:35	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.64.135.218, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.64.135.254
25.11.18	14:57:35	Kabel-Internet ist verfügbar.
25.11.18	14:57:15	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
25.11.18	14:57:13	Integrierter Faxempfang wurde aktiviert. Faxe werden auf internem Speicher gespeichert.
25.11.18	14:56:59	5-GHz-Band für 1 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.260 GHz)