

18.10.18	19:58	Ereignisse wurden gelöscht. Diese Änderung erfolgte im Heimnetz von IP-Adresse: 192.168.178.45 [DESKTOP-PSN3MI8].	
18.10.18	20:57	WLAN wurde über den WLAN-Taster aktiviert(2	4 + 5 GHz).
18.10.18	20:57	WLAN wurde über den WLAN-Taster deaktiviert(2	4 + 5 GHz).
18.10.18	20:58	WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Nicht erfolgreich.	
18.10.18	20:59	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45.	
18.10.18	21:00	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.	
18.10.18	21:00	WLAN-Authentifizierung per Push-Button-Methode (WPS-PBC) wurde gestartet.	
18.10.18	21:02	WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Timeout.	
18.10.18	21:10	WLAN-Authentifizierung per Push-Button-Methode (WPS-PBC) wurde gestartet.	
18.10.18	21:11	WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Erfolgreich.	
18.10.18	21:13	Netzwerkgerät Name: (none)	MAC: 74:DA:DA:5F:BB:A5 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
18.10.18	23:08	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
18.10.18	23:08	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
18.10.18	23:08	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
19.10.18	07:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
19.10.18	07:09	Internetverbindung wurde getrennt.	
19.10.18	07:09	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
19.10.18	07:09	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
19.10.18	07:09	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
19.10.18	07:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
19.10.18	07:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
19.10.18	07:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
19.10.18	07:10	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.10.18	13:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
20.10.18	13:28	Internetverbindung wurde getrennt.	
20.10.18	13:28	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
20.10.18	13:28	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
20.10.18	13:28	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
20.10.18	13:29	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
20.10.18	13:33	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 20.10.18 13:29:56]	
20.10.18	13:33	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 20.10.18 13:29:57]	
20.10.18	13:34	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
20.10.18	13:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [17 Meldungen seit 20.10.18 13:34:30]	
20.10.18	13:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [17 Meldungen seit 20.10.18 13:34:31]	
20.10.18	14:27	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [16 Meldungen seit 20.10.18 14:02:22]	
20.10.18	14:27	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [16 Meldungen seit 20.10.18 14:02:23]	
20.10.18	14:28	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.	
20.10.18	14:30	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
20.10.18	14:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
20.10.18	14:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.10.18	14:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.10.18	14:30	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 20.10.18 14:28:46]	
20.10.18	14:30	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 20.10.18 14:28:47]	
20.10.18	14:30	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.10.18	14:31	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
20.10.18	14:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	

20.10.18	14:31	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.10.18	14:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.10.18	14:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
20.10.18	14:48	Internetverbindung wurde getrennt.	
20.10.18	14:48	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
20.10.18	14:48	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
20.10.18	14:48	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
20.10.18	14:53	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
20.10.18	14:53	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 20.10.18 14:50:36]	
20.10.18	14:53	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 20.10.18 14:50:37]	
20.10.18	14:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 20.10.18 14:54:34]	
20.10.18	14:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 20.10.18 14:54:35]	
20.10.18	15:42	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [32 Meldungen seit 20.10.18 15:02:48]	
20.10.18	15:42	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [32 Meldungen seit 20.10.18 15:02:49]	
20.10.18	15:48	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.	
20.10.18	15:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 20.10.18 15:50:14]	
20.10.18	15:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 20.10.18 15:50:15]	
20.10.18	16:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 20.10.18 16:01:34]	
20.10.18	16:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 20.10.18 16:01:35]	
20.10.18	16:48	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
20.10.18	16:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 20.10.18 16:49:50]	
20.10.18	16:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 20.10.18 16:49:51]	
20.10.18	17:48	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
20.10.18	17:48	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [32 Meldungen seit 20.10.18 17:01:18]	
20.10.18	17:48	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [32 Meldungen seit 20.10.18 17:01:19]	
20.10.18	17:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 20.10.18 17:49:22]	
20.10.18	17:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 20.10.18 17:49:23]	
20.10.18	18:07	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 20.10.18 18:00:04]	
20.10.18	18:07	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 20.10.18 18:00:05]	
20.10.18	18:09	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
20.10.18	18:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
20.10.18	18:09	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.10.18	18:09	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.10.18	18:09	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.10.18	19:39	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
20.10.18	19:39	Internetverbindung wurde getrennt.	
20.10.18	19:39	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
20.10.18	19:39	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
20.10.18	19:39	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
20.10.18	19:39	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.10.18	19:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
20.10.18	19:40	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.10.18	19:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.10.18	21:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
20.10.18	21:56	Internetverbindung wurde getrennt.	
20.10.18	21:56	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	

20.10.18	21:56	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
20.10.18	21:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 20.10.18 21:56:48]	
20.10.18	21:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 20.10.18 21:56:49]	
20.10.18	21:59	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
20.10.18	22:02	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
20.10.18	22:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 20.10.18 22:00:20]	
20.10.18	22:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 20.10.18 22:00:21]	
20.10.18	22:11	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
20.10.18	22:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
20.10.18	22:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.10.18	22:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.10.18	22:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 20.10.18 22:03:04]	
20.10.18	22:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 20.10.18 22:03:05]	
20.10.18	22:11	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.10.18	22:45	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
20.10.18	22:45	Internetverbindung wurde getrennt.	
20.10.18	22:45	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
20.10.18	22:45	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
20.10.18	22:45	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
20.10.18	22:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
20.10.18	22:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.10.18	22:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.10.18	22:46	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
20.10.18	22:46	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.10.18	22:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
20.10.18	22:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.10.18	22:53	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
20.10.18	22:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.10.18	22:53	Internetverbindung wurde getrennt.	
20.10.18	22:53	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
20.10.18	22:53	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
20.10.18	22:53	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
20.10.18	22:53	Kabel-Internet ist verfügbar.	
21.10.18	03:30	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
21.10.18	03:30	Internetverbindung wurde getrennt.	
21.10.18	03:30	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
21.10.18	03:30	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
21.10.18	03:35	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 21.10.18 03:30:53]	
21.10.18	03:35	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 21.10.18 03:30:54]	
21.10.18	03:36	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
21.10.18	03:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [22 Meldungen seit 21.10.18 03:36:17]	
21.10.18	03:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [22 Meldungen seit 21.10.18 03:36:18]	
21.10.18	04:01	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
21.10.18	04:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
21.10.18	04:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
21.10.18	04:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).

21.10.18	04:01	Kabel-Internet ist verfügbar.	
21.10.18	05:11	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
21.10.18	05:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
21.10.18	05:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
21.10.18	05:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
21.10.18	05:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
21.10.18	05:11	Internetverbindung wurde getrennt.	
21.10.18	05:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
21.10.18	05:11	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
21.10.18	05:11	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
21.10.18	05:11	Kabel-Internet ist verfügbar.	
21.10.18	13:51	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
21.10.18	13:51	Internetverbindung wurde getrennt.	
21.10.18	13:51	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
21.10.18	13:51	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
21.10.18	13:55	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 21.10.18 13:51:20]	
21.10.18	13:55	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 21.10.18 13:51:21]	
21.10.18	13:56	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
21.10.18	13:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 21.10.18 13:56:48]	
21.10.18	13:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 21.10.18 13:56:49]	
21.10.18	14:50	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [47 Meldungen seit 21.10.18 14:00:22]	
21.10.18	14:50	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [47 Meldungen seit 21.10.18 14:00:23]	
21.10.18	14:51	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.	
21.10.18	14:51	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
21.10.18	14:52	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
21.10.18	14:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
21.10.18	14:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
21.10.18	14:52	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
21.10.18	14:52	Kabel-Internet ist verfügbar.	
21.10.18	15:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
21.10.18	15:47	Internetverbindung wurde getrennt.	
21.10.18	15:47	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
21.10.18	15:47	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
21.10.18	15:51	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 21.10.18 15:47:40]	
21.10.18	15:51	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 21.10.18 15:47:41]	
21.10.18	15:52	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
21.10.18	15:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 21.10.18 15:56:50]	
21.10.18	15:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 21.10.18 15:56:51]	
21.10.18	16:01	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
21.10.18	16:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
21.10.18	16:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
21.10.18	16:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
21.10.18	16:01	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 21.10.18 16:00:42]	
21.10.18	16:01	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 21.10.18 16:00:43]	
21.10.18	16:01	Kabel-Internet ist verfügbar.	
21.10.18	16:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.

21.10.18	16:04	Internetverbindung wurde getrennt.	
21.10.18	16:04	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
21.10.18	16:04	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
21.10.18	16:04	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
21.10.18	16:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
21.10.18	16:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
21.10.18	16:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
21.10.18	16:05	Kabel-Internet ist verfügbar.	
21.10.18	16:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
21.10.18	16:16	Internetverbindung wurde getrennt.	
21.10.18	16:16	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
21.10.18	16:16	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
21.10.18	16:22	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
21.10.18	16:22	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 21.10.18 16:16:30]	
21.10.18	16:22	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 21.10.18 16:16:31]	
21.10.18	16:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [40 Meldungen seit 21.10.18 16:22:56]	
21.10.18	16:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [40 Meldungen seit 21.10.18 16:22:57]	
21.10.18	17:16	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
21.10.18	17:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [16 Meldungen seit 21.10.18 17:00:04]	
21.10.18	17:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [16 Meldungen seit 21.10.18 17:00:05]	
21.10.18	17:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [43 Meldungen seit 21.10.18 17:17:16]	
21.10.18	17:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [43 Meldungen seit 21.10.18 17:17:17]	
21.10.18	18:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [15 Meldungen seit 21.10.18 18:00:18]	
21.10.18	18:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [15 Meldungen seit 21.10.18 18:00:19]	
21.10.18	18:16	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
21.10.18	18:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 21.10.18 18:16:50]	
21.10.18	18:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 21.10.18 18:16:51]	
21.10.18	19:16	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
21.10.18	19:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 21.10.18 19:01:38]	
21.10.18	19:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 21.10.18 19:01:39]	
21.10.18	19:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [34 Meldungen seit 21.10.18 19:17:20]	
21.10.18	19:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [34 Meldungen seit 21.10.18 19:17:21]	
21.10.18	20:15	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 21.10.18 20:02:54]	
21.10.18	20:15	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 21.10.18 20:02:55]	
21.10.18	20:16	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
21.10.18	20:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [38 Meldungen seit 21.10.18 20:17:10]	
21.10.18	20:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [38 Meldungen seit 21.10.18 20:17:11]	
21.10.18	21:15	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 21.10.18 21:00:48]	
21.10.18	21:15	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 21.10.18 21:00:49]	
21.10.18	21:16	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
21.10.18	21:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [33 Meldungen seit 21.10.18 21:17:22]	
21.10.18	21:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [33 Meldungen seit 21.10.18 21:17:23]	
21.10.18	22:14	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 21.10.18 22:00:04]	
21.10.18	22:14	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 21.10.18 22:00:05]	
21.10.18	22:16	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
21.10.18	22:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [36 Meldungen seit 21.10.18 22:16:32]	

21.10.18	22:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [36 Meldungen seit 21.10.18 22:16:33]	
21.10.18	23:16	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
21.10.18	23:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 21.10.18 23:00:06]	
21.10.18	23:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 21.10.18 23:00:07]	
21.10.18	23:40	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
21.10.18	23:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::62	
21.10.18	23:40	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
21.10.18	23:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
21.10.18	23:40	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [18 Meldungen seit 21.10.18 23:18:08]	
21.10.18	23:40	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [18 Meldungen seit 21.10.18 23:18:09]	
21.10.18	23:40	Kabel-Internet ist verfügbar.	
21.10.18	23:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
21.10.18	23:52	Internetverbindung wurde getrennt.	
21.10.18	23:52	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
21.10.18	23:52	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
21.10.18	23:58	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
21.10.18	23:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
21.10.18	23:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 21.10.18 23:52:46]	
21.10.18	23:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 21.10.18 23:52:47]	
22.10.18	00:52	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.	
22.10.18	00:52	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [44 Meldungen seit 22.10.18 00:00:38]	
22.10.18	00:52	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [44 Meldungen seit 22.10.18 00:00:39]	
22.10.18	01:00	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
22.10.18	01:00	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 22.10.18 00:52:54]	
22.10.18	01:00	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 22.10.18 00:52:55]	
22.10.18	01:01	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
22.10.18	01:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::62	
22.10.18	01:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
22.10.18	01:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
22.10.18	01:01	Kabel-Internet ist verfügbar.	
22.10.18	19:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
22.10.18	19:05	Internetverbindung wurde getrennt.	
22.10.18	19:05	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
22.10.18	19:05	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
22.10.18	19:11	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
22.10.18	19:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 22.10.18 19:05:53]	
22.10.18	19:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 22.10.18 19:05:54]	
22.10.18	19:41	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
22.10.18	19:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::62	
22.10.18	19:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
22.10.18	19:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
22.10.18	19:41	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [22 Meldungen seit 22.10.18 19:12:19]	
22.10.18	19:41	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [22 Meldungen seit 22.10.18 19:12:20]	
22.10.18	19:41	Kabel-Internet ist verfügbar.	
22.10.18	22:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
22.10.18	22:06	Internetverbindung wurde getrennt.	

22.10.18	22:06	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
22.10.18	22:06	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
22.10.18	22:11	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
22.10.18	22:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 22.10.18 22:06:33]	
22.10.18	22:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 22.10.18 22:06:34]	
22.10.18	22:30	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [19 Meldungen seit 22.10.18 22:12:03]	
22.10.18	22:31	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [19 Meldungen seit 22.10.18 22:12:04]	
22.10.18	22:32	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
22.10.18	22:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
22.10.18	22:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
22.10.18	22:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
22.10.18	22:32	Kabel-Internet ist verfügbar.	
23.10.18	02:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
23.10.18	02:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
23.10.18	02:07	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
23.10.18	02:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
23.10.18	02:07	Internetverbindung wurde getrennt.	
23.10.18	02:07	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
23.10.18	02:07	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
23.10.18	02:07	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
23.10.18	02:07	Kabel-Internet ist verfügbar.	
23.10.18	02:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
23.10.18	02:47	Internetverbindung wurde getrennt.	
23.10.18	02:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
23.10.18	02:47	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
23.10.18	02:47	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
23.10.18	02:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
23.10.18	02:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
23.10.18	02:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
23.10.18	02:48	Kabel-Internet ist verfügbar.	
23.10.18	16:10	Netzwerkgerät Name: VM14711-W2G10	MAC: 00:C2:C6:54:3E:27 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
27.10.18	02:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
27.10.18	02:52	Internetverbindung wurde getrennt.	
27.10.18	02:52	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
27.10.18	02:52	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
27.10.18	02:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
27.10.18	02:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
27.10.18	02:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
27.10.18	02:53	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
27.10.18	02:53	Kabel-Internet ist verfügbar.	
28.10.18	01:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
28.10.18	01:10	Internetverbindung wurde getrennt.	
28.10.18	01:10	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
28.10.18	01:10	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
28.10.18	01:16	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
28.10.18	01:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 28.10.18 01:10:44]	

28.10.18	01:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 28.10.18 01:10:45]	
28.10.18	01:22	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
28.10.18	01:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
28.10.18	01:22	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
28.10.18	01:22	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
28.10.18	01:22	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 28.10.18 01:17:16]	
28.10.18	01:22	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 28.10.18 01:17:17]	
28.10.18	01:22	Kabel-Internet ist verfügbar.	
28.10.18	01:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
28.10.18	01:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
28.10.18	01:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
28.10.18	01:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
28.10.18	01:46	Internetverbindung wurde getrennt.	
28.10.18	01:46	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
28.10.18	01:46	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
28.10.18	01:46	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
28.10.18	01:46	Kabel-Internet ist verfügbar.	
30.10.18	10:35	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
30.10.18	10:35	Internetverbindung wurde getrennt.	
30.10.18	10:35	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
30.10.18	10:35	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
30.10.18	10:37	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 30.10.18 10:35:04]	
30.10.18	10:37	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 30.10.18 10:35:05]	
30.10.18	10:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
30.10.18	10:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
30.10.18	10:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
30.10.18	10:38	Kabel-Internet ist verfügbar.	
31.10.18	02:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
31.10.18	02:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
31.10.18	02:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
31.10.18	02:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
31.10.18	02:48	Internetverbindung wurde getrennt.	
31.10.18	02:48	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
31.10.18	02:48	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
31.10.18	02:48	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
31.10.18	02:48	Kabel-Internet ist verfügbar.	
01.11.18	06:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
01.11.18	06:40	Internetverbindung wurde getrennt.	
01.11.18	06:40	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
01.11.18	06:40	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
01.11.18	06:43	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 01.11.18 06:40:06]	
01.11.18	06:43	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 01.11.18 06:40:07]	
01.11.18	06:45	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
01.11.18	06:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [10 Meldungen seit 01.11.18 06:45:44]	
01.11.18	06:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [10 Meldungen seit 01.11.18 06:45:45]	
01.11.18	07:02	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	



01.11.18	07:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
01.11.18	07:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX	
01.11.18	07:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
01.11.18	07:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 01.11.18 07:00:36]	
01.11.18	07:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 01.11.18 07:00:37]	
01.11.18	07:02	Kabel-Internet ist verfügbar.	
01.11.18	12:42	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
01.11.18	12:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
01.11.18	12:42	Internetverbindung wurde getrennt.	
01.11.18	12:42	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
01.11.18	12:42	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
01.11.18	12:42	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
01.11.18	12:43	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
01.11.18	12:47	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
01.11.18	12:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 01.11.18 12:43:58]	
01.11.18	12:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 01.11.18 12:43:59]	
01.11.18	12:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 01.11.18 12:48:42]	
01.11.18	12:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 01.11.18 12:48:43]	
01.11.18	13:28	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
01.11.18	13:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
01.11.18	13:28	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX	
01.11.18	13:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
01.11.18	13:28	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [22 Meldungen seit 01.11.18 13:00:20]	
01.11.18	13:28	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [22 Meldungen seit 01.11.18 13:00:21]	
01.11.18	13:28	Kabel-Internet ist verfügbar.	
04.11.18	14:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
04.11.18	14:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX	
04.11.18	14:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
04.11.18	14:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
04.11.18	14:16	Internetverbindung wurde getrennt.	
04.11.18	14:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
04.11.18	14:16	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
04.11.18	14:16	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
04.11.18	14:16	Kabel-Internet ist verfügbar.	
05.11.18	07:39	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
05.11.18	07:39	Internetverbindung wurde getrennt.	
05.11.18	07:39	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
05.11.18	07:39	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
05.11.18	07:44	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 05.11.18 07:39:30]	
05.11.18	07:44	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 05.11.18 07:39:31]	
05.11.18	07:45	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
05.11.18	07:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 05.11.18 07:45:50]	
05.11.18	07:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 05.11.18 07:45:51]	
05.11.18	08:39	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.	
05.11.18	08:39	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [40 Meldungen seit 05.11.18 08:00:36]	
05.11.18	08:39	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [40 Meldungen seit 05.11.18 08:00:37]	

05.11.18	08:59	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
05.11.18	08:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
05.11.18	08:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX	
05.11.18	08:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
05.11.18	08:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [19 Meldungen seit 05.11.18 08:40:12]	
05.11.18	08:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [19 Meldungen seit 05.11.18 08:40:13]	
05.11.18	08:59	Kabel-Internet ist verfügbar.	
05.11.18	13:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
05.11.18	13:49	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX	
05.11.18	13:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
05.11.18	13:49	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
05.11.18	13:49	Internetverbindung wurde getrennt.	
05.11.18	13:49	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
05.11.18	13:49	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
05.11.18	13:49	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
05.11.18	13:49	Kabel-Internet ist verfügbar.	
06.11.18	13:27	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
06.11.18	13:27	Internetverbindung wurde getrennt.	
06.11.18	13:27	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
06.11.18	13:27	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
06.11.18	13:28	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 06.11.18 13:27:36]	
06.11.18	13:28	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 06.11.18 13:27:37]	
06.11.18	13:29	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
06.11.18	13:33	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
06.11.18	13:33	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 06.11.18 13:29:22]	
06.11.18	13:33	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 06.11.18 13:29:23]	
06.11.18	13:56	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [20 Meldungen seit 06.11.18 13:33:52]	
06.11.18	13:56	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [20 Meldungen seit 06.11.18 13:33:53]	
06.11.18	14:26	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [17 Meldungen seit 06.11.18 14:00:31]	
06.11.18	14:26	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [17 Meldungen seit 06.11.18 14:00:32]	
06.11.18	14:27	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
06.11.18	14:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [12 Meldungen seit 06.11.18 14:28:25]	
06.11.18	14:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [12 Meldungen seit 06.11.18 14:28:26]	
06.11.18	15:27	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
06.11.18	15:27	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [13 Meldungen seit 06.11.18 15:00:51]	
06.11.18	15:27	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [13 Meldungen seit 06.11.18 15:00:52]	
06.11.18	15:29	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
06.11.18	15:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
06.11.18	15:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX	
06.11.18	15:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
06.11.18	15:29	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
06.11.18	15:29	Kabel-Internet ist verfügbar.	
06.11.18	16:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
06.11.18	16:02	Internetverbindung wurde getrennt.	
06.11.18	16:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
06.11.18	16:02	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	

06.11.18	16:02	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
06.11.18	16:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
06.11.18	16:03	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
06.11.18	16:03	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
06.11.18	16:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
06.11.18	16:03	Kabel-Internet ist verfügbar.	
07.11.18	13:06	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
07.11.18	13:06	Internetverbindung wurde getrennt.	
07.11.18	13:06	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
07.11.18	13:06	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
07.11.18	13:06	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
07.11.18	13:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
07.11.18	13:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
07.11.18	13:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
07.11.18	13:07	Kabel-Internet ist verfügbar.	
07.11.18	14:59	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
07.11.18	15:00	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
07.11.18	15:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
07.11.18	15:00	Internetverbindung wurde getrennt.	
07.11.18	15:00	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
07.11.18	15:00	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
07.11.18	15:00	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
07.11.18	15:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
07.11.18	15:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
07.11.18	15:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
07.11.18	15:01	Kabel-Internet ist verfügbar.	
07.11.18	15:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
07.11.18	15:12	Internetverbindung wurde getrennt.	
07.11.18	15:12	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
07.11.18	15:12	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
07.11.18	15:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 07.11.18 15:12:08]	
07.11.18	15:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 07.11.18 15:12:09]	
07.11.18	15:14	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
07.11.18	15:17	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
07.11.18	15:17	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 07.11.18 15:15:00]	
07.11.18	15:17	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 07.11.18 15:15:01]	
07.11.18	15:57	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [29 Meldungen seit 07.11.18 15:18:46]	
07.11.18	15:57	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [29 Meldungen seit 07.11.18 15:18:47]	
07.11.18	16:09	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 07.11.18 16:00:06]	
07.11.18	16:09	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 07.11.18 16:00:07]	
07.11.18	16:12	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.	
07.11.18	16:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [36 Meldungen seit 07.11.18 16:12:12]	
07.11.18	16:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [36 Meldungen seit 07.11.18 16:12:13]	
07.11.18	17:10	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 07.11.18 17:00:02]	
07.11.18	17:10	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 07.11.18 17:00:03]	
07.11.18	17:12	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.	

07.11.18	17:56	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [26 Meldungen seit 07.11.18 17:12:30]	
07.11.18	17:56	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [26 Meldungen seit 07.11.18 17:12:31]	
07.11.18	18:06	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 07.11.18 18:00:42]	
07.11.18	18:06	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 07.11.18 18:00:43]	
07.11.18	18:07	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45.	
07.11.18	18:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 07.11.18 18:08:00]	
07.11.18	18:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 07.11.18 18:08:01]	
07.11.18	18:12	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
07.11.18	18:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [31 Meldungen seit 07.11.18 18:12:42]	
07.11.18	18:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [31 Meldungen seit 07.11.18 18:12:43]	
07.11.18	19:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 07.11.18 19:00:40]	
07.11.18	19:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 07.11.18 19:00:41]	
07.11.18	19:12	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
07.11.18	19:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [31 Meldungen seit 07.11.18 19:12:52]	
07.11.18	19:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [31 Meldungen seit 07.11.18 19:12:53]	
07.11.18	20:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 07.11.18 20:01:26]	
07.11.18	20:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 07.11.18 20:01:27]	
07.11.18	20:12	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
07.11.18	20:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 07.11.18 20:12:12]	
07.11.18	20:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 07.11.18 20:12:13]	
07.11.18	21:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 07.11.18 21:05:22]	
07.11.18	21:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 07.11.18 21:05:23]	
07.11.18	21:12	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
07.11.18	21:45	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [23 Meldungen seit 07.11.18 21:12:36]	
07.11.18	21:45	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [23 Meldungen seit 07.11.18 21:12:37]	
07.11.18	21:47	Netzwerkgerät Name: ubuntu	MAC: D8:FC:93:2A:19:94 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
07.11.18	21:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 07.11.18 21:47:50]	
07.11.18	21:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 07.11.18 21:47:51]	
07.11.18	22:09	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 07.11.18 22:01:50]	
07.11.18	22:09	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 07.11.18 22:01:51]	
07.11.18	22:12	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
07.11.18	22:46	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
07.11.18	22:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
07.11.18	22:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX	
07.11.18	22:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
07.11.18	22:46	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [19 Meldungen seit 07.11.18 22:12:36]	
07.11.18	22:46	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [19 Meldungen seit 07.11.18 22:12:37]	
07.11.18	22:46	Kabel-Internet ist verfügbar.	
08.11.18	03:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
08.11.18	03:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX	
08.11.18	03:32	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
08.11.18	03:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
08.11.18	03:32	Internetverbindung wurde getrennt.	
08.11.18	03:32	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
08.11.18	03:32	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
08.11.18	03:32	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	

08.11.18	03:32	Kabel-Internet ist verfügbar.	
08.11.18	13:32	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
08.11.18	13:32	Internetverbindung wurde getrennt.	
08.11.18	13:32	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
08.11.18	13:32	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
08.11.18	13:37	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
08.11.18	13:37	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 08.11.18 13:32:10]	
08.11.18	13:37	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 08.11.18 13:32:11]	
08.11.18	13:38	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
08.11.18	13:59	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
08.11.18	13:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
08.11.18	13:59	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
08.11.18	13:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
08.11.18	13:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [24 Meldungen seit 08.11.18 13:38:18]	
08.11.18	13:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [24 Meldungen seit 08.11.18 13:38:19]	
08.11.18	13:59	Kabel-Internet ist verfügbar.	
08.11.18	23:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
08.11.18	23:48	Internetverbindung wurde getrennt.	
08.11.18	23:48	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
08.11.18	23:48	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
08.11.18	23:48	MyFRITZ! Fehler: Fehler bei der DNS-Auflösung des MyFRITZ!-Namens	
08.11.18	23:53	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 08.11.18 23:48:30]	
08.11.18	23:53	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 08.11.18 23:48:31]	
08.11.18	23:54	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
08.11.18	23:56	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
08.11.18	23:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
08.11.18	23:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
08.11.18	23:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
08.11.18	23:56	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 08.11.18 23:55:24]	
08.11.18	23:56	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 08.11.18 23:55:25]	
08.11.18	23:56	Kabel-Internet ist verfügbar.	
09.11.18	00:03	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
09.11.18	00:03	Internetverbindung wurde getrennt.	
09.11.18	00:03	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
09.11.18	00:03	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
09.11.18	00:07	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 09.11.18 00:03:40]	
09.11.18	00:07	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 09.11.18 00:03:41]	
09.11.18	00:08	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
09.11.18	00:50	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 09.11.18 00:10:24]	
09.11.18	00:50	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 09.11.18 00:10:25]	
09.11.18	00:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 09.11.18 00:51:06]	
09.11.18	00:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 09.11.18 00:51:07]	
09.11.18	01:03	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.	
09.11.18	01:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 09.11.18 01:00:40]	
09.11.18	01:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 09.11.18 01:00:41]	
09.11.18	01:42	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [32 Meldungen seit 09.11.18 01:04:10]	

09.11.18	01:42	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [32 Meldungen seit 09.11.18 01:04:11]	
09.11.18	01:42	Kabel-Internet ist verfügbar.	
09.11.18	01:43	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
09.11.18	01:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
09.11.18	01:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
09.11.18	01:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
09.11.18	02:35	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
09.11.18	02:35	Internetverbindung wurde getrennt.	
09.11.18	02:35	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
09.11.18	02:35	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
09.11.18	02:35	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
09.11.18	02:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
09.11.18	02:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
09.11.18	02:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
09.11.18	02:39	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 09.11.18 02:37:30]	
09.11.18	02:39	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 09.11.18 02:37:31]	
09.11.18	02:39	Kabel-Internet ist verfügbar.	
09.11.18	03:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
09.11.18	03:11	Internetverbindung wurde getrennt.	
09.11.18	03:11	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
09.11.18	03:11	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
09.11.18	03:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 09.11.18 03:11:06]	
09.11.18	03:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 09.11.18 03:11:07]	
09.11.18	03:14	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
09.11.18	03:15	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
09.11.18	03:16	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
09.11.18	03:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [34 Meldungen seit 09.11.18 03:16:46]	
09.11.18	03:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [34 Meldungen seit 09.11.18 03:16:47]	
09.11.18	04:08	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
09.11.18	04:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
09.11.18	04:08	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
09.11.18	04:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
09.11.18	04:08	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 09.11.18 04:02:06]	
09.11.18	04:08	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 09.11.18 04:02:07]	
09.11.18	04:08	Kabel-Internet ist verfügbar.	
09.11.18	09:19	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
09.11.18	09:19	Internetverbindung wurde getrennt.	
09.11.18	09:19	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
09.11.18	09:19	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
09.11.18	09:24	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 09.11.18 09:19:58]	
09.11.18	09:24	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 09.11.18 09:19:59]	
09.11.18	09:25	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
09.11.18	09:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [30 Meldungen seit 09.11.18 09:26:12]	
09.11.18	09:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [30 Meldungen seit 09.11.18 09:26:13]	
09.11.18	10:10	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
09.11.18	10:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	

09.11.18	10:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
09.11.18	10:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
09.11.18	10:10	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 09.11.18 10:00:38]	
09.11.18	10:10	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 09.11.18 10:00:39]	
09.11.18	10:10	Kabel-Internet ist verfügbar.	
09.11.18	12:51	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
09.11.18	12:51	Internetverbindung wurde getrennt.	
09.11.18	12:51	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
09.11.18	12:51	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
09.11.18	12:55	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 09.11.18 12:51:51]	
09.11.18	12:55	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 09.11.18 12:51:52]	
09.11.18	12:56	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
09.11.18	12:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 09.11.18 12:58:29]	
09.11.18	12:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 09.11.18 12:58:30]	
09.11.18	13:03	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
09.11.18	13:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
09.11.18	13:03	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
09.11.18	13:03	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
09.11.18	13:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 09.11.18 13:00:29]	
09.11.18	13:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 09.11.18 13:00:30]	
09.11.18	13:03	Kabel-Internet ist verfügbar.	
09.11.18	13:42	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
09.11.18	13:43	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
09.11.18	13:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
09.11.18	13:43	Internetverbindung wurde getrennt.	
09.11.18	13:43	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
09.11.18	13:43	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
09.11.18	13:43	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
09.11.18	13:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 09.11.18 13:43:55]	
09.11.18	13:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 09.11.18 13:43:56]	
09.11.18	13:48	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
09.11.18	13:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [9 Meldungen seit 09.11.18 13:49:25]	
09.11.18	13:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [9 Meldungen seit 09.11.18 13:49:26]	
09.11.18	14:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 09.11.18 14:00:15]	
09.11.18	14:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 09.11.18 14:00:16]	
09.11.18	14:16	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
09.11.18	14:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
09.11.18	14:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
09.11.18	14:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
09.11.18	14:16	Kabel-Internet ist verfügbar.	
11.11.18	14:13	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
11.11.18	14:13	Internetverbindung wurde getrennt.	
11.11.18	14:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
11.11.18	14:13	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
11.11.18	14:13	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
11.11.18	14:13	Kabel-Internet ist verfügbar.	

11.11.18	14:14	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
11.11.18	14:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
11.11.18	14:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
11.11.18	14:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
11.11.18	14:22	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45.	
11.11.18	14:23	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
11.11.18	14:23	Internetverbindung wurde getrennt.	
11.11.18	14:23	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
11.11.18	14:23	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
11.11.18	14:28	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
11.11.18	14:28	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 11.11.18 14:23:54]	
11.11.18	14:28	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 11.11.18 14:23:55]	
11.11.18	14:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [30 Meldungen seit 11.11.18 14:29:22]	
11.11.18	14:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [30 Meldungen seit 11.11.18 14:29:23]	
11.11.18	15:23	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
11.11.18	15:23	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [23 Meldungen seit 11.11.18 15:00:18]	
11.11.18	15:23	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [23 Meldungen seit 11.11.18 15:00:19]	
11.11.18	15:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [39 Meldungen seit 11.11.18 15:24:10]	
11.11.18	15:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [39 Meldungen seit 11.11.18 15:24:11]	
11.11.18	16:23	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
11.11.18	16:23	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [21 Meldungen seit 11.11.18 16:00:46]	
11.11.18	16:23	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [21 Meldungen seit 11.11.18 16:00:47]	
11.11.18	16:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 11.11.18 16:24:02]	
11.11.18	16:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 11.11.18 16:24:03]	
11.11.18	17:18	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
11.11.18	17:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
11.11.18	17:18	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
11.11.18	17:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
11.11.18	17:18	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [16 Meldungen seit 11.11.18 17:00:04]	
11.11.18	17:18	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [16 Meldungen seit 11.11.18 17:00:05]	
11.11.18	17:18	Kabel-Internet ist verfügbar.	
12.11.18	17:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
12.11.18	17:25	Internetverbindung wurde getrennt.	
12.11.18	17:25	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
12.11.18	17:25	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
12.11.18	17:29	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 12.11.18 17:25:23]	
12.11.18	17:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
12.11.18	17:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
12.11.18	17:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
12.11.18	17:30	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 12.11.18 17:25:24]	
12.11.18	17:30	Kabel-Internet ist verfügbar.	
12.11.18	19:11	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45 gescheitert (falsches Kennwort).	
12.11.18	19:11	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45.	
15.11.18	02:46	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
15.11.18	02:46	Internetverbindung wurde getrennt.	
15.11.18	02:46	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	



15.11.18	02:46	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
15.11.18	02:46	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
15.11.18	02:46	Kabel-Internet ist verfügbar.	
15.11.18	02:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
15.11.18	02:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
15.11.18	02:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
15.11.18	02:47	Kabel-Internet ist verfügbar.	
15.11.18	03:48	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
15.11.18	03:48	Internetverbindung wurde getrennt.	
15.11.18	03:48	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
15.11.18	03:48	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
15.11.18	03:53	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 15.11.18 03:48:44]	
15.11.18	03:53	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 15.11.18 03:48:45]	
15.11.18	03:54	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
15.11.18	03:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 15.11.18 03:54:36]	
15.11.18	03:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 15.11.18 03:54:37]	
15.11.18	04:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [52 Meldungen seit 15.11.18 04:00:10]	
15.11.18	04:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [52 Meldungen seit 15.11.18 04:00:11]	
15.11.18	04:48	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
15.11.18	04:48	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
15.11.18	04:49	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
15.11.18	04:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
15.11.18	04:49	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
15.11.18	04:49	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
15.11.18	04:49	Kabel-Internet ist verfügbar.	
16.11.18	01:53	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
16.11.18	01:53	Internetverbindung wurde getrennt.	
16.11.18	01:53	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
16.11.18	01:53	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
16.11.18	01:53	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
16.11.18	01:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 16.11.18 01:55:17]	
16.11.18	01:58	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 16.11.18 01:55:18]	
16.11.18	01:59	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
16.11.18	01:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
16.11.18	02:02	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Server antwortet mit HTTP Statuscode 503.	
16.11.18	02:02	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
16.11.18	02:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
16.11.18	02:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
16.11.18	02:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
16.11.18	02:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 16.11.18 02:01:33]	
16.11.18	02:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 16.11.18 02:01:34]	
16.11.18	02:02	Kabel-Internet ist verfügbar.	
16.11.18	03:35	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
16.11.18	03:35	Internetverbindung wurde getrennt.	
16.11.18	03:35	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
16.11.18	03:35	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	

16.11.18	03:40	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 16.11.18 03:35:53]	
16.11.18	03:40	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 16.11.18 03:35:54]	
16.11.18	03:41	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
16.11.18	03:55	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 16.11.18 03:41:33]	
16.11.18	03:55	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 16.11.18 03:41:34]	
16.11.18	04:00	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
16.11.18	04:01	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
16.11.18	04:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
16.11.18	04:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
16.11.18	04:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
16.11.18	04:01	Kabel-Internet ist verfügbar.	
16.11.18	04:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
16.11.18	04:05	Internetverbindung wurde getrennt.	
16.11.18	04:05	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
16.11.18	04:05	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
16.11.18	04:08	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 16.11.18 04:05:07]	
16.11.18	04:08	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 16.11.18 04:05:08]	
16.11.18	04:10	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
16.11.18	04:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [36 Meldungen seit 16.11.18 04:10:29]	
16.11.18	04:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [36 Meldungen seit 16.11.18 04:10:30]	
16.11.18	05:04	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 16.11.18 05:03:27]	
16.11.18	05:04	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 16.11.18 05:03:28]	
16.11.18	05:05	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
16.11.18	05:17	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
16.11.18	05:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
16.11.18	05:17	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
16.11.18	05:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
16.11.18	05:17	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 16.11.18 05:06:03]	
16.11.18	05:17	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 16.11.18 05:06:04]	
16.11.18	05:17	Kabel-Internet ist verfügbar.	
16.11.18	08:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
16.11.18	08:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
16.11.18	08:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
16.11.18	08:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
16.11.18	08:21	Internetverbindung wurde getrennt.	
16.11.18	08:21	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
16.11.18	08:21	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
16.11.18	08:21	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
16.11.18	08:21	Kabel-Internet ist verfügbar.	
16.11.18	08:54	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
16.11.18	08:54	Internetverbindung wurde getrennt.	
16.11.18	08:54	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
16.11.18	08:54	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
16.11.18	08:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 16.11.18 08:54:12]	
16.11.18	08:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 16.11.18 08:54:13]	
16.11.18	09:00	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	

16.11.18	09:51	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [39 Meldungen seit 16.11.18 09:00:38]	
16.11.18	09:51	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [39 Meldungen seit 16.11.18 09:00:39]	
16.11.18	09:54	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.	
16.11.18	09:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 16.11.18 09:54:39]	
16.11.18	09:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 16.11.18 09:54:40]	
16.11.18	10:52	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [30 Meldungen seit 16.11.18 10:00:01]	
16.11.18	10:52	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [30 Meldungen seit 16.11.18 10:00:02]	
16.11.18	10:54	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.	
16.11.18	10:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 16.11.18 10:56:11]	
16.11.18	10:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 16.11.18 10:56:12]	
16.11.18	11:24	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
16.11.18	11:24	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
16.11.18	11:24	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
16.11.18	11:24	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
16.11.18	11:24	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [17 Meldungen seit 16.11.18 11:01:33]	
16.11.18	11:24	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [17 Meldungen seit 16.11.18 11:01:34]	
16.11.18	11:24	Kabel-Internet ist verfügbar.	
16.11.18	11:29	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
16.11.18	11:29	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
16.11.18	11:29	Internetverbindung wurde getrennt.	
16.11.18	11:29	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
16.11.18	11:29	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
16.11.18	11:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
16.11.18	11:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
16.11.18	11:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
16.11.18	11:30	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 16.11.18 11:29:36]	
16.11.18	11:30	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 16.11.18 11:29:37]	
16.11.18	11:30	Kabel-Internet ist verfügbar.	
16.11.18	22:19	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
16.11.18	22:19	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
16.11.18	22:19	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
16.11.18	22:20	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
16.11.18	22:20	Internetverbindung wurde getrennt.	
16.11.18	22:20	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
16.11.18	22:20	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
16.11.18	22:26	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
16.11.18	22:26	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 16.11.18 22:20:42]	
16.11.18	22:26	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 16.11.18 22:20:43]	
16.11.18	22:33	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
16.11.18	22:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
16.11.18	22:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
16.11.18	22:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
16.11.18	22:33	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 16.11.18 22:26:50]	
16.11.18	22:33	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [8 Meldungen seit 16.11.18 22:26:51]	
16.11.18	22:33	Kabel-Internet ist verfügbar.	
16.11.18	22:59	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	

16.11.18	23:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
16.11.18	23:00	Internetverbindung wurde getrennt.	
16.11.18	23:00	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
16.11.18	23:00	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
16.11.18	23:01	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 16.11.18 23:00:06]	
16.11.18	23:01	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 16.11.18 23:00:07]	
16.11.18	23:02	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
16.11.18	23:05	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
16.11.18	23:05	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 16.11.18 23:02:52]	
16.11.18	23:05	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 16.11.18 23:02:53]	
16.11.18	23:44	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
16.11.18	23:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
16.11.18	23:44	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
16.11.18	23:44	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
16.11.18	23:44	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 16.11.18 23:06:22]	
16.11.18	23:44	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [35 Meldungen seit 16.11.18 23:06:23]	
16.11.18	23:44	Kabel-Internet ist verfügbar.	
17.11.18	02:34	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
17.11.18	02:34	Internetverbindung wurde getrennt.	
17.11.18	02:34	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
17.11.18	02:34	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
17.11.18	02:38	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 17.11.18 02:34:26]	
17.11.18	02:38	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 17.11.18 02:34:27]	
17.11.18	02:39	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
17.11.18	02:50	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [10 Meldungen seit 17.11.18 02:39:50]	
17.11.18	02:50	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [10 Meldungen seit 17.11.18 02:39:51]	
17.11.18	02:51	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
17.11.18	02:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
17.11.18	02:51	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
17.11.18	02:51	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
17.11.18	02:51	Kabel-Internet ist verfügbar.	
17.11.18	02:57	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
17.11.18	02:57	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
17.11.18	02:57	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
17.11.18	02:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
17.11.18	02:57	Internetverbindung wurde getrennt.	
17.11.18	02:57	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
17.11.18	02:57	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
17.11.18	02:57	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
17.11.18	02:57	Kabel-Internet ist verfügbar.	
17.11.18	02:59	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
17.11.18	03:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
17.11.18	03:12	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
17.11.18	03:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
17.11.18	03:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
17.11.18	03:12	Internetverbindung wurde getrennt.	

17.11.18	03:12	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
17.11.18	03:12	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
17.11.18	03:12	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
17.11.18	03:12	Kabel-Internet ist verfügbar.	
17.11.18	03:14	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
17.11.18	03:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
17.11.18	03:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
17.11.18	03:21	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
17.11.18	03:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
17.11.18	03:21	Internetverbindung wurde getrennt.	
17.11.18	03:21	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
17.11.18	03:21	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
17.11.18	03:21	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
17.11.18	03:21	Kabel-Internet ist verfügbar.	
17.11.18	04:17	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.	
17.11.18	04:17	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.	
17.11.18	04:17	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.	
17.11.18	04:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
17.11.18	04:18	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
17.11.18	04:18	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
17.11.18	04:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
17.11.18	04:18	Internetverbindung wurde getrennt.	
17.11.18	04:18	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
17.11.18	04:18	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
17.11.18	04:18	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
17.11.18	04:18	Kabel-Internet ist verfügbar.	
17.11.18	23:32	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
17.11.18	23:32	Internetverbindung wurde getrennt.	
17.11.18	23:32	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
17.11.18	23:32	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
17.11.18	23:37	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
17.11.18	23:37	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 17.11.18 23:32:48]	
17.11.18	23:37	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 17.11.18 23:32:49]	
17.11.18	23:38	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
17.11.18	23:52	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [17 Meldungen seit 17.11.18 23:38:12]	
17.11.18	23:52	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [17 Meldungen seit 17.11.18 23:38:13]	
17.11.18	23:54	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
17.11.18	23:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
17.11.18	23:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
17.11.18	23:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
17.11.18	23:54	Kabel-Internet ist verfügbar.	
18.11.18	00:37	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
18.11.18	00:37	Internetverbindung wurde getrennt.	
18.11.18	00:37	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
18.11.18	00:37	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
18.11.18	00:40	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 18.11.18 00:37:12]	

18.11.18	00:40	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 18.11.18 00:37:13]	
18.11.18	00:42	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
18.11.18	00:47	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
18.11.18	00:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
18.11.18	00:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
18.11.18	00:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
18.11.18	00:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 18.11.18 00:42:50]	
18.11.18	00:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 18.11.18 00:42:51]	
18.11.18	00:47	Kabel-Internet ist verfügbar.	
18.11.18	03:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
18.11.18	03:10	Internetverbindung wurde getrennt.	
18.11.18	03:10	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
18.11.18	03:10	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
18.11.18	03:11	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Server antwortet mit HTTP Statuscode 503.	
18.11.18	03:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
18.11.18	03:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
18.11.18	03:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
18.11.18	03:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 18.11.18 03:10:36]	
18.11.18	03:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 18.11.18 03:10:37]	
18.11.18	03:11	Kabel-Internet ist verfügbar.	
18.11.18	09:34	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45.	
18.11.18	09:34	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
18.11.18	09:34	Internetverbindung wurde getrennt.	
18.11.18	09:34	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
18.11.18	09:34	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
18.11.18	09:39	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 18.11.18 09:34:26]	
18.11.18	09:39	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 18.11.18 09:34:27]	
18.11.18	09:40	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
18.11.18	09:43	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
18.11.18	09:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
18.11.18	09:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
18.11.18	09:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
18.11.18	09:43	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 18.11.18 09:40:36]	
18.11.18	09:43	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 18.11.18 09:40:37]	
18.11.18	09:43	Kabel-Internet ist verfügbar.	
18.11.18	12:23	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
18.11.18	12:23	Internetverbindung wurde getrennt.	
18.11.18	12:23	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
18.11.18	12:23	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
18.11.18	12:29	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
18.11.18	12:29	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 18.11.18 12:23:52]	
18.11.18	12:29	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [7 Meldungen seit 18.11.18 12:23:53]	
18.11.18	12:52	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [24 Meldungen seit 18.11.18 12:30:14]	
18.11.18	12:52	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [24 Meldungen seit 18.11.18 12:30:15]	
18.11.18	12:53	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
18.11.18	12:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	

18.11.18	12:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
18.11.18	12:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
18.11.18	12:53	Kabel-Internet ist verfügbar.	
18.11.18	17:01	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45.	
18.11.18	17:02	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45.	
18.11.18	17:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
18.11.18	17:04	Internetverbindung wurde getrennt.	
18.11.18	17:04	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
18.11.18	17:04	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
18.11.18	17:09	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
18.11.18	17:09	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 18.11.18 17:04:02]	
18.11.18	17:09	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 18.11.18 17:04:03]	
18.11.18	17:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [45 Meldungen seit 18.11.18 17:11:30]	
18.11.18	17:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [45 Meldungen seit 18.11.18 17:11:31]	
18.11.18	18:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 18.11.18 18:01:46]	
18.11.18	18:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 18.11.18 18:01:47]	
18.11.18	18:04	Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden. Auch die Telefonie ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.	
18.11.18	18:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [40 Meldungen seit 18.11.18 18:04:38]	
18.11.18	18:47	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [40 Meldungen seit 18.11.18 18:04:39]	
18.11.18	18:49	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
18.11.18	18:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
18.11.18	18:49	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
18.11.18	18:49	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
18.11.18	18:49	Kabel-Internet ist verfügbar.	
18.11.18	19:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
18.11.18	19:28	Internetverbindung wurde getrennt.	
18.11.18	19:28	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
18.11.18	19:28	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
18.11.18	19:28	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
18.11.18	19:29	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
18.11.18	19:34	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
18.11.18	19:34	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 18.11.18 19:29:28]	
18.11.18	19:34	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 18.11.18 19:29:29]	
18.11.18	19:37	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 18.11.18 19:34:52]	
18.11.18	19:37	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 18.11.18 19:34:53]	
18.11.18	19:37	Kabel-Internet ist verfügbar.	
18.11.18	19:38	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
18.11.18	19:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
18.11.18	19:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX::XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
18.11.18	19:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
18.11.18	19:38	Kabel-Internet ist verfügbar.	
19.11.18	10:57	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
19.11.18	10:58	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.	
19.11.18	10:58	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.	
19.11.18	10:58	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.	
19.11.18	10:58	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	

19.11.18	10:59	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
19.11.18	10:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
19.11.18	10:59	Internetverbindung wurde getrennt.	
19.11.18	10:59	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
19.11.18	10:59	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
19.11.18	10:59	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
19.11.18	11:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 19.11.18 11:01:35]	
19.11.18	11:03	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 19.11.18 11:01:36]	
19.11.18	11:04	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
19.11.18	11:05	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
19.11.18	11:06	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
19.11.18	11:06	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
19.11.18	11:06	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
19.11.18	11:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
19.11.18	11:06	Kabel-Internet ist verfügbar.	
19.11.18	11:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
19.11.18	11:26	Internetverbindung wurde getrennt.	
19.11.18	11:26	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
19.11.18	11:26	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
19.11.18	11:26	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
19.11.18	11:29	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
19.11.18	11:29	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
19.11.18	11:29	Kabel-Internet ist verfügbar.	
19.11.18	11:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
19.11.18	11:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
19.11.18	11:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
19.11.18	14:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
19.11.18	14:02	Internetverbindung wurde getrennt.	
19.11.18	14:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
19.11.18	14:02	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
19.11.18	14:02	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
19.11.18	14:07	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
19.11.18	14:07	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 19.11.18 14:03:47]	
19.11.18	14:07	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 19.11.18 14:03:48]	
19.11.18	14:21	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 19.11.18 14:09:15]	
19.11.18	14:21	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 19.11.18 14:09:16]	
19.11.18	14:22	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
19.11.18	14:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
19.11.18	14:22	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
19.11.18	14:22	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
19.11.18	14:22	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.11.18	02:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
20.11.18	02:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.11.18	02:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
20.11.18	02:52	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.11.18	02:52	Internetverbindung wurde getrennt.	



20.11.18	02:52	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
20.11.18	02:52	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
20.11.18	02:52	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
20.11.18	02:52	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.11.18	03:15	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
20.11.18	03:15	Internetverbindung wurde getrennt.	
20.11.18	03:15	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
20.11.18	03:15	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
20.11.18	03:20	Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)	
20.11.18	03:20	Internetverbindung IPv6: DHCPv6-Fehler mit Fehlergrund 7 (got no aftr)	
20.11.18	03:20	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 20.11.18 03:15:40]	
20.11.18	03:20	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [6 Meldungen seit 20.11.18 03:15:41]	
20.11.18	03:20	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.11.18	03:21	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
20.11.18	03:21	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
20.11.18	03:21	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
20.11.18	03:21	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
20.11.18	03:21	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
20.11.18	03:21	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
20.11.18	03:21	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.11.18	03:21	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.11.18	03:21	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
20.11.18	03:21	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
20.11.18	03:21	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
20.11.18	03:21	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.11.18	03:24	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
20.11.18	03:24	Internetverbindung wurde getrennt.	
20.11.18	03:24	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
20.11.18	03:24	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
20.11.18	03:28	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 20.11.18 03:24:44]	
20.11.18	03:28	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 20.11.18 03:24:45]	
20.11.18	03:29	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
20.11.18	03:30	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) hinzugefügt.	
20.11.18	03:30	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
20.11.18	03:30	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.11.18	03:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.11.18	03:30	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
20.11.18	03:30	Kabel-Internet ist verfügbar.	
20.11.18	03:41	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: XXXX:XXXX:XXXX:XX::/62	
20.11.18	03:41	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXXX:XXXX:XX:XXXX:XXXX:XXXX	
20.11.18	03:41	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
20.11.18	03:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (hh-flug-af72-2.superkabel.de)	IPv4-MTU: (1500).
20.11.18	03:41	Internetverbindung wurde getrennt.	
20.11.18	03:41	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).	
20.11.18	03:41	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
20.11.18	03:41	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	

20.11.18	03:41	Kabel-Internet ist verfügbar.	
23.11.18	00:08	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
23.11.18	00:08	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
23.11.18	00:08	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
23.11.18	00:10	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
23.11.18	00:10	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
23.11.18	00:10	Anmeldung der Internetrufnummer +49XXXXXXXXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler	
23.11.18	01:59	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
23.11.18	17:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt	Präfix nicht mehr gültig.
23.11.18	17:11	Internetverbindung wurde getrennt.	
23.11.18	17:11	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).	
23.11.18	17:11	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).	
23.11.18	17:14	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.	
23.11.18	17:14	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 23.11.18 17:11:11]	
23.11.18	17:16	Freigabe für Port 22 auf XXX.XXX.XXX.XX (xxxxxx) entfernt.	
23.11.18	17:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [3 Meldungen seit 23.11.18 17:14:57]	
23.11.18	17:40	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [20 Meldungen seit 23.11.18 17:17:43]	
23.11.18	17:41	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.45.	
23.11.18	17:57	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [14 Meldungen seit 23.11.18 17:41:29]	