

**FRITZ!Box 6490 Cable**

## System &gt; Ereignisse

11.04.19	16:18:17	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8109:b00:4888:9cdb:aadb:3afe:1283.
11.04.19	16:17:55	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8109:b00:4888:9cdb:aadb:3afe:1283 gescheitert (falsches Kennwort).
11.04.19	16:12:54	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8109:b00:4888:6850:2192:ddde:e458.
10.04.19	20:29:32	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout [3 Meldungen seit 10.04.19 20:27:32]
10.04.19	20:24:29	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen. [3 Meldungen seit 10.04.19 20:21:01]
10.04.19	20:19:33	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout
10.04.19	20:17:54	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8109:b00:4888:cd82:359e:7972:14b7.
10.04.19	20:17:45	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8109:b00:4888:cd82:359e:7972:14b7 gescheitert (falsches Kennwort).
10.04.19	20:17:22	Anmeldung der Internetrufnummer +4944130431687 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
10.04.19	20:14:02	Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
10.04.19	20:10:36	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8109:b00:4888:cd82:359e:7972:14b7.
10.04.19	20:04:34	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Server antwortet mit HTTP Statuscode 500.
10.04.19	20:04:28	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout
09.04.19	20:11:57	Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
09.04.19	20:07:01	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout [3 Meldungen seit 09.04.19 20:04:24]
08.04.19	21:39:04	Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.
08.04.19	21:38:02	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
08.04.19	21:37:41	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8109:b00:4888:e57d:16b0:c431:ae43.
08.04.19	21:14:15	Die Rufnummer +4944130431687 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
08.04.19	21:14:15	Die Rufnummer +4944130424849 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
08.04.19	21:14:15	Die Rufnummer +4944130426522 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
08.04.19	20:11:47	Anmeldung der Internetrufnummer +4944130431687 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
08.04.19	20:11:47	Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
08.04.19	20:11:47	Anmeldung der Internetrufnummer +4944130426522 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
08.04.19	20:09:25	Anmeldung der Internetrufnummer +4944130431687 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
08.04.19	20:09:25	Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
08.04.19	20:09:25	Anmeldung der Internetrufnummer +4944130426522 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
08.04.19	20:04:40	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Server antwortet mit HTTP Statuscode 500.
08.04.19	20:04:38	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout

07.04.19 15:20:05 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Server antwortet mit HTTP Statuscode 500.

07.04.19 15:19:47 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout

07.04.19 10:46:00 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.

07.04.19 10:45:19 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130426522 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 486

07.04.19 10:44:17 Die Rufnummer +4944130424849 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.

07.04.19 10:39:30 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130426522 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

07.04.19 10:37:19 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130431687 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

07.04.19 09:47:23 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

07.04.19 09:44:17 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.04.19 09:38:57 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130426522 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

07.04.19 09:38:57 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

07.04.19 01:30:07 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130431687 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 486

06.04.19 15:33:29 5-GHz-Band für 1 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.500 GHz)

06.04.19 14:40:11 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.

06.04.19 14:09:02 Die Rufnummer +4944130424849 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.

06.04.19 14:07:57 Die Rufnummer +4944130426522 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.

06.04.19 14:07:57 Die Rufnummer +4944130431687 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.

06.04.19 13:49:26 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout

06.04.19 13:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130426522 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

06.04.19 13:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130431687 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

06.04.19 13:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

06.04.19 13:09:08 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Server antwortet mit HTTP Statuscode 500.

06.04.19 13:08:40 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout [3 Meldungen seit 06.04.19 13:06:22]

06.04.19 13:04:44 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.

06.04.19 13:03:01 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

06.04.19 13:03:01 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130426522 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

06.04.19 13:03:01 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130431687 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

06.04.19 12:51:07 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen. [2 Meldungen seit 06.04.19 12:51:07]

06.04.19 12:49:47 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout [4 Meldungen seit 06.04.19 12:20:39]

04.04.19 21:26:41 5-GHz-Band für 1 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.300 GHz)

04.04.19 20:06:22 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8109:b00:4888:75b9:b3f0:6f57:6502.

04.04.19 20:05:43 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Server antwortet mit HTTP Statuscode 500.

04.04.19 20:05:31 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout [2 Meldungen seit 04.04.19 20:04:28]

04.04.19 18:18:13 WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Erfolgreich.

04.04.19 18:17:52 Anmeldebereitschaft gestartet.

04.04.19 18:17:47 5-GHz-Band für 10 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.580 GHz)

04.04.19 18:17:37 WLAN wurde über den WLAN-Taster aktiviert (2,4 + 5 GHz).

04.04.19 18:17:25 WLAN wurde über den WLAN-Taster deaktiviert (2,4 + 5 GHz).

04.04.19 11:49:22 Netzwerkgerät Name: Ann-Kathrin, MAC: 1C:3E:84:D1:33:C8 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

03.04.19 21:06:31 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

03.04.19 21:03:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: hb-past-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

03.04.19 21:03:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b00:4888::/62

03.04.19 21:03:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109::16:dc86:7d3b:f883:c837

03.04.19 21:03:58 Kabel-Internet ist verfügbar.

03.04.19 21:03:30 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

03.04.19 21:03:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.04.19 21:03:29 Internetverbindung wurde getrennt.

03.04.19 21:03:29 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

03.04.19 21:03:29 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

03.04.19 04:18:33 5-GHz-Band für 1 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.540 GHz)

02.04.19 21:30:07 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.

02.04.19 20:33:12 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130431687 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

02.04.19 20:33:12 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130426522 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

02.04.19 20:13:44 Anmeldung der Internetrufnummer +4944130424849 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

02.04.19 18:49:25 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Diensteanbieter nicht möglich: Timeout

01.04.19 21:26:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:8109:b00:4888::/62

01.04.19 21:15:35 Netzwerkgerät Name: skyq, MAC: A0:72:2C:9D:10:C8 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

01.04.19 21:08:20 Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-27, MAC: D0:E1:40:B0:75:EB hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

01.04.19 21:07:05 Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-25, MAC: 30:59:B7:45:40:E0 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

01.04.19 21:06:19 Der Diensteanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.

01.04.19 21:06:15 Es wurde ein Fehlerbericht versendet

01.04.19 21:06:15 Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-28, MAC: 70:7E:04:D7:00:4E hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

01.04.19 21:06:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b00:4888::/62

01.04.19 21:06:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109::16:dc86:7d3b:f883:c837

01.04.19 21:05:49 Kabel-Internet ist verfügbar.

01.04.19 21:05:28 Netzwerkgerät Name: Xbox-SystemOS, MAC: 30:59:B7:45:40:E0 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

01.04.19 21:05:28 Netzwerkgerät Name: VIERA-WT50-Series, MAC: 24:EC:99:5D:FE:25 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

01.04.19 21:05:28 Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-30, MAC: 50:1E:2D:10:E8:46 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.