

FRITZ!Box 6490 Cable

System > Ereignisse

Alle ▼

27.10.19	18:14:46	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810d:5fbf:fb14:a4bc:f2dc:35af:b7b3.
27.10.19	18:09:50	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.20.
27.10.19	18:03:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-wams-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
27.10.19	18:03:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:5fbf:fb14::/62
27.10.19	18:03:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::bf:ec32:2042:f80a:64c5
27.10.19	18:03:07	Kabel-Internet ist verfügbar.
27.10.19	18:02:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
27.10.19	18:02:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.10.19	18:02:01	Internetverbindung wurde getrennt.
27.10.19	18:02:01	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
27.10.19	18:02:01	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
27.10.19	17:42:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-wams-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
27.10.19	17:42:03	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:5fbf:fb14::/62
27.10.19	17:42:03	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::bf:ec32:2042:f80a:64c5
27.10.19	17:41:57	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.10.19	17:41:57	Internetverbindung wurde getrennt.
27.10.19	17:41:57	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-wams-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
27.10.19	14:40:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-wams-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

27.10.19	14:40:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:5fbf:fb14::/62
27.10.19	14:40:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::bf:ec32:2042:f80a:64c5
27.10.19	14:40:30	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.10.19	14:40:30	Internetverbindung wurde getrennt.
27.10.19	14:40:30	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-wams-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
27.10.19	14:16:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-wams-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
27.10.19	14:16:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:5fbf:fb14::/62
27.10.19	14:16:40	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::bf:ec32:2042:f80a:64c5
27.10.19	14:16:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.10.19	14:16:33	Internetverbindung wurde getrennt.
27.10.19	14:16:33	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-wams-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
27.10.19	11:03:21	Netzwerkgerät Name: PC-169-254-121-138, MAC: 00:26:AB:94:74:CC hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
26.10.19	23:08:42	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
26.10.19	20:10:58	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
26.10.19	20:10:54	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.
26.10.19	20:10:39	Anmeldung einer App mit unbekanntem Anmeldenamen von IP-Adresse 192.168.178.40 gescheitert. [7 Meldungen seit 26.10.19 20:10:37]
26.10.19	12:18:34	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
26.10.19	12:15:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-wams-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
26.10.19	12:15:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:5fbf:fb14::/62
26.10.19	12:15:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::bf:ec32:2042:f80a:64c5

26.10.19	12:15:05	Kabel-Internet ist verfügbar.
26.10.19	12:14:41	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
26.10.19	12:02:36	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
26.10.19	12:01:45	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.10.19	12:01:45	Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.19	12:01:45	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
26.10.19	12:01:45	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
26.10.19	08:57:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-wams-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
26.10.19	08:57:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:5fbf:fb14::/62
26.10.19	08:57:32	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::bf:ec32:2042:f80a:64c5
26.10.19	08:57:31	Kabel-Internet ist verfügbar.
26.10.19	08:56:56	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
26.10.19	08:48:29	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.10.19	08:48:29	Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.19	08:48:29	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
26.10.19	08:48:29	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
26.10.19	08:25:14	5-GHz-Band für 1 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.500 GHz)
26.10.19	07:36:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:810d:5fbf:fb14::/62
26.10.19	07:21:51	Anmeldung einer App mit unbekanntem Anmeldenamen von IP-Adresse 192.168.178.20 gescheitert. [2 Meldungen seit 26.10.19 07:21:51]
26.10.19	07:21:01	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
26.10.19	07:20:51	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.20.
26.10.19	07:20:44	Anmeldung einer App mit unbekanntem Anmeldenamen von IP-Adresse 192.168.178.20 gescheitert. [7 Meldungen seit 26.10.19 07:20:44]

07.20.41j

- | | | |
|----------|----------|--|
| 26.10.19 | 07:14:06 | Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 91.217.201.134. |
| 26.10.19 | 07:14:05 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-wams-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500. |
| 26.10.19 | 07:14:05 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:5fbf:fb14::/62 |
| 26.10.19 | 07:14:05 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::bf:ec32:2042:f80a:64c5 |
| 26.10.19 | 07:14:03 | Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen. |
| 26.10.19 | 07:13:24 | Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). |
| 26.10.19 | 07:13:15 | Netzwerkgerät Name: RE200, MAC: 60:E3:27:CF:B5:89 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden. |
| 26.10.19 | 07:13:06 | 5-GHz-Band für 10 Min. nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR) auf dem gewählten Kanal (Frequenz 5.620 GHz) |