

EuroDOCSIS 3.0 Kanäle

Empfangsrichtung

Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kanal ID	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Frequenz [MHz]	642	650	658	666	674	682	690	698	706	714	722	730	738	746	754	762	770	778	786	794
Modulation	256QAM	64QAM																		
Power Level [dBmV]	8.3	8.3	8.7	8.9	8.9	8.6	8.7	3.1	3.4	3.4	3.4	3.0	3.1	3.2	2.4	2.5	2.8	3.3	3.3	3.4
MSE [dB]	-40.4	-40.4	-40.4	-40.9	-40.9	-40.9	-40.4	-37.3	-37.3	-37.6	-37.6	-37.3	-37.3	-37.3	-36.6	-36.6	-36.6	-37.6	-37.3	-37.3

Senderichtung

Kanal	1	2	3	4
Kanal ID	4	1	3	2
Frequenz [MHz]	63.4	58.6	45.8	52.2
Modulation	4QAM	4QAM	16QAM	4QAM
Multiplex-Verfahren	ATDMA	ATDMA	ATDMA	ATDMA
Power Level [dBmV]	43.4	45.7	44.2	45.0

Internet > Kabel-Informationen

Übersicht Kanäle

FRITZ!Box



Verbindung



Kopfstelle (CMTS)



Kabel-Internet aktiv
 Verbindungsdauer: 0 Stunden 21 Minuten 3 Sekunden
 EuroDOCSIS 3.0
 20 Kanäle in Empfangsrichtung
 4 Kanäle in Senderichtung

Aktualisieren

System > Ereignisse

Alle

- 02.12.20 15:35:40 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.121.
- 02.12.20 15:27:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
- 02.12.20 15:27:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
- 02.12.20 15:27:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
- 02.12.20 15:27:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 02.12.20 15:27:14 Internetverbindung wurde getrennt.
- 02.12.20 15:27:14 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
- 02.12.20 15:10:10 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:810d:6d40:b7c:b197:d5a9:7d6f:f503. [2 Meldungen seit 02.12.20 15:08:41]

Nur Internetverbindung

Internetverbindung ▼

02.12.20	15:27:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
02.12.20	15:27:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
02.12.20	15:27:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
02.12.20	15:27:15	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.12.20	15:27:14	Internetverbindung wurde getrennt.
02.12.20	15:27:14	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
30.11.20	19:55:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
30.11.20	19:55:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
30.11.20	19:55:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
30.11.20	19:55:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
30.11.20	19:55:47	Internetverbindung wurde getrennt.
30.11.20	19:55:47	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
28.11.20	12:01:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
28.11.20	12:01:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
28.11.20	12:01:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
28.11.20	12:01:50	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.