

## FRITZ!Box 6490 Cable

### System > Ereignisse

Internetverbindung ▾

- |          |          |  |
|----------|----------|--|
| 15.12.20 | 05:40:33 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500. |
| 15.12.20 | 05:40:33 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62   |
| 15.12.20 | 05:40:33 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1  |
| 15.12.20 | 05:40:28 | Kabel-Internet ist verfügbar.  |
| 15.12.20 | 05:39:06 | Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [11 Meldungen seit 15.12.20 05:34:02]  |
| 15.12.20 | 05:33:56 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.  |
| 15.12.20 | 05:33:56 | Internetverbindung wurde getrennt.   |
| 15.12.20 | 05:33:56 | Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).   |
| 15.12.20 | 05:33:56 | Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).  |
| 08.12.20 | 11:45:12 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500. |
| 08.12.20 | 11:45:12 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62   |
| 08.12.20 | 11:45:12 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1  |
| 08.12.20 | 11:45:06 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.  |
| 08.12.20 | 11:45:06 | Internetverbindung wurde getrennt.   |
| 08.12.20 | 11:45:06 | Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden                   |
| 08.12.20 | 08:43:51 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500. |
| 08.12.20 | 08:43:46 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62   |
| 08.12.20 | 08:43:46 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1  |

08.12.20 08:43:41 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.12.20 08:43:40 Internetverbindung wurde getrennt.

08.12.20 08:43:40 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-  
amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

02.12.20 15:27:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-  
Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-  
MTU: 1500.

02.12.20 15:27:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2a02:810d:6d40:b7c::/62

02.12.20 15:27:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

02.12.20 15:27:15 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.12.20 15:27:14 Internetverbindung wurde getrennt.

02.12.20 15:27:14 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-  
amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

30.11.20 19:55:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-  
Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-  
MTU: 1500.

30.11.20 19:55:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2a02:810d:6d40:b7c::/62

30.11.20 19:55:53 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

30.11.20 19:55:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.11.20 19:55:47 Internetverbindung wurde getrennt.

30.11.20 19:55:47 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-  
amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

28.11.20 12:01:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-  
Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-  
MTU: 1500.

28.11.20 12:01:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2a02:810d:6d40:b7c::/62

28.11.20 12:01:56 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

28.11.20 12:01:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

28.11.20 12:01:50 Internetverbindung wurde getrennt.

28.11.20 12:01:50 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-  
amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

25.11.20 15:23:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS

23.11.20	15:23:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
25.11.20	15:23:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
25.11.20	15:23:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
25.11.20	15:22:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
25.11.20	15:22:55	Internetverbindung wurde getrennt.
25.11.20	15:22:55	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
23.11.20	21:44:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
23.11.20	21:44:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
23.11.20	21:44:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
23.11.20	21:43:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.11.20	21:43:59	Internetverbindung wurde getrennt.
23.11.20	21:43:59	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
21.11.20	23:57:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
21.11.20	23:57:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
21.11.20	23:57:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
21.11.20	23:57:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.11.20	23:57:33	Internetverbindung wurde getrennt.
21.11.20	23:57:33	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
19.11.20	22:03:42	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
19.11.20	22:03:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
19.11.20	22:03:42	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

19.11.20 22:03:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

19.11.20 22:03:37 Internetverbindung wurde getrennt.

19.11.20 22:03:37 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-  
amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

18.11.20 09:39:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-  
Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-  
MTU: 1500.

18.11.20 09:39:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2a02:810d:6d40:b7c::/62

18.11.20 09:39:19 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

18.11.20 09:39:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.11.20 09:39:12 Internetverbindung wurde getrennt.

18.11.20 09:39:12 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-  
amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

17.11.20 22:45:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-  
Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-  
MTU: 1500.

17.11.20 22:45:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2a02:810d:6d40:b7c::/62

17.11.20 22:45:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

17.11.20 22:45:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

17.11.20 22:45:17 Internetverbindung wurde getrennt.

17.11.20 22:45:17 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-  
amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

13.11.20 22:21:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-  
Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-  
MTU: 1500.

13.11.20 22:21:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:  
2a02:810d:6d40:b7c::/62

13.11.20 22:21:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:  
2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

13.11.20 22:21:19 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

13.11.20 22:21:19 Internetverbindung wurde getrennt.

13.11.20 22:21:19 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-  
amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

11.11.20 00:57:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS

11.11.20 09:57:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

11.11.20 09:57:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62

11.11.20 09:57:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

11.11.20 09:57:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.11.20 09:57:14 Internetverbindung wurde getrennt.

11.11.20 09:57:14 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

11.11.20 09:34:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

11.11.20 09:34:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62

11.11.20 09:34:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

11.11.20 09:33:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

11.11.20 09:33:55 Internetverbindung wurde getrennt.

11.11.20 09:33:55 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

10.11.20 22:38:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

10.11.20 22:38:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62

10.11.20 22:38:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

10.11.20 22:38:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

10.11.20 22:38:37 Internetverbindung wurde getrennt.

10.11.20 22:38:37 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

10.11.20 22:15:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

10.11.20 22:15:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62

10.11.20 22:15:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

10.11.20	22:15:20	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
10.11.20	22:15:20	Internetverbindung wurde getrennt.
10.11.20	22:15:20	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m- amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
08.11.20	23:43:31	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4- MTU: 1500.
08.11.20	23:43:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
08.11.20	23:43:31	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
08.11.20	23:43:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.11.20	23:43:25	Internetverbindung wurde getrennt.
08.11.20	23:43:25	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m- amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
08.11.20	21:49:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4- MTU: 1500.
08.11.20	21:49:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
08.11.20	21:49:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
08.11.20	21:49:29	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.11.20	21:49:28	Internetverbindung wurde getrennt.
08.11.20	21:49:28	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m- amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
08.11.20	21:25:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS- Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4- MTU: 1500.
08.11.20	21:25:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
08.11.20	21:25:38	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
08.11.20	21:25:28	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.11.20	21:25:28	Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m- amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden
08.11.20	21:24:08	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62

08.11.20 21:24:08 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

08.11.20 21:22:09 Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)

08.11.20 21:21:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.20 21:21:45 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.20 21:21:45 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR m-amme-af72-1.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

13.10.20 12:39:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

13.10.20 12:38:58 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62

13.10.20 12:38:58 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

13.10.20 12:38:58 Kabel-Internet ist verfügbar.

13.10.20 12:37:36 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 13.10.20 12:29:56]

13.10.20 12:27:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

13.10.20 12:27:38 Internetverbindung wurde getrennt.

13.10.20 12:27:38 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

13.10.20 12:27:38 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

13.10.20 12:09:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

13.10.20 12:09:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62

13.10.20 12:09:01 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

13.10.20 12:08:56 Kabel-Internet ist verfügbar.

13.10.20 12:07:13 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 13.10.20 11:56:39]

13.10.20 11:29:57 Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.

13.10.20 10:29:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

13.10.20 10:29:57 Internetverbindung wurde getrennt.

13.10.20 10:29:57 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

13.10.20 10:29:57 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

09.10.20 09:19:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

09.10.20 09:19:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62

09.10.20 09:19:19 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

09.10.20 09:19:14 Kabel-Internet ist verfügbar.

09.10.20 09:18:08 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [5 Meldungen seit 09.10.20 09:09:40]

09.10.20 08:34:12 Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.

09.10.20 07:34:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

09.10.20 07:34:12 Internetverbindung wurde getrennt.

09.10.20 07:34:12 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

09.10.20 07:34:12 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

22.09.20 01:06:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

22.09.20 01:06:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62

22.09.20 01:06:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1

22.09.20 01:06:23 Kabel-Internet ist verfügbar.

22.09.20 01:04:48 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [4 Meldungen seit 22.09.20 01:03:23]

22.09.20 01:03:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.09.20 01:03:17 Internetverbindung wurde getrennt.

22.09.20 01:03:17 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

22.09.20 01:03:17 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

11.09.20 12:26:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62

11.09.20 12:26:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: m-amme-af72-1.superkabel.de, IPv4-



MTU: 1500.

11.09.20	12:26:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810d:6d40:b7c::/62
11.09.20	12:26:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810d::da:95b6:f596:d72:fca1
11.09.20	12:26:21	Kabel-Internet ist verfügbar.
11.09.20	12:25:53	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).