

| | | |
|-------------|----------------|---|
| Erfolgreich | WLAN-Umgeb | WLAN-Umgebung 2,4-GHz: 9 WLAN-Netze auf demselben Kanal aktiv ke |
| Erfolgreich | FRITZ!Box-Anr | Mit Kennwort gesichert |
| Erfolgreich | Heimnetz | 5 Gerät im Heimnetz, 5 davon online |
| Erfolgreich | FRITZ!Box 649 | AirbusA380, FRITZ!OS 07.01, FRITZ!OS ist aktuell |
| Erfolgreich | USB-Geräte | kein Gerät angeschlossen |
| Erfolgreich | LAN | Keine Ports verbunden |
| Fehler | Rufnummern | 3 Rufnummern aktiv, |
| Erfolgreich | WLAN | 2,4-GHz: AirbusA380, Gesichert, aktuell 1 WLAN-Gerät verbunden, 5-GH- |
| Erfolgreich | DECT | an, ein Schnurlostelefon angemeldet |
| Erfolgreich | Internetverbir | IPv4: verbunden seit 02.09.2019, 20:15 Uhr FRITZ!Box verwendet einer |

keine WLAN-Netze mit demselben Namen WLAN-Umgebung 5-GHz: keine WLAN-Netze auf demselben

flz: AirbusA380, Gesichert, aktuell 4 WLAN-Geräte verbunden

1 DS-Lite-TunnelIPv6: verbunden seit 02.09.2019, 20:15 Uhr

| Kanal aktiv keine WLAN-Netze mit demselben Namen