

System > Ereignisse

Alle

- | | | |
|----------|----------|--|
| 08.11.23 | 10:41:33 | Der Gerätehersteller hat erfolgreich die Diagnosedaten abgerufen. |
| 08.11.23 | 10:40:13 | DSL-Feedback wurde erfolgreich an AVM versandt. |
| 08.11.23 | 10:38:28 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E. |
| 08.11.23 | 10:38:26 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E. |
| 08.11.23 | 10:37:28 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), ---, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E. |
| 08.11.23 | 10:35:07 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E. |
| 08.11.23 | 10:34:13 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E. |
| 08.11.23 | 10:33:13 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E. [2 Meldungen seit 08.11.23 10:33:03] |
| 08.11.23 | 10:31:39 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E. |
| 08.11.23 | 10:30:22 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E. |
| 08.11.23 | 10:27:17 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-56-ED-2D-68-E7-4C, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C. |
| 08.11.23 | 10:26:33 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B. |
| 08.11.23 | 10:23:28 | Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40. |
| 08.11.23 | 10:22:11 | [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-56-ED-2D-68-E7-4C, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C. |
| 08.11.23 | 10:16:49 | Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cb:9992::/56. |
| 08.11.23 | 10:16:49 | Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt. |
| 08.11.23 | 10:16:49 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.203.153.146, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701 |
| 08.11.23 | 10:16:18 | PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. |
| 08.11.23 | 10:16:04 | E-Mail-Zustellung gescheitert: Interner Fehler. |
| 08.11.23 | 10:15:44 | PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. |
| 08.11.23 | 10:15:37 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 224990/46719 kbit/s). |
| 08.11.23 | 10:14:38 | Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern. |
| 08.11.23 | 10:14:15 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 08.11.23 | 10:13:59 | Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut. |

08.11.23 10:13:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 10:13:56 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 10:13:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 10:13:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 10:12:53 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet Fehler 0 -

08.11.23 10:10:20 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:543b:7a20::/56.

08.11.23 10:10:20 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 10:10:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.59.122.32, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 10:09:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 08.11.23 10:09:15]

08.11.23 10:09:09 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 224990/46719 kbit/s).

08.11.23 10:07:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 08.11.23 10:07:02]

08.11.23 10:06:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 10:06:47 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 10:06:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 10:06:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 09:54:36 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:54:36 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 09:52:24 DNS-Störung beendet, Namensauflösung über öffentliche DNS-Server beendet.

08.11.23 09:52:24 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5edc:be08::/56.

08.11.23 09:52:24 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 09:52:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 94.220.190.8, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 09:52:21 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.

08.11.23 09:52:11 DNS-Störung erkannt, Namensauflösung erfolgt ab sofort über öffentliche DNS-Server.

08.11.23 09:51:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

08.11.23 09:51:29 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:29 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 09:51:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 192.168.0.50, DNS-Server: 192.168.0.1 und 192.168.0.1, Gateway: 192.168.0.1

08.11.23 09:51:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

08.11.23 09:51:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 224990/46719 kbit/s).

08.11.23 09:50:19 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-13, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

08.11.23 09:50:18 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 09:50:17 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-13, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

08.11.23 09:50:16 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 09:50:09 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

08.11.23 09:50:06 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 09:50:04 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 09:50:04 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 09:50:04 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 09:49:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 09:49:36 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

08.11.23 09:49:36 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

08.11.23 09:49:36 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

08.11.23 09:49:36 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

08.11.23 09:49:36 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

08.11.23 09:49:36 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

08.11.23 09:49:36 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

08.11.23 09:49:36 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

08.11.23 09:49:36 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

08.11.23 09:49:35 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 09:49:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 09:49:35 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 09:49:35 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 09:49:35 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 09:49:35 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 09:49:35 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 09:49:35 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 09:49:35 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 09:49:35 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 09:49:35 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 09:49:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 09:36:00 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 09:36:00 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 09:35:56 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.

08.11.23 09:35:54 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.

08.11.23 09:35:44 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.

08.11.23 09:35:44 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).

08.11.23 09:35:41 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 44:4E:6D:A7:67:2C.

08.11.23 09:35:40 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.

08.11.23 09:35:28 WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 4E:91:AB:11:BA:D7.

08.11.23 09:35:26 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 09:35:23 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 09:35:23 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).

08.11.23 09:24:00 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-30-58-90-51-40-B7, IP 192.168.178.63, MAC 30:58:90:51:40:B7.

08.11.23 09:23:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 30:58:90:51:40:B7.

08.11.23 09:23:44 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-30-58-90-51-40-B7, IP 192.168.178.63, MAC 30:58:90:51:40:B7.

08.11.23 09:22:43 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 09:22:43 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 09:22:37 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.

08.11.23 09:22:37 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.

08.11.23 09:22:37 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 44:4E:6D:A7:67:2C.

08.11.23 09:22:28 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-30-58-90-51-40-B7, IP 192.168.178.63, MAC 30:58:90:51:40:B7.

08.11.23 09:22:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 4E:91:AB:11:BA:D7.

08.11.23 09:22:22 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, E1, IP 192.168.178.12, MAC B0:41:1D:E1:5F:B0.

08.11.23 09:22:22 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 09:22:20 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 09:22:20 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-30-58-90-51-40-B7, IP 192.168.178.63, MAC 30:58:90:51:40:B7.

08.11.23 09:22:20 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), E1, IP 192.168.178.12, MAC B0:41:1D:E1:5F:B0.

08.11.23 09:22:20 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).

08.11.23 09:11:04 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-56-ED-2D-68-E7-4C, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

08.11.23 09:08:20 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.

08.11.23 09:08:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 09:08:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 09:08:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 09:08:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 09:08:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 09:08:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 09:08:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 09:08:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 09:08:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 09:07:45 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 09:07:45 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 09:07:42 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Die erneute Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterstützung für geschützte Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF)" gescheitert. MAC-Adresse: E6:C0:4B:EB:C1:1B.

- 08.11.23 09:07:40 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
- 08.11.23 09:07:37 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.
- 08.11.23 09:07:37 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5252:f626::/56.
- 08.11.23 09:07:37 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
- 08.11.23 09:07:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.38, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
- 08.11.23 09:06:51 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-13, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.
- 08.11.23 09:06:51 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.
- 08.11.23 09:06:51 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.
- 08.11.23 09:06:51 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63. [2 Meldungen seit 08.11.23 09:06:49]
- 08.11.23 09:06:49 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-13, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.
- 08.11.23 09:06:49 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.
- 08.11.23 09:06:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 224990/46719 kbit/s).
- 08.11.23 09:05:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 08.11.23 09:05:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0
- 08.11.23 09:05:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0
- 08.11.23 09:05:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0
- 08.11.23 09:05:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0
- 08.11.23 09:05:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0
- 08.11.23 09:05:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0
- 08.11.23 09:05:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0
- 08.11.23 09:05:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0
- 08.11.23 09:05:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0
- 08.11.23 09:05:00 Internetverbindung wurde getrennt.
- 08.11.23 09:05:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 08.11.23 09:04:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 08.11.23 08:55:00 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.
- 08.11.23 08:54:50 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
- 08.11.23 08:54:50 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
- 08.11.23 08:54:50 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
- 08.11.23 08:54:50 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 08:54:50 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 08:54:50 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 08:54:50 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 08:54:50 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 08:54:49 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

08.11.23 08:54:21 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 08:54:21 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

08.11.23 08:54:20 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 08:54:17 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

08.11.23 08:54:17 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d5ee::/56.

08.11.23 08:54:17 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 08:54:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.213.238, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 08:53:25 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:25 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:53:22 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

08.11.23 08:53:17 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 08:53:17 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 08:53:17 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Cat-Cam, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 08:53:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cat-Cam, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 08:53:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 224990/46719 kbit/s).

08.11.23 08:52:09 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-13, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

08.11.23 08:52:08 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 08:52:07 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

08.11.23 08:52:07 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Terrasse, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 08:51:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 08:51:38 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:51:38 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:51:38 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:51:38 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:51:38 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:51:38 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:51:38 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:51:38 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:51:38 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:51:37 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 08:51:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 08:51:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 08:48:47 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:47 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:47 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:47 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:47 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:45 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 08:48:45 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:45 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:45 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:45 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:45 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:44 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:44 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:44 Freigabe für Port 445 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:44 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:44 Freigabe für Port 445 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:44 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Freigabe für Port 6881 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Freigabe für Port 16881 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Freigabe für Port 443 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Freigabe für Port 80 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Freigabe für Port 8920 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Freigabe für Port 8096 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Freigabe für Port 5006 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Freigabe für Port 5001 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Freigabe für Ping6 auf 2002:543b:7a20::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Freigabe für Ping6 auf 2002:543b:7a20::5bba:5b4a:1ad8:ecc3 (PC-Nanoq) hinzugefügt.

08.11.23 08:48:41 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:543b:7a20::/56.

08.11.23 08:48:41 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 08:48:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.59.122.32, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 08:48:25 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 08:48:22 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:48:22 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:48:22 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

08.11.23 08:48:21 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 08:48:16 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

08.11.23 08:42:55 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

08.11.23 08:41:05 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 08:41:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.59.122.32, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 08:40:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 08.11.23 08:40:00]

08.11.23 08:39:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 224990/46719 kbit/s).

08.11.23 08:38:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 08:38:16 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 08:38:15 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 08:38:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 08:33:45 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.

08.11.23 08:30:53 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Withings, IP 192.168.178.93, MAC A4:7E:FA:19:02:70.

08.11.23 08:30:47 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Withings, IP 192.168.178.93, MAC A4:7E:FA:19:02:70.

08.11.23 08:19:52 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:50 Freigabe für Port 445 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:44 Freigabe für Port 80 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:40 Freigabe für Port 443 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:39 Freigabe für Ping6 auf 2002:b200:25b3::5bba:5b4a:1ad8:ecc3 (PC-Nanoq) entfernt.

08.11.23 08:19:35 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:34 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:34 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:31 Freigabe für Port 445 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:30 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:23 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:23 Freigabe für Port 8920 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:22 Freigabe für Port 8096 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:19 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:19 Freigabe für Ping6 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:17 Freigabe für Port 16881 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:13 Freigabe für Port 5001 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:07 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:07 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:06 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:19:04 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:18:57 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:18:55 Freigabe für Port 6881 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:18:55 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:18:53 Freigabe für Port 5006 auf 2002:b200:25b3::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:18:52 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

08.11.23 08:16:19 DNS-Störung beendet, Namensauflösung über öffentliche DNS-Server beendet.

08.11.23 08:15:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 08:15:50 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 08:15:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.59.122.32, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 08:15:49 DNS-Störung erkannt, Namensauflösung erfolgt ab sofort über öffentliche DNS-Server.

08.11.23 08:15:48 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 08:15:47 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist derzeit nicht verfügbar. Die Ersatzverbindung über Mobilfunk wird aktiviert.

08.11.23 08:15:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 08.11.23 08:14:46]

08.11.23 08:14:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 224990/46719 kbit/s).

08.11.23 08:13:16 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 08:12:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 08:12:52 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 08:12:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 08:12:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 07:24:36 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 07:24:36 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 07:24:35 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 07:24:35 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 07:24:28 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

08.11.23 07:21:24 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 1733 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Garage, IP 192.168.178.71, MAC 72:E6:36:B5:52:6F.

08.11.23 07:21:23 [fritz-repeater-garage] Repeater an der Basis angemeldet, 1733 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.

08.11.23 07:21:23 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (5 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.

08.11.23 07:21:22 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), FRITZ!Repeater-Garage, IP 192.168.178.71, MAC 72:E6:36:B5:52:6F.

08.11.23 07:14:46 [fritz-repeater-garage] Repeater an der Basis angemeldet, 192 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.

08.11.23 07:14:46 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 192 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Garage, IP 192.168.178.71, MAC 72:E6:36:B5:52:6E.

08.11.23 07:14:40 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 07:14:32 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 150 Mbit/s, PC-30-58-90-51-40-B7, IP 192.168.178.63, MAC 30:58:90:51:40:B7.

08.11.23 07:14:32 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 192 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.

08.11.23 07:14:32 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Brother-HL-L2350DW, IP 192.168.178.73, MAC 4C:D5:77:B2:13:32.

08.11.23 07:14:32 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 192 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D6.

08.11.23 07:14:32 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Entfeuchter-Garage, IP 192.168.178.14, MAC 18:69:D8:E8:2C:99.

08.11.23 07:14:30 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, Robbie, IP 192.168.178.15, MAC 80:91:33:D1:04:C6.

08.11.23 07:14:28 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cam-Terrasse, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 07:14:28 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

08.11.23 07:14:27 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D6.

08.11.23 07:14:27 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), FRITZ!Repeater-Garage, IP 192.168.178.71, MAC 72:E6:36:B5:52:6E.

08.11.23 07:14:27 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Terrasse, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 07:14:27 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

08.11.23 07:14:27 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Brother-HL-L2350DW, IP 192.168.178.73, MAC 4C:D5:77:B2:13:32.

08.11.23 07:14:27 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Telestar-DAB, IP 192.168.178.63, MAC 30:58:90:51:40:B7.

08.11.23 07:14:27 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Robbie, IP 192.168.178.15, MAC 80:91:33:D1:04:C6.

08.11.23 07:14:25 WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz)) wurden geändert, aktiv auf Kanal 1 (Frequenz 2.412 GHz).

08.11.23 07:14:24 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-18-69-D8-E8-2C-99, IP 192.168.178.14, MAC 18:69:D8:E8:2C:99.

08.11.23 07:14:24 [fritz-repeater-garage] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz).

08.11.23 07:14:24 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 07:14:24 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz).

08.11.23 07:14:21 WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (2,4 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kanäle läuft, WLAN-Geräte werden daher unter Umständen neu angemeldet.

08.11.23 07:09:22 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 07:09:10 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 192 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.

08.11.23 07:09:10 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 192 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D6.

08.11.23 07:09:08 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 300 Mbit/s, E1, IP 192.168.178.12, MAC B0:41:1D:E1:5F:B0.

08.11.23 07:09:02 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), E1, IP 192.168.178.12, MAC B0:41:1D:E1:5F:B0.

08.11.23 07:09:02 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

08.11.23 07:09:02 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (2,4 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.

08.11.23 07:09:02 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D6.

08.11.23 07:08:44 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 192 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Garage, IP 192.168.178.71, MAC 72:E6:36:B5:52:6E.

08.11.23 07:08:43 [fritz-repeater-garage] Repeater an der Basis angemeldet, 192 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.

08.11.23 07:08:42 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), FRITZ!Repeater-Garage, IP 192.168.178.71, MAC 72:E6:36:B5:52:6E.

08.11.23 07:08:41 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (2,4 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.

08.11.23 06:55:32 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-67, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

08.11.23 06:55:32 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

08.11.23 06:54:45 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

08.11.23 06:51:02 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

08.11.23 06:50:35 WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 86:52:D9:32:AE:62.

08.11.23 06:50:30 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

08.11.23 06:50:12 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

08.11.23 06:49:26 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-67, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

08.11.23 06:47:56 WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

08.11.23 06:47:52 WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

08.11.23 06:46:46 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

08.11.23 06:42:07 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

08.11.23 05:57:54 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

08.11.23 05:57:54 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

08.11.23 04:49:34 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 04:45:22 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cam-Terrasse, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 04:44:40 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 04:44:40 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), ---, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 04:44:16 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 04:44:16 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 04:43:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23 04:43:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), ---, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

08.11.23	04:29:57	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Withings, IP 192.168.178.93, MAC A4:7E:FA:19:02:70.
08.11.23	04:29:53	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Withings, IP 192.168.178.93, MAC A4:7E:FA:19:02:70.
08.11.23	04:01:42	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
08.11.23	04:01:41	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
08.11.23	04:01:37	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
08.11.23	04:01:36	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
08.11.23	04:01:31	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
08.11.23	04:01:30	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.
08.11.23	04:01:29	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
08.11.23	04:01:26	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, E1, IP 192.168.178.12, MAC B0:41:1D:E1:5F:B0.
08.11.23	04:01:26	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
08.11.23	04:01:24	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
08.11.23	04:01:24	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
08.11.23	04:01:24	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
08.11.23	04:01:24	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
08.11.23	04:01:24	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), E1, IP 192.168.178.12, MAC B0:41:1D:E1:5F:B0.
08.11.23	04:01:24	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (5 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.
08.11.23	04:01:24	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
08.11.23	04:01:24	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
08.11.23	03:23:26	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
08.11.23	03:23:25	Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
08.11.23	03:23:24	Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.
08.11.23	03:23:23	Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
08.11.23	03:23:22	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
08.11.23	03:23:19	DNS-Störung erkannt, Namensauflösung erfolgt ab sofort über öffentliche DNS-Server.

08.11.23 03:23:19 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b200:25b3::/56.

08.11.23 03:23:19 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 03:23:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.0.37.179, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 03:22:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 08.11.23 03:22:15]

08.11.23 03:22:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 224990/46719 kbit/s).

08.11.23 03:20:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 03:20:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 03:20:33 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 03:20:33 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 03:20:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 02:09:57 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 02:09:56 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

08.11.23 02:09:54 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 02:09:51 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

08.11.23 02:09:50 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5cd5:5323::/56.

08.11.23 02:09:50 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 02:09:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.213.83.35, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 02:09:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 08.11.23 02:08:46]

08.11.23 02:08:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

08.11.23 02:07:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 02:07:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 02:07:04 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 02:07:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 02:07:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 01:35:28 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 01:35:27 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5842:cb5f::/56.

08.11.23 01:35:27 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 01:35:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.66.203.95, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 01:34:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 08.11.23 01:34:23]

08.11.23 01:34:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

08.11.23 01:33:10 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.

08.11.23 01:32:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 01:32:41 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

08.11.23 01:32:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 01:32:34 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 01:32:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 01:32:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 01:18:08 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), Wohnzimmer, IP ---, MAC A8:51:AB:10:62:D2.

08.11.23 01:18:08 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, Wohnzimmer, IP --, MAC A8:51:AB:10:62:D2.

08.11.23 00:28:44 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-17, IP 192.168.178.17, MAC 00:BB:3A:44:B1:2B.

08.11.23 00:28:09 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 00:28:08 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

08.11.23 00:28:05 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 00:28:03 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:543b:7a62::/56.

08.11.23 00:28:03 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 00:28:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.59.122.98, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 00:27:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 08.11.23 00:27:00]

08.11.23 00:26:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

08.11.23 00:26:03 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65 gescheitert (falsches Kennwort).

08.11.23 00:26:01 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

08.11.23 00:25:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 00:25:28 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 00:25:14 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

08.11.23 00:25:14 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 00:25:13 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 00:25:13 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 00:25:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

08.11.23 00:19:19 Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-17, MAC: 00:BB:3A:44:B1:2B hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

08.11.23 00:19:16 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-17, IP 192.168.178.17, MAC 00:BB:3A:44:B1:2B.

08.11.23 00:19:13 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), ---, IP ---, MAC 00:BB:3A:44:B1:2B.

08.11.23 00:19:13 Neues WLAN-Gerät erstmalig angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 00:BB:3A:44:B1:2B.

08.11.23 00:14:14 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 00:14:08 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:543b:7a62::/56.

08.11.23 00:14:08 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

08.11.23 00:14:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.59.122.98, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

08.11.23 00:13:48 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.

08.11.23 00:13:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

08.11.23 00:13:21 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

08.11.23 00:13:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

08.11.23 00:12:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

08.11.23 00:12:16 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

08.11.23 00:12:16 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

08.11.23 00:11:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

08.11.23 00:11:31 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

08.11.23 00:11:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

08.11.23 00:11:18 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

08.11.23 00:11:18 Internetverbindung wurde getrennt.

08.11.23 00:11:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

08.11.23 00:11:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 23:41:02 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 23:34:56 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 23:08:43 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Terrasse, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 23:05:17 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 22:59:33 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 22:58:51 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 22:58:51 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 22:58:49 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 22:58:49 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 22:58:01 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cam-Terrasse, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 22:54:23 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 22:54:22 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 22:39:57 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.

07.11.23 22:31:01 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23	22:24:31	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	22:07:48	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	22:07:47	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	22:07:47	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	22:07:45	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	22:04:53	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	22:04:05	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	22:04:05	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	22:00:17	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), Wohnzimmer, IP ---, MAC A8:51:AB:10:62:D2.
07.11.23	22:00:15	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, Wohnzimmer, IP --, MAC A8:51:AB:10:62:D2.
07.11.23	22:00:04	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	22:00:03	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	22:00:02	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	22:00:01	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	21:59:21	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	21:58:01	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-86-52-D9-32-AE-62, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	21:57:59	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	21:57:54	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	21:56:46	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	21:56:46	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	21:56:46	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	21:55:44	Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
07.11.23	21:55:43	Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.
07.11.23	21:55:41	Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
07.11.23	21:55:38	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:543b:7a62::/56.

07.11.23 21:55:37 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 21:55:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.59.122.98, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 21:55:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 07.11.23 21:54:34]

07.11.23 21:54:28 WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 21:54:27 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 21:54:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 21:53:56 WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

07.11.23 21:53:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

07.11.23 21:53:46 WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 21:53:44 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 21:53:42 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 21:53:38 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 21:53:24 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 21:53:24 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. MAC-Adresse: 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 21:53:23 WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 21:53:23 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

07.11.23 21:53:20 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 21:53:17 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 21:53:15 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet Fehler 0 -

07.11.23 21:53:12 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 21:53:04 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 21:53:01 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 21:53:00 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 21:52:55 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 21:52:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.11.23 21:52:45 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 21:52:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 21:52:40 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 21:52:32 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 21:52:30 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 21:52:30 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 21:52:24 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-86-52-D9-32-AE-62, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

07.11.23 20:28:52 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 20:28:46 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 20:28:45 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d4c6::/56.

07.11.23 20:28:45 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 20:28:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.212.198, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 20:28:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 07.11.23 20:27:40]

07.11.23 20:27:34 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 20:26:11 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 20:25:52 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.11.23 20:25:52 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 20:25:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 20:25:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 19:37:25 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 19:37:10 DNS-Störung erkannt, Namensauflösung erfolgt ab sofort über öffentliche DNS-Server.

07.11.23 19:37:09 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:73c6::/56.

07.11.23 19:37:09 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 19:37:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.115.198, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 19:36:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 07.11.23 19:36:05]

07.11.23 19:35:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 19:34:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 19:34:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.11.23 19:34:18 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 19:34:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 19:34:13 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 19:30:08 Anmeldung einer App des Benutzers nanoq von IP-Adresse 217.244.142.100.

07.11.23 19:29:47 Anmeldung der App MyFRITZ!App (iPad-Nanoq) von IP-Adresse 217.244.142.100.

07.11.23 19:21:22 [fritz-repeater-garage] Repeater an der Basis angemeldet, 1733 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.

07.11.23 19:21:21 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 1733 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Garage, IP 192.168.178.71, MAC 72:E6:36:B5:52:6F.

07.11.23	19:21:21	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), FRITZ!Repeater-Garage, IP 192.168.178.71, MAC 72:E6:36:B5:52:6F.
07.11.23	19:21:20	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (5 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.
07.11.23	19:21:01	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	19:10:58	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 150 Mbit/s, Dunstabzugshaube, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	19:10:58	WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Dunstabzugshaube, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz-repeater-wohnzimmer zu Fritz-Router, Grund: Verbindungsoptimierung).
07.11.23	19:09:15	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.
07.11.23	19:09:03	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.
07.11.23	19:09:02	WLAN-Gerät wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Gerät antwortet nicht, Cam-Terrasse, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC. (#0104).
07.11.23	19:09:02	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Dunstabzugshaube, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	19:09:01	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 192 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.
07.11.23	19:09:01	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 150 Mbit/s, SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	19:09:01	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 192 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D6.
07.11.23	19:08:57	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 300 Mbit/s, E1, IP 192.168.178.12, MAC B0:41:1D:E1:5F:B0.
07.11.23	19:08:53	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.
07.11.23	19:08:53	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.
07.11.23	19:08:53	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	19:08:53	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), E1, IP 192.168.178.12, MAC B0:41:1D:E1:5F:B0.
07.11.23	19:08:53	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (2,4 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.
07.11.23	19:08:53	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D6.
07.11.23	19:08:41	[fritz-repeater-garage] Repeater an der Basis angemeldet, 192 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.
07.11.23	19:08:40	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 192 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Garage, IP 192.168.178.71, MAC 72:E6:36:B5:52:6E.
07.11.23	19:08:40	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), FRITZ!Repeater-Garage, IP 192.168.178.71, MAC 72:E6:36:B5:52:6E.
07.11.23	19:08:39	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (2,4 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.

07.11.23	17:48:40	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Terrasse, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.
07.11.23	17:45:01	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.
07.11.23	17:26:56	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-86-52-D9-32-AE-62, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	17:26:56	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	17:26:52	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:26:46	[fritz-repeater-garage] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
07.11.23	17:26:44	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:26:02	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:22:21	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:21:53	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:49	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:47	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:43	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:21:43	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:43	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:39	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:33	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:21:29	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:25	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:25	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:20	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:20	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:16	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:14	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23	17:21:12	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:06	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:02	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:02	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:21:00	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:21:00	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:20:56	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:19:09	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:19:09	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:18:40	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	17:18:40	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:18:13	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:18:11	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:18:01	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:17:59	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:17:55	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:17:54	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:17:53	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:17:03	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:17:03	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	17:17:01	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:16:32	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-86-52-D9-32-AE-62, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	17:16:32	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:16:28	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23	17:16:28	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	17:16:26	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	17:16:13	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	17:16:07	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:16:05	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	17:16:02	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:11:42	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	17:11:40	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	17:11:36	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	17:11:01	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:11:01	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:09:27	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	17:08:53	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	17:08:29	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	17:07:47	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	17:03:58	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	17:03:39	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	17:02:08	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-Nanoq, IP 192.168.178.69, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:59:27	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:59:24	Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.
07.11.23	16:59:24	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-Nanoq, IP 192.168.178.69, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:59:17	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:59:12	WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Die erneute Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterstützung für geschützte Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF)" gescheitert. MAC-Adresse: 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:49:59	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 16:49:59 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 16:49:31 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-10, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 16:45:44 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 3C:7C:3F:98:E7:2E.

07.11.23 16:44:43 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:44:43 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:44:43 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:44:43 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:44:42 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:44:42 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:44:42 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:44:42 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:44:42 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:44:17 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 16:44:09 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:73c6::/56.

07.11.23 16:44:09 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 16:44:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.115.198, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 16:43:55 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cam-Terrasse, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 16:43:47 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Terrasse, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 16:43:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 16:43:19 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 16:43:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 16:42:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 16:42:35 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.

07.11.23 16:42:35 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E. [2 Meldungen seit 07.11.23 16:42:31]

07.11.23 16:42:11 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Die erneute Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterstützung für geschützte Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF)" gescheitert. MAC-Adresse: 3C:7C:3F:98:E7:2E.

07.11.23 16:42:03 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.

07.11.23	16:42:02	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-Nanoq, IP 192.168.178.69, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:41:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
07.11.23	16:41:22	Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
07.11.23	16:41:20	Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.
07.11.23	16:41:20	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-Nanoq, IP 192.168.178.69, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:41:19	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:41:19	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:41:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
07.11.23	16:41:17	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Die erneute Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterstützung für geschützte Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF)" gescheitert. MAC-Adresse: 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:41:17	Internetverbindung wurde getrennt.
07.11.23	16:41:16	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
07.11.23	16:41:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
07.11.23	16:41:09	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 192 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:41:00	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	16:41:00	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), ---, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:40:42	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-3C-7C-3F-98-E7-2E, IP ---, MAC 3C:7C:3F:98:E7:2E.
07.11.23	16:33:36	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	16:16:46	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	16:14:08	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
07.11.23	16:14:08	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
07.11.23	16:14:08	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
07.11.23	16:14:08	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
07.11.23	16:14:08	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
07.11.23	16:14:07	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
07.11.23	16:14:07	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
07.11.23	16:14:07	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:14:07 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 16:13:44 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 16:13:38 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 16:13:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 192.168.0.50, DNS-Server: 192.168.0.1 und 192.168.0.1, Gateway: 192.168.0.1

07.11.23 16:13:35 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 16:13:35 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:73c6::/56.

07.11.23 16:13:35 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist wieder verfügbar.

07.11.23 16:13:35 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 16:13:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.115.198, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 16:13:35 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist derzeit nicht verfügbar. Die Ersatzverbindung über Mobilfunk wird aktiviert.

07.11.23 16:13:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 16:12:38 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 16:12:36 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 16:12:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 16:12:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 16:11:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 16:11:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 16:11:50 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 16:11:50 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 16:11:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 16:11:01 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23	16:10:58	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.
07.11.23	16:10:39	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
07.11.23	16:10:39	Internetverbindung wurde getrennt.
07.11.23	16:10:39	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
07.11.23	16:10:34	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
07.11.23	16:06:46	[fritz-repeater-garage] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
07.11.23	16:06:44	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-67, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	16:02:14	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	16:01:38	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	16:01:32	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	16:01:30	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	16:01:22	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.
07.11.23	16:01:22	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	16:01:22	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	16:01:00	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	16:00:59	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	16:00:59	WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (5 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. MAC-Adresse: E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	16:00:58	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	16:00:58	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	16:00:57	WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	16:00:57	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	16:00:56	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	16:00:56	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	16:00:56	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).
07.11.23	16:00:54	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 16:00:54 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 16:00:53 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.

07.11.23 16:00:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 44:4E:6D:A7:67:2C.

07.11.23 16:00:49 WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 4E:91:AB:11:BA:D7.

07.11.23 16:00:44 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 16:00:44 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 16:00:42 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-67, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

07.11.23 16:00:42 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 16:00:42 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 16:00:42 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).

07.11.23 15:36:39 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-61, IP 192.168.178.61, MAC A4:7E:FA:06:CA:62.

07.11.23 15:36:35 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-61, IP ---, MAC A4:7E:FA:06:CA:62.

07.11.23 15:34:24 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 15:34:08 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 15:34:05 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:44 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:41 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.

07.11.23 15:33:40 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.

07.11.23 15:33:31 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:31 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:31 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).

07.11.23 15:33:30 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.

07.11.23 15:33:27 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:26 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.

07.11.23 15:33:25 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 44:4E:6D:A7:67:2C.

07.11.23 15:33:23 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 15:33:20 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:20 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (5 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. MAC-Adresse: E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:18 WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:16 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:14 WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 4E:91:AB:11:BA:D7.

07.11.23 15:33:12 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:12 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 15:33:08 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 15:33:08 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.

07.11.23 15:33:08 [fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).

07.11.23 15:30:40 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

07.11.23 14:57:49 Selbstständige Freigabe für Port 16762 auf 192.168.178.40 (PC-Nanoq) entfernt. [2 Meldungen seit 07.11.23 14:57:49]

07.11.23 14:56:09 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 14:56:09 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 14:56:09 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 14:56:09 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 14:56:09 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 14:56:09 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 14:56:09 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 14:56:09 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 14:56:09 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 14:46:08 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), Wohnzimmer, IP ---, MAC A8:51:AB:10:62:D2.

07.11.23	14:46:08	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, Wohnzimmer, IP --, MAC A8:51:AB:10:62:D2.
07.11.23	14:37:42	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	14:37:11	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	14:36:46	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	14:36:46	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-67, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	14:32:51	WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	14:32:47	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	14:32:36	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-67, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	14:32:18	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	14:31:18	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.
07.11.23	14:31:16	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	14:26:53	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	14:26:49	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	14:26:49	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	14:26:49	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	14:26:49	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	14:26:49	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.
07.11.23	14:26:47	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	14:26:47	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	14:26:42	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	14:26:38	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	14:26:38	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	14:26:38	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).
07.11.23	14:26:38	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23	14:26:38	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	14:26:34	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	14:26:32	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 44:4E:6D:A7:67:2C.
07.11.23	14:26:32	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	14:26:24	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	14:26:24	WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	14:26:20	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	14:26:20	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	14:26:18	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	14:26:18	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	14:26:18	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	14:26:18	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	14:26:18	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).
07.11.23	14:22:21	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	14:20:34	Selbstständige Freigabe für Port 16762 auf 192.168.178.40 (PC-Nanoq) hinzugefügt. [2 Meldungen seit 07.11.23 14:20:33]
07.11.23	14:12:07	Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	14:12:07	Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	14:11:55	Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	14:11:53	Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	14:11:44	Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	14:11:42	Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	14:11:29	Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	14:11:25	Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt. [2 Meldungen seit 07.11.23 14:11:19]
07.11.23	14:11:17	Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	14:11:16	Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	14:11:15	Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	14:08:49	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	14:08:49	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 14:08:49 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 14:08:47 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 14:07:31 Selbstständige Freigabe für Port 16762 auf 192.168.178.40 (PC-Nanoq) entfernt. [2 Meldungen seit 07.11.23 14:07:21]

07.11.23 14:07:11 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 14:06:04 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 14:02:56 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 14:01:12 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 14:01:08 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:08 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:08 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:08 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:08 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:08 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:08 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:08 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:08 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:08 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:08 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:07 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 14:01:05 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 14:01:04 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist wieder verfügbar.

07.11.23 14:00:13 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), Dunstabzugshaube, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.

07.11.23 14:00:12 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 150 Mbit/s, SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.

07.11.23 14:00:12 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Dunstabzugshaube, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46 zur verbesserten Datenübertragung (von Fritz-Router zu fritz-repeater-wohnzimmer, Grund: Verbindungsoptimierung).

07.11.23 13:59:30 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.

07.11.23 13:59:16 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 13:59:16 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 13:59:15 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23 13:59:14 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23	13:59:01	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:58:29	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:58:28	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:58:11	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:57:57	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:56:55	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	13:56:54	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	13:56:42	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	13:56:42	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	13:56:38	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.
07.11.23	13:56:38	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	13:56:16	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 150 Mbit/s, Dunstabzugshaube, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	13:56:16	WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Dunstabzugshaube, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz-repeater-wohnzimmer zu Fritz-Router, Grund: Verbindungsoptimierung).
07.11.23	13:56:14	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	13:56:12	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	13:56:12	WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (5 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. MAC-Adresse: E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	13:56:12	WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (5 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. MAC-Adresse: 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	13:56:12	WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	13:56:12	WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	13:56:12	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	13:56:10	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	13:56:10	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	13:56:10	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).

07.11.23	13:56:08	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	13:56:08	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	13:56:08	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	13:56:06	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 44:4E:6D:A7:67:2C.
07.11.23	13:56:00	WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	13:55:58	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	13:55:58	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	13:55:58	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	13:55:58	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:55:58	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:55:55	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	13:55:55	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.
07.11.23	13:55:55	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	13:55:55	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).
07.11.23	13:54:36	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:53:47	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:53:47	[fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:53:45	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:51:00	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:50:18	Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
07.11.23	13:48:42	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	13:40:14	Selbstständige Freigabe für Port 16762 auf 192.168.178.40 (PC-Nanoq) hinzugefügt. [2 Meldungen seit 07.11.23 13:40:13]
07.11.23	13:34:16	MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet Fehler 0 -
07.11.23	13:33:29	Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	13:33:29	Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:33:25 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:33:21 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:33:21 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:33:19 Selbstständige Freigabe für Port 16762 auf 192.168.178.40 (PC-Nanoq) entfernt.

07.11.23 13:33:18 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:33:04 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:33:04 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:32:59 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:32:46 Selbstständige Freigabe für Port 16762 auf 192.168.178.40 (PC-Nanoq) entfernt.

07.11.23 13:32:37 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:32:32 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:32:28 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:31:10 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 13:31:08 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 13:31:04 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:b200:96ed::/56.

07.11.23 13:31:04 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 13:31:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.0.150.237, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 13:30:40 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 150 Mbit/s, SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.

07.11.23 13:30:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, Dunstabzugshaube, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.

07.11.23 13:30:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 13:30:29 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:29 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:28 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:28 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:28 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:28 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:28 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:28 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:28 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:28 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:28 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:28 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:30:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 192.168.0.50, DNS-Server: 192.168.0.1 und 192.168.0.1, Gateway: 192.168.0.1

07.11.23 13:30:22 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist derzeit nicht verfügbar. Die Ersatzverbindung über Mobilfunk wird aktiviert.

07.11.23 13:29:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 13:29:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 13:29:06 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 13:29:03 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-13, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 13:28:54 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 13:28:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 13:28:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 13:28:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 13:28:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 13:28:22 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-10, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 13:28:20 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-10, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 13:28:02 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:57 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

07.11.23 13:27:55 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:48 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:47 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:46 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:46 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 13:27:45 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:45 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:42 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:41 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:37 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:34 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 13:27:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.11.23 13:27:26 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 13:27:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 13:27:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Port 445 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Port 445 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Port 6881 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Port 16881 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Port 443 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Port 80 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Port 8920 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Port 8096 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Port 5006 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Port 5001 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Ping6 auf 2002:2ce:ea3f::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:08 Freigabe für Ping6 auf 2002:2ce:ea3f::5bba:5b4a:1ad8:ecc3 (PC-Nanoq) hinzugefügt.

07.11.23 13:27:07 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:ea3f::/56.

07.11.23 13:22:07 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 13:20:04 Selbstständige Freigabe für Port 16762 auf 192.168.178.40 (PC-Nanoq) hinzugefügt. [2 Meldungen seit 07.11.23 13:20:04]

07.11.23 13:18:13 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 13:18:13 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 13:18:13 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 13:18:13 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 13:18:13 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 13:18:13 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 13:18:13 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 13:18:13 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 13:18:12 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 13:17:15 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 13:17:09 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:09 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 13:17:07 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist wieder verfügbar.

07.11.23 13:15:01 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-13, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 13:14:58 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 12:56:41 Selbstständige Portfreigaben für PC-Nanoq mit IP-Adresse 192.168.178.40 im Heimnetz gestattet. Diese Änderung erfolgte durch den Benutzer "nanoq" von Ihrem Heimnetzgerät PC-Nanoq (IP-Adresse 192.168.178.40).

07.11.23 12:54:32 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

07.11.23 12:54:32 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

07.11.23 12:54:30 WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Die erneute Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterstützung für geschützte Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF)" gescheitert. MAC-Adresse: 86:52:D9:32:AE:62.

07.11.23 12:54:22 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 12:52:47 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

07.11.23 12:52:29 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 12:50:24 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

07.11.23 12:50:22 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 12:50:20 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 12:49:25 WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), iPhone-Dagmar, IP 192.168.178.67, MAC 86:52:D9:32:AE:62.

07.11.23 12:48:31 WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 12:47:29 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPad-Dagmar, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 12:47:07 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 12:47:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.234.63, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 12:46:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 07.11.23 12:46:03]

07.11.23 12:45:56 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 12:44:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 12:44:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.11.23 12:44:19 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 12:44:17 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-28, IP 192.168.178.28, MAC 32:4D:2D:B2:47:DB.

07.11.23 12:44:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 12:42:01 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.

07.11.23 12:40:33 Freigabe für Port 5001 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:40:27 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 12:40:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.115.219, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 12:40:05 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:40:03 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:40:01 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:59 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:59 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:58 Freigabe für Port 5006 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:58 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:56 Freigabe für Port 8920 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 12:39:55 Freigabe für Port 445 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:53 Freigabe für Port 8096 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:53 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt. [2 Meldungen seit 07.11.23 12:39:52]

07.11.23 12:39:52 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:50 Freigabe für Port 443 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:50 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:46 Freigabe für Port 16881 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:46 Freigabe für Port 80 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:45 Freigabe für Port 445 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:45 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:45 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:44 Freigabe für Port 6881 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:44 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:41 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:40 Freigabe für Ping6 auf 2002:2ce:73db::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 12:39:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 12:39:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 12:37:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 12:36:39 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist derzeit nicht verfügbar. Die Ersatzverbindung über Mobilfunk wird aktiviert.

07.11.23 12:35:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 12:35:30 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 12:35:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 12:35:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 12:35:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 12:34:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 12:33:50 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 12:33:47 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 12:33:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.11.23 12:33:43 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 12:33:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 12:33:39 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 12:30:37 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:37 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:37 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:37 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:37 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:37 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:37 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:36 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:36 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:36 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:36 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:36 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 12:30:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 192.168.0.50, DNS-Server: 192.168.0.1 und 192.168.0.1, Gateway: 192.168.0.1

07.11.23 12:28:56 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 12:28:56 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 12:28:56 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 12:28:56 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 12:28:56 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 12:28:56 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 12:28:56 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23	12:28:56	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
07.11.23	12:28:56	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
07.11.23	12:28:32	Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
07.11.23	12:28:22	Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.
07.11.23	12:28:22	Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:73db::/56.
07.11.23	12:28:22	Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.
07.11.23	12:28:22	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.115.219, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701
07.11.23	12:27:51	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
07.11.23	12:27:18	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-178-10, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.
07.11.23	12:27:18	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
07.11.23	12:27:14	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-10, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.
07.11.23	12:27:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).
07.11.23	12:26:44	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.
07.11.23	12:26:44	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.
07.11.23	12:26:44	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.
07.11.23	12:26:44	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.
07.11.23	12:26:09	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.
07.11.23	12:26:07	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.
07.11.23	12:25:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
07.11.23	12:25:31	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
07.11.23	12:25:31	Internetverbindung wurde getrennt.
07.11.23	12:25:31	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
07.11.23	12:25:25	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
07.11.23	12:24:03	Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.
07.11.23	12:07:28	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	12:07:28	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	12:07:26	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	12:07:26	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.

07.11.23	12:07:22	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	12:07:22	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.
07.11.23	12:06:58	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	12:06:56	WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	12:06:56	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	12:06:56	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	12:06:56	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).
07.11.23	12:06:52	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, FRITZ!Repeater-Wohnzimmer, IP 192.168.178.33, MAC 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	12:06:52	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	12:06:50	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 44:4E:6D:A7:67:2C.
07.11.23	12:06:48	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	12:06:48	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	12:06:44	WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 4E:91:AB:11:BA:D7.
07.11.23	12:06:43	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	12:06:43	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, E1, IP 192.168.178.12, MAC B0:41:1D:E1:5F:B0.
07.11.23	12:06:42	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone-Nanoq, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	12:06:42	WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-Nanoq, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	12:06:42	WLAN-Anmeldung ist gescheitert : Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	12:06:39	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), E1, IP 192.168.178.12, MAC B0:41:1D:E1:5F:B0.
07.11.23	12:06:39	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), SIEMENS-LC91KWV, IP 192.168.178.16, MAC 68:A4:0E:3A:F9:46.
07.11.23	12:06:39	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-78, IP 192.168.178.78, MAC 56:ED:2D:68:E7:4C.
07.11.23	12:06:39	[fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-65, IP 192.168.178.65, MAC E6:C0:4B:EB:C1:1B.
07.11.23	12:06:39	[fritz-repeater-wohnzimmer] Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz).
07.11.23	11:39:37	Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
07.11.23	11:39:37	Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:39:36 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:39:35 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:39:33 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:39:30 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:39:30 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:39:29 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:39:27 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:39:27 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:39:24 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:39:23 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 11:36:47 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 11:36:47 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 11:36:47 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 11:36:47 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 11:36:47 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 11:36:47 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 11:36:47 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 11:36:47 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 11:36:47 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 11:36:24 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 11:36:15 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 11:36:14 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:49c9::/56.

07.11.23 11:36:14 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 11:36:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.201, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 11:35:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 11:35:20 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 11:35:15 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-13, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 11:35:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 11:35:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 11:35:03 DSL-Feedback konnte nicht an AVM gesendet werden.

07.11.23 11:35:03 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

07.11.23 11:34:48 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 11:34:46 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 11:34:14 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

07.11.23 11:34:10 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 11:34:10 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 11:34:08 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 11:34:08 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 11:33:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 11:33:34 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 11:33:29 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 11:33:26 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 11:33:22 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.11.23 11:33:22 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 11:33:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 11:33:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 11:28:38 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:38 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 11:28:34 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist wieder verfügbar.

07.11.23 11:14:42 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

07.11.23 10:58:51 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 10:58:41 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 10:58:34 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5252:f60d::/56.

07.11.23 10:58:34 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 10:58:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.13, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 10:58:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 07.11.23 10:57:29]

07.11.23 10:57:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 10:55:59 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 10:55:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.11.23 10:55:39 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 10:55:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 10:55:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 10:51:32 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

07.11.23 10:42:57 Anmeldung der App MyFRITZ!App (iPad-Nanoq) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.178.65.

07.11.23 10:42:54 Anmeldung der App MyFRITZ!App (iPad-Nanoq) von IP-Adresse 192.168.178.65.

07.11.23 10:42:54 Anmeldung der App MyFRITZ!App (iPad-Nanoq) von IP-Adresse 192.168.0.50.

07.11.23 10:29:08 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 10:28:53 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "530 Authentication required".

07.11.23 10:28:33 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:49c9::/56.

07.11.23 10:28:33 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 10:28:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.201, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 10:28:30 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:28:30 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:28:30 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:28:30 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:28:22 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 10:28:18 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 10:28:14 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 10:28:10 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 10:28:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 07.11.23 10:27:27]

07.11.23 10:27:21 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 10:25:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 10:25:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

07.11.23 10:25:37 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 10:25:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 10:25:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 10:25:27 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.

07.11.23 10:20:56 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 10:19:26 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:19:26 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:19:26 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:19:26 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:13:40 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 10:13:38 Freigabe für Port 445 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 10:13:36 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe für Port 445 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe für Port 6881 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe für Port 16881 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe für Port 443 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe für Port 80 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe für Port 8920 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe für Port 8096 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe für Port 5006 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe für Port 5001 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Freigabe für Ping6 auf 2002:5847:49c9::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:13:36 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:49c9::/56.

07.11.23 10:13:36 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 10:13:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.201, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 10:13:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 10:12:49 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.

07.11.23 10:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 10:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 10:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 10:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 10:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 10:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 10:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 10:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 10:12:38 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 10:12:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

07.11.23 10:12:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 10:12:24 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 10:12:23 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 10:12:21 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:21 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:21 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:20 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:20 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:20 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:20 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:20 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:20 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:20 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:20 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:20 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

07.11.23 10:12:20 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 10:12:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 192.168.0.50, DNS-Server: 192.168.0.1 und 192.168.0.1, Gateway: 192.168.0.1

07.11.23 10:12:11 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist derzeit nicht verfügbar. Die Ersatzverbindung über Mobilfunk wird aktiviert.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 445 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 445 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 6881 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 16881 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 443 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:01 Freigabe für Port 80 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:00 Freigabe für Port 8920 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:00 Freigabe für Port 8096 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:00 Freigabe für Port 5006 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:00 Freigabe für Port 5001 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:12:00 Freigabe für Ping6 auf 2002:2ce:7326::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 10:11:03 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 10:09:11 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

07.11.23 10:08:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 10:08:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:08:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:08:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:08:52 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 10:08:41 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

07.11.23 10:08:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 10:08:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 10:07:40 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 10:07:38 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 10:07:33 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 10:07:30 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-178-13, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 10:07:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 10:07:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 10:07:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 10:07:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 10:07:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 10:07:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 10:07:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 10:07:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 10:07:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 10:07:01 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 10:07:00 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 10:07:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 10:06:51 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 09:18:19 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 09:18:17 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 09:18:16 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 09:18:13 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 09:18:12 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:7326::/56.

07.11.23 09:18:12 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 09:18:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.115.38, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 09:17:32 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 09:17:28 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-38-C8-04-4A-43-EC, IP 192.168.178.10, MAC 38:C8:04:4A:43:EC.

07.11.23 09:17:23 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ---, IP ---, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 09:17:21 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), Cam-Garage, IP 192.168.178.13, MAC 38:C8:04:4A:42:81.

07.11.23 09:17:20 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 09:17:20 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 09:17:20 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 09:17:20 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-2C-AB-33-1C-19-63, IP 192.168.178.11, MAC 2C:AB:33:1C:19:63.

07.11.23 09:17:11 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 09:15:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 09:15:36 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 09:15:36 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 09:15:36 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 09:15:36 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 09:15:36 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 09:15:36 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 09:15:36 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 09:15:36 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 09:15:36 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 09:15:35 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 09:15:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 09:15:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 09:15:25 Die DSL-Einstellungen zur Störsicherheit wurden geändert.

07.11.23 09:14:14 Es wurde eine Änderung an den "DNS over TLS (DoT)" Einstellungen vorgenommen. Diese Änderung erfolgte durch den Benutzer "nanoq" von Ihrem Heimnetzgerät PC-Nanoq (IP-Adresse 192.168.178.40). [2 Meldungen seit 07.11.23 09:09:21]

07.11.23 09:01:21 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

07.11.23 08:58:26 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403

07.11.23 08:57:55 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 08:57:53 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 08:57:53 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:7326::/56.

07.11.23 08:57:53 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 08:57:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.115.38, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 08:57:53 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:57:00 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

07.11.23 08:56:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 08:55:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 08:55:10 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 08:55:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 08:53:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 08:53:29 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:53:29 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:53:29 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:53:29 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:53:29 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:53:29 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:53:29 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:53:29 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:53:29 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:53:29 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 08:53:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 08:53:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 08:36:22 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403

07.11.23 08:35:34 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 08:35:34 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 08:35:34 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 08:35:34 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 08:35:34 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 08:35:34 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 08:35:34 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 08:35:34 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 08:35:34 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 08:35:01 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 08:34:32 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 08:34:29 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 08:34:29 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:7326::/56.

07.11.23 08:34:29 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 08:34:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.115.38, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 08:33:59 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:33:28 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 08:32:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 08:31:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 08:31:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 08:30:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 08:30:10 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:30:10 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:30:10 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:30:10 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:30:10 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:30:10 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:30:10 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:30:10 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:30:10 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 08:30:10 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 08:30:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 08:29:59 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 07:21:18 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (5 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.

07.11.23 07:08:46 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (5 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2C.

07.11.23 07:08:44 [fritz-repeater-wohnzimmer] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (2,4 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.

07.11.23 07:08:38 [fritz-repeater-garage] WLAN-Gerät wird turnusmäßig neu angemeldet (2,4 GHz), Basisstation, IP 192.168.178.1, MAC 44:4E:6D:A7:67:2D.

07.11.23 06:46:19 [fritz-repeater-garage] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).

07.11.23 06:00:20 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 06:00:18 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 06:00:18 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:4966::/56.

07.11.23 06:00:18 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 06:00:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.102, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 05:59:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 05:57:55 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 05:57:45 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 05:57:45 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 05:57:45 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 05:57:45 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 05:57:45 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 05:57:45 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 05:57:45 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 05:57:45 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 05:57:45 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 05:57:45 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 05:57:45 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 05:57:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 04:08:38 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403

07.11.23 03:39:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:39:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:39:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:39:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:39:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:39:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:39:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:39:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:39:10 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:38:07 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 03:38:05 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 03:38:05 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:4966::/56.

07.11.23 03:38:05 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 03:38:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.102, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 03:37:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 03:35:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 03:35:26 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:35:26 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:35:26 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:35:26 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:35:26 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:35:26 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:35:26 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:35:26 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:35:26 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:35:26 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 03:35:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 03:35:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 03:21:39 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:21:39 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:21:39 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:21:39 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:21:39 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:21:39 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:21:39 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:21:39 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:21:39 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:21:07 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 03:20:37 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 03:20:35 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 03:20:35 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:543c:7987::/56.

07.11.23 03:20:35 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 03:20:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.60.121.135, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 03:19:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 249989/46719 kbit/s).

07.11.23 03:18:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 03:18:05 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:18:05 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:18:05 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:18:05 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:18:05 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:18:05 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:18:05 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:18:05 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:18:05 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

07.11.23 03:18:04 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 03:18:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 03:17:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 02:30:40 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403

07.11.23 02:01:12 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 02:01:12 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 02:01:12 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 02:01:12 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 02:01:12 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 02:01:12 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 02:01:12 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 02:01:12 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 02:01:11 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 02:00:40 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 02:00:09 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 02:00:07 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 02:00:07 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2ce:7331::/56.

07.11.23 02:00:07 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 02:00:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.206.115.49, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 01:59:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

07.11.23 01:57:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 01:57:37 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:57:37 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:57:37 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:57:37 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:57:37 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:57:37 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:57:37 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:57:37 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:57:37 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:57:37 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 01:57:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 01:57:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 01:55:42 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403

07.11.23 01:26:14 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 01:26:14 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 01:26:14 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 01:26:14 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 01:26:14 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 01:26:14 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 01:26:14 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 01:26:14 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 01:26:14 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 01:25:42 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 01:25:11 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 01:25:09 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

07.11.23 01:25:09 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d5b8::/56.

07.11.23 01:25:09 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 01:25:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.213.184, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 01:24:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

07.11.23 01:22:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 01:22:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 01:22:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

07.11.23 01:20:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

07.11.23 01:20:44 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:20:44 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:20:44 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:20:43 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:20:43 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:20:43 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:20:43 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:20:43 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:20:43 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

07.11.23 01:20:43 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 01:20:43 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 01:20:33 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

07.11.23 00:08:11 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:57 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:57 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:53 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:49 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:48 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:39 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:38 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:26 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:19 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:18 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:07:15 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

07.11.23 00:03:58 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403

07.11.23 00:03:27 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

07.11.23 00:03:25 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cb:9949::/56.

07.11.23 00:03:25 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

07.11.23 00:03:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.203.153.73, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

07.11.23 00:03:10 Internetverbindung wurde getrennt.

07.11.23 00:03:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.11.23 00:03:02 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 00:03:02 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 00:03:02 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 00:03:02 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 00:03:02 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 00:03:02 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 00:03:02 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 00:03:02 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 00:03:02 Abmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

07.11.23 00:03:01 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

07.11.23 00:02:25 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.

07.11.23 00:02:12 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65 gescheitert (falsches Kennwort).

07.11.23 00:02:10 Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:14 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:57:10 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist wieder verfügbar.

06.11.23 23:53:34 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.

06.11.23 23:27:11 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:2cd:d408::/56.

06.11.23 23:27:10 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

06.11.23 23:27:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.205.212.8, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

06.11.23 23:26:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 06.11.23 23:26:05]

06.11.23 23:25:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

06.11.23 23:24:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 23:24:19 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

06.11.23 23:24:19 Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.23 23:24:19 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

06.11.23 23:24:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.11.23 23:12:59 Freigabe für Port 445 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe für Port 445 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe für Port 16881 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe für Port 443 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe für Port 80 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe für Port 8920 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe für Port 8096 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe für Port 5006 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe für Port 5001 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:59 Freigabe für Ping6 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe für Port 445 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe für Port 445 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe für Port 16881 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe für Port 443 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe für Port 80 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe für Port 8920 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe für Port 8096 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe für Port 5006 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe für Port 5001 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:58 Freigabe für Ping6 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:12:56 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

06.11.23 23:12:55 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

06.11.23 23:12:54 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5252:f635::/56.

06.11.23 23:12:54 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

06.11.23 23:12:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.53, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

06.11.23 23:12:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 06.11.23 23:11:49]

06.11.23 23:11:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

06.11.23 23:10:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 23:09:59 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.11.23 23:09:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

06.11.23 23:09:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

06.11.23 23:08:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 23:07:57 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

06.11.23 23:07:57 Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.23 23:07:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

06.11.23 23:07:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.11.23 23:07:24 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

06.11.23 23:07:20 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Port 445 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Port 445 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Port 6881 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Port 16881 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Port 443 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Port 80 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Port 8920 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Port 8096 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Port 5006 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Port 5001 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Freigabe für Ping6 auf 2002:5252:f635::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:07:20 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5252:f635::/56.

06.11.23 23:07:20 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

06.11.23 23:07:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.53, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

06.11.23 23:06:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

06.11.23 23:06:37 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:06:28 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:06:25 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:06:24 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:06:22 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:06:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

06.11.23 23:06:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

06.11.23 23:06:08 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:06:08 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:06:05 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:54 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:47 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:46 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:45 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe für Port 445 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe für Port 6881 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe für Port 16881 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe für Port 443 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe für Port 80 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe für Port 8920 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe für Port 8096 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe für Port 5006 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe für Port 5001 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:40 Freigabe für Ping6 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:05:35 Freigabe für Port 445 auf 2002:5847:496e::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 23:04:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 23:03:41 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

06.11.23 23:03:37 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:37 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 23:03:35 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

06.11.23 23:03:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 192.168.0.50, DNS-Server: 192.168.0.1 und 192.168.0.1, Gateway: 192.168.0.1

06.11.23 23:03:31 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist derzeit nicht verfügbar. Die Ersatzverbindung über Mobilfunk wird aktiviert.

06.11.23 23:02:40 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 23:02:24 Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.23 23:02:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

06.11.23 23:02:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.11.23 23:02:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

06.11.23 23:00:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 23:00:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

06.11.23 23:00:35 Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.23 23:00:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

06.11.23 23:00:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.11.23 22:36:51 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.

06.11.23 22:31:04 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:58 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:56 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:56 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:54 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:44 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:42 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:36 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:31 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:19 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:08 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:30:08 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 22:25:00 Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.23 22:21:09 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 22:20:05 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:05 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 22:20:00 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist wieder verfügbar.

06.11.23 22:09:33 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.

06.11.23 22:09:26 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65 gescheitert (falsches Kennwort).

06.11.23 21:51:28 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.

06.11.23 21:50:14 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

06.11.23 21:50:00 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

06.11.23 21:50:00 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5847:496e::/56.

06.11.23 21:50:00 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

06.11.23 21:50:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.73.110, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

06.11.23 21:49:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 06.11.23 21:48:55]

06.11.23 21:48:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

06.11.23 21:47:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 21:47:09 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

06.11.23 21:47:08 Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.23 21:47:08 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

06.11.23 21:47:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.11.23 21:42:56 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:42:53 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:42:40 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:42:39 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:42:34 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:42:32 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:42:32 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:42:15 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:42:15 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:42:03 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:41:54 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:41:54 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.

06.11.23 21:41:28 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5844:da4c::/56.

06.11.23 21:41:28 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

06.11.23 21:41:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.68.218.76, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

06.11.23 21:40:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 06.11.23 21:40:23]

06.11.23 21:40:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

06.11.23 21:39:54 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

06.11.23 21:39:53 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

06.11.23 21:39:52 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 21:39:52 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 21:39:52 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 21:39:52 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 21:39:52 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 21:39:52 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 21:39:52 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 21:39:52 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 21:39:52 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 21:39:51 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 21:39:51 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

06.11.23 21:39:50 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

06.11.23 21:39:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 192.168.0.50, DNS-Server: 192.168.0.1 und 192.168.0.1, Gateway: 192.168.0.1

06.11.23 21:39:46 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist derzeit nicht verfügbar. Die Ersatzverbindung über Mobilfunk wird aktiviert.

06.11.23 21:39:12 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.

06.11.23 21:38:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 21:38:36 Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.23 21:38:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

06.11.23 21:38:32 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.11.23 21:38:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

06.11.23 21:37:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 21:36:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

06.11.23 21:36:51 Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.23 21:36:51 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

06.11.23 21:36:46 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.11.23 21:18:17 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403

06.11.23 20:48:49 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:48:49 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:48:49 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:48:49 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:48:49 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:48:49 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:48:49 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:48:49 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:48:49 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:48:17 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:47:50 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

06.11.23 20:47:43 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

06.11.23 20:47:43 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5842:cb81::/56.

06.11.23 20:47:43 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

06.11.23 20:47:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.66.203.129, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

06.11.23 20:47:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 06.11.23 20:46:39]

06.11.23 20:46:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

06.11.23 20:45:33 Anmeldung der App MyFRITZ!App (iPad-Nanoq) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.178.65.

06.11.23 20:45:10 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 20:44:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

06.11.23 20:44:53 Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.23 20:44:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

06.11.23 20:44:48 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

06.11.23 20:44:00 Anmeldung einer App des Benutzers nanoq von IP-Adresse 192.168.178.65.

06.11.23 20:43:57 Anmeldung der App MyFRITZ!App (iPad-Nanoq) am FRITZ!Box FTP-Dienst von IP-Adresse 192.168.178.65.

06.11.23 20:43:53 Anmeldung der App MyFRITZ!App (iPad-Nanoq) von IP-Adresse 192.168.178.65.

06.11.23 20:43:53 Anmeldung der App MyFRITZ!App (iPad-Nanoq) von IP-Adresse 82.82.246.104.

06.11.23 20:43:28 Die Rufnummer 09117658410 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.

06.11.23 20:38:00 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658436 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:38:00 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658434 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23 20:38:00 Anmeldung der Internetrufnummer 09117658435 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401

06.11.23	20:38:00	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658432 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
06.11.23	20:38:00	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658431 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
06.11.23	20:38:00	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658433 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
06.11.23	20:38:00	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658430 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
06.11.23	20:38:00	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658411 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
06.11.23	20:38:00	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658412 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
06.11.23	19:54:17	Anmeldung des Benutzers fritz7092 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 109.43.49.214.
06.11.23	19:54:11	Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 109.43.49.214 gescheitert (falsches Kennwort).
06.11.23	19:54:02	Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:54:01	Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:54:01	Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:54:00	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
06.11.23	19:53:58	Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:53:52	Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:53:37	Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:53:29	Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:53:26	Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:53:15	Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:53:04	Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:53:02	Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:53:00	Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) entfernt.
06.11.23	19:48:39	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
06.11.23	19:47:55	Internetverbindung wurde getrennt.
06.11.23	19:43:28	Anmeldung der Internetrufnummer 09117658410 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
06.11.23	19:43:10	Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
06.11.23	19:42:58	Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.
06.11.23	19:42:58	Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.
06.11.23	19:42:58	Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.
06.11.23	19:42:58	Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.
06.11.23	19:42:58	Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.
06.11.23	19:42:58	Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.
06.11.23	19:42:58	Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:42:58 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:42:58 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:42:58 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:42:58 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:42:57 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:42:55 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist wieder verfügbar.

06.11.23 19:33:45 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.

06.11.23 19:28:50 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler. [2 Meldungen seit 06.11.23 19:20:13]

06.11.23 19:16:46 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

06.11.23 19:15:49 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler. [2 Meldungen seit 06.11.23 19:13:34]

06.11.23 19:13:02 Zeitserver 2a12:8d02:2100:293:5054:ff:fe3a:161a antwortet nicht.

06.11.23 19:13:00 Zeitserver 2001:638:504:2000::37 antwortet nicht.

06.11.23 19:12:58 Zeitserver 2a05:d016:b0a:5700:3016:3b4:a83a:b94 antwortet nicht.

06.11.23 19:12:57 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

06.11.23 19:12:56 Es besteht keine Verbindung mehr zu den verschlüsselten DNS-Servern.

06.11.23 19:12:56 Zeitserver 2603:c020:c00a:c00:195:242:99:71 antwortet nicht.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Port 445 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Port 445 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Port 6881 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Port 16881 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Port 443 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Port 80 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Port 8920 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Port 8096 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Port 5006 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Port 5001 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Freigabe für Ping6 auf 2002:5252:f668::9209:d0ff:fe25:7a1d (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:12:55 Verwendetes IPv6-Präfix: 2002:5252:f668::/56.

06.11.23 19:12:55 Internetverbindung IPv6 (Tunnel) wurde erfolgreich hergestellt.

06.11.23 19:12:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.246.104, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: NRBCOS07701

06.11.23 19:12:28 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.

06.11.23 19:12:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

06.11.23 19:11:54 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.

06.11.23 19:11:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

06.11.23 19:11:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 265461/46719 kbit/s).

06.11.23 19:11:29 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler. [2 Meldungen seit 06.11.23 19:11:20]

06.11.23 19:11:20 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.

06.11.23 19:11:17 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:17 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:17 Freigabe für Port 445 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:17 Freigabe auf Portbereich 137-139 für 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:17 Freigabe für Port 6881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:17 Freigabe für Port 16881 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:17 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:16 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:16 Freigabe für Port 8920 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:16 Freigabe für Port 8096 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:16 Freigabe für Port 5006 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:16 Freigabe für Port 5001 auf 192.168.178.123 (synology-ds723) hinzugefügt.

06.11.23 19:11:16 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 173.249.58.145.

06.11.23 19:11:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 192.168.0.50, DNS-Server: 192.168.0.1 und 192.168.0.1, Gateway: 192.168.0.1

06.11.23 19:11:08 Ausfallschutz: Die primäre Internetverbindung ist derzeit nicht verfügbar. Die Ersatzverbindung über Mobilfunk wird aktiviert.

06.11.23 19:10:47 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

06.11.23 19:10:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 19:09:46 Das USB-Gerät 1004 enthält keinen Datenträger.

06.11.23 19:09:04 USB-Gerät 1004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt

06.11.23 19:09:04 USB-Gerät 1004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) mobile', angesteckt

06.11.23 19:09:04 Anmeldung des Benutzers nanoq an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.40.

06.11.23 19:09:03 USB-Gerät 1003 abgezogen

06.11.23 19:08:42 USB-Gerät 1003, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt

06.11.23 19:08:41 USB-Gerät 1002 abgezogen

06.11.23 19:08:39 USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt

06.11.23 19:08:20 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

06.11.23 19:08:05 Integrierter Faxempfang wurde aktiviert. Faxe werden auf internem Speicher gespeichert.

06.11.23 19:08:04 Die DSL-Einstellungen zur Störsicherheit wurden geändert.

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.