

System > Ereignisse

23.10.24	13:58:19	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.
23.10.24	11:12:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
23.10.24	11:12:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64
23.10.24	11:12:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db
23.10.24	11:11:56	Kabel-Internet ist verfügbar.
23.10.24	11:11:31	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
23.10.24	11:11:29	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.10.24	11:11:29	Internetverbindung wurde getrennt.
23.10.24	11:11:29	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
23.10.24	11:11:26	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).
23.10.24	11:04:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
23.10.24	11:04:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64
23.10.24	11:04:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db
23.10.24	11:04:48	Kabel-Internet ist verfügbar.
23.10.24	11:04:20	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
23.10.24	11:04:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
23.10.24	11:04:17	Internetverbindung wurde getrennt.
23.10.24	11:04:17	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
23.10.24	11:04:15	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).
23.10.24	11:03:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-

MTU: 1500.

23.10.24 11:03:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

23.10.24 11:03:05 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

23.10.24 11:03:00 Kabel-Internet ist verfügbar.

23.10.24 11:02:32 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

23.10.24 11:02:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.10.24 11:02:29 Internetverbindung wurde getrennt.

23.10.24 11:02:29 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

23.10.24 11:02:26 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

23.10.24 10:34:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

23.10.24 10:34:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

23.10.24 10:34:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

23.10.24 10:34:54 Kabel-Internet ist verfügbar.

23.10.24 10:33:52 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

23.10.24 10:33:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

23.10.24 10:33:48 Internetverbindung wurde getrennt.

23.10.24 10:33:48 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

23.10.24 10:33:46 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

22.10.24 15:24:01 [fritz.repeater] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: 04:B4:FE:7A:46:2D. [2 Meldungen seit 22.10.24 15:21:48]

22.10.24 01:00:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

22.10.24 01:00:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

22.10.24 01:00:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

22.10.24 00:59:55 Kabel-Internet ist verfügbar.

22.10.24 00:59:22 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

22.10.24 00:59:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

22.10.24 00:59:18 Internetverbindung wurde getrennt.

22.10.24 00:59:17 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

22.10.24 00:59:15 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

21.10.24 18:05:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

21.10.24 18:05:18 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

21.10.24 18:05:18 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

21.10.24 18:05:09 Kabel-Internet ist verfügbar.

21.10.24 18:04:30 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

21.10.24 18:04:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.10.24 18:04:26 Internetverbindung wurde getrennt.

21.10.24 18:04:26 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

21.10.24 18:04:23 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

21.10.24 17:46:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

21.10.24 17:46:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

21.10.24 17:46:11 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

21.10.24 17:46:01 Kabel-Internet ist verfügbar.

21.10.24 17:45:39 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

21.10.24 17:45:37 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.10.24 17:45:37 Internetverbindung wurde getrennt.

21.10.24 17:45:37 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

21.10.24 17:45:34 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

21.10.24 17:14:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

21.10.24 17:14:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

21.10.24 17:14:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

21.10.24 17:14:34 Kabel-Internet ist verfügbar.

21.10.24 17:14:07 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

21.10.24 17:14:03 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.10.24 17:14:03 Internetverbindung wurde getrennt.

21.10.24 17:14:03 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

21.10.24 17:14:00 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

21.10.24 16:21:59 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.

21.10.24 15:47:15 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121858301 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

21.10.24 15:47:15 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121853907 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

21.10.24 15:47:15 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121852175 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

21.10.24 15:28:18 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121858301 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

21.10.24 15:26:09 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121853907 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

21.10.24 15:24:00 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121852175 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

21.10.24 11:45:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

21.10.24 11:45:51 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

21.10.24 11:45:51 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

21.10.24 11:45:46 Kabel-Internet ist verfügbar.

21.10.24 11:44:47 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

21.10.24 11:44:44 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.10.24 11:44:44 Internetverbindung wurde getrennt.

21.10.24 11:44:44 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

21.10.24 11:44:41 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

21.10.24 11:43:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

21.10.24 11:43:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

21.10.24 11:43:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

21.10.24 11:42:57 Kabel-Internet ist verfügbar.

21.10.24 11:42:33 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

21.10.24 11:42:29 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.10.24 11:42:29 Internetverbindung wurde getrennt.

21.10.24 11:42:29 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

21.10.24 11:42:26 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

21.10.24 11:38:15 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

21.10.24 11:38:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

21.10.24 11:38:15 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

21.10.24 11:38:10 Kabel-Internet ist verfügbar.

21.10.24 11:38:04 Internetverbindung DS-Lite ist fehlgeschlagen: Fehlergrund 2, AFTR dd-augs-af72-2.superkabel.de kann nicht aufgelöst werden

21.10.24 11:37:35 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

21.10.24 11:37:32 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.10.24 11:37:32 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

21.10.24 11:37:29 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

21.10.24 11:36:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

21.10.24 11:36:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

21.10.24 11:36:09 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121858301 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

21.10.24 11:36:08 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121853907 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

21.10.24 11:36:08 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121852175 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

21.10.24 11:36:04 Kabel-Internet ist verfügbar.

21.10.24 11:35:38 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

21.10.24 11:35:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

21.10.24 11:35:35 Internetverbindung wurde getrennt.

21.10.24 11:35:35 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

21.10.24 11:35:32 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 21:11:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-

MTU: 1500.

20.10.24 21:11:34 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 21:11:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 21:11:29 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 21:11:07 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 21:11:05 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 21:11:05 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 21:11:05 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 21:11:03 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 19:50:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 19:50:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 19:50:49 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 19:50:44 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 19:50:11 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 19:50:09 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 19:50:09 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 19:50:09 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 19:50:06 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 18:53:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 18:53:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 18:53:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 18:53:31 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 18:53:01 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 18:52:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 18:52:56 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 18:52:56 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 18:52:53 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 18:51:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 18:51:56 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 18:51:56 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 18:51:51 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 18:51:25 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 18:51:21 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 18:51:21 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 18:51:21 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 18:51:18 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 18:49:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 18:49:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 18:49:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 18:49:22 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 18:48:49 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 18:48:47 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 18:48:47 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 18:48:47 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 18:48:44 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 18:12:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 18:12:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 18:12:03 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 18:11:54 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 18:11:32 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 18:11:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 18:11:27 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 18:11:27 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 18:11:24 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 18:10:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 18:10:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 18:10:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 18:10:03 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 18:09:37 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 18:09:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 18:09:34 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 18:09:34 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 18:09:31 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 16:59:38 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.

20.10.24 16:59:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 16:59:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 16:59:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 16:59:31 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 16:59:10 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 16:59:06 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 16:59:06 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 16:59:06 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 16:59:03 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 16:37:34 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121852175 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

20.10.24 16:35:25 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121853907 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

20.10.24 16:33:16 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121858301 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.

20.10.24 08:24:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 08:24:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 08:24:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 08:24:27 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 08:24:06 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 08:24:03 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 08:24:03 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 08:24:03 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 08:24:00 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 08:11:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 08:11:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 08:11:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 08:11:26 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121858301 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

20.10.24 08:11:26 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121853907 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

20.10.24 08:11:26 Anmeldung der Internetrufnummer +4936121852175 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

20.10.24 08:11:19 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 08:10:59 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

20.10.24 08:10:55 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 08:10:55 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 08:10:55 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 08:10:52 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/100 kbit/s).

20.10.24 07:36:04 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 06:49:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 06:49:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 06:49:01 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 06:48:52 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 06:48:52 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 06:48:52 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 06:48:52 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 06:48:41 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

20.10.24 06:48:31 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.

20.10.24 06:48:13 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 06:48:13 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 06:48:13 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 06:48:13 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 06:48:07 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

20.10.24 06:48:07 Internetverbindung wurde getrennt.

20.10.24 06:48:03 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.

20.10.24 06:46:47 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.65.

20.10.24 06:46:30 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 2a00:6d41:10:1194::4.

20.10.24 06:46:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: dd-augs-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.

20.10.24 06:46:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:810a:10c0:2829::/64

20.10.24 06:46:29 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810a::21:d452:8274:eb6f:46db

20.10.24 06:46:18 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 06:46:18 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

20.10.24 06:46:18 Kabel-Internet ist verfügbar.

20.10.24 06:45:07 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.