



Mo 30.08. 18:21

m | Systemdiagnose

- > Letzter Sendersuchlauf: 24. Aug 2021 16:37
- > TV-Sender: 308
- > Radiosender: 127
- > Tuner 1 D426 / QAM 256: Signalpegel 69dB(μ V)
BER 3.0 x E-7
- > Tuner 2 D442 / QAM 256: Signalpegel 68dB(μ V)
BER 4.0 x E-7
- > Tuner 3 D402 / QAM 256: Signalpegel 69dB(μ V)
BER 1.0 x E-7
- > Tuner 4 D338 / QAM 256: Signalpegel 70dB(μ V)
BER 2.0 x E-7
- > Netzwerk: 61449 Kabel Deutschland
- >

- > Letzter Sendersuchlauf: 24. Aug 2021 16:37
- > TV-Sender: 308
- > Radiosender: 127
- > Tuner 1 D418 / QAM 256: **Signalpegel 69dB(μ V)**
BER 3.0 x E-7
- > Tuner 2 D338 / QAM 256: **Signalpegel 70dB(μ V)**
BER 6.0 x E-7
- > Tuner 3 D442 / QAM 256: **Signalpegel 70dB(μ V)**
BER 8.0 x E-7
- > Tuner 4 D402 / QAM 256: **Signalpegel 69dB(μ V)**
BER 4.0 x E-7
- > Netzwerk: 61449 Kabel Deutschland
- >



- > Letzter Sendersuchlauf: 24. Aug 2021 16:37
- > TV-Sender: 308
- > Radiosender: 127
- > Tuner 1 D330 / QAM 256: Signalpegel 70dB(μ V)
BER 1.0 x E-7
- > Tuner 2 D458 / QAM 256: Signalpegel 68dB(μ V)
BER 4.0 x E-7
- > Tuner 3 D442 / QAM 256: Signalpegel 70dB(μ V)
BER 3.0 x E-7
- > Tuner 4 D402 / QAM 256: Signalpegel 69dB(μ V)
BER 1.0 x E-7
- > Netzwerk: 61449 Kabel Deutschland
- >