

FRITZ!Box 6490 Cable

System > Ereignisse

Internetverbindung

02.11.18	13:09:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
02.11.18	13:09:49	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
02.11.18	13:09:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
02.11.18	13:09:43	Kabel-Internet ist verfügbar.
02.11.18	13:09:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.11.18	13:09:14	Internetverbindung wurde getrennt.
02.11.18	13:09:14	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
02.11.18	13:09:14	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
02.11.18	13:09:14	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
02.11.18	12:54:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
02.11.18	12:54:36	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
02.11.18	12:54:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
02.11.18	12:54:30	Kabel-Internet ist verfügbar.
02.11.18	12:54:02	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
02.11.18	12:54:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.11.18	12:54:01	Internetverbindung wurde getrennt.
02.11.18	12:54:01	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
02.11.18	12:54:01	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
01.11.18	13:56:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64

01.11.18	13:56:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
01.11.18	13:56:37	Kabel-Internet ist verfügbar.
01.11.18	13:56:09	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.18	13:56:07	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.18	13:56:07	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.18	13:56:07	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
01.11.18	13:56:07	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
01.11.18	13:26:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
01.11.18	13:26:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
01.11.18	13:26:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
01.11.18	13:26:40	Kabel-Internet ist verfügbar.
01.11.18	13:26:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.18	13:26:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.18	13:26:12	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.18	13:26:12	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
01.11.18	13:26:12	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
01.11.18	13:13:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
01.11.18	13:13:31	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
01.11.18	13:13:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
01.11.18	13:13:25	Kabel-Internet ist verfügbar.
01.11.18	13:12:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt. Präfix nicht mehr gültig.

01.11.18	13:12:55	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
01.11.18	13:12:55	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
01.11.18	12:56:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
01.11.18	12:56:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
01.11.18	12:56:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
01.11.18	12:56:01	Kabel-Internet ist verfügbar.
01.11.18	12:55:34	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.18	12:55:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.18	12:55:33	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.18	12:55:33	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
01.11.18	12:55:33	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
01.11.18	12:54:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
01.11.18	12:54:11	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
01.11.18	12:54:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
01.11.18	12:54:05	Kabel-Internet ist verfügbar.
01.11.18	12:53:36	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.18	12:53:35	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.18	12:53:35	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.18	12:53:35	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
01.11.18	12:53:35	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
01.11.18	12:51:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64

01.11.18	12:51:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
01.11.18	12:51:47	Kabel-Internet ist verfügbar.
01.11.18	12:51:21	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.18	12:51:19	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.18	12:51:19	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.18	12:51:19	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
01.11.18	12:51:19	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
01.11.18	12:24:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
01.11.18	12:24:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
01.11.18	12:24:42	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
01.11.18	12:24:42	Kabel-Internet ist verfügbar.
01.11.18	12:24:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.18	12:24:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.18	12:24:11	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.18	12:24:11	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
01.11.18	12:24:11	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
01.11.18	08:28:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
01.11.18	08:28:15	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
01.11.18	08:28:09	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
01.11.18	08:28:09	Kabel-Internet ist verfügbar.
01.11.18	08:27:40	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

01.11.18	08:27:38	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
01.11.18	08:27:38	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
01.11.18	08:04:17	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
01.11.18	08:04:17	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
01.11.18	08:04:11	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
01.11.18	08:04:11	Kabel-Internet ist verfügbar.
01.11.18	08:03:41	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.18	08:03:41	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.18	08:03:41	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.18	08:03:41	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
01.11.18	08:03:41	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
01.11.18	06:00:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
01.11.18	06:00:49	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
01.11.18	06:00:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
01.11.18	06:00:43	Kabel-Internet ist verfügbar.
01.11.18	06:00:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.18	06:00:15	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.18	06:00:15	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.18	06:00:15	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
01.11.18	06:00:15	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	15:45:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64

31.10.18	15:45:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
31.10.18	15:45:38	Kabel-Internet ist verfügbar.
31.10.18	15:45:19	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 31.10.18 15:44:39]
31.10.18	15:44:37	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.18	15:44:37	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.18	15:44:37	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.10.18	15:44:37	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	14:54:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
31.10.18	14:54:40	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
31.10.18	14:54:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
31.10.18	14:54:34	Kabel-Internet ist verfügbar.
31.10.18	14:54:05	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.18	14:54:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.18	14:54:04	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.18	14:54:04	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.10.18	14:54:04	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	14:33:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
31.10.18	14:33:52	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
31.10.18	14:33:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
31.10.18	14:33:46	Kabel-Internet ist verfügbar.

31.10.18	14:33:16	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.10.18	14:33:16	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	14:28:39	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
31.10.18	14:28:39	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
31.10.18	14:28:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
31.10.18	14:28:38	Kabel-Internet ist verfügbar.
31.10.18	14:28:11	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.18	14:28:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.18	14:28:09	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.18	14:28:09	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.10.18	14:28:09	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	14:27:31	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
31.10.18	14:27:31	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
31.10.18	14:27:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
31.10.18	14:27:25	Kabel-Internet ist verfügbar.
31.10.18	14:26:56	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.18	14:26:56	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.18	14:26:56	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.18	14:26:56	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.10.18	14:26:56	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	13:35:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64

31.10.18	13:35:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
31.10.18	13:35:10	Kabel-Internet ist verfügbar.
31.10.18	13:34:41	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.18	13:34:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.18	13:34:40	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.18	13:34:40	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.10.18	13:34:40	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	13:33:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
31.10.18	13:33:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
31.10.18	13:33:42	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
31.10.18	13:33:42	Kabel-Internet ist verfügbar.
31.10.18	13:33:14	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.18	13:33:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.18	13:33:12	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.18	13:33:12	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.10.18	13:33:12	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	13:31:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
31.10.18	13:31:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
31.10.18	13:31:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
31.10.18	13:31:48	Kabel-Internet ist verfügbar.
31.10.18	13:31:20	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.18	13:31:18	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.10.18	13:31:18	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	11:10:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
31.10.18	11:10:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
31.10.18	11:10:42	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
31.10.18	11:10:42	Kabel-Internet ist verfügbar.
31.10.18	11:10:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.18	11:10:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.18	11:10:11	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.18	11:10:11	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.10.18	11:10:11	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	10:22:42	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
31.10.18	10:22:42	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
31.10.18	10:22:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
31.10.18	10:22:36	Kabel-Internet ist verfügbar.
31.10.18	10:22:06	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
31.10.18	10:22:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.10.18	10:22:05	Internetverbindung wurde getrennt.
31.10.18	10:22:05	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
31.10.18	10:22:05	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
31.10.18	04:37:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64

31.10.18 04:37:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254

31.10.18 04:37:21 Kabel-Internet ist verfügbar.

31.10.18 04:36:54 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

31.10.18 04:36:53 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

31.10.18 04:36:53 Internetverbindung wurde getrennt.

31.10.18 04:36:53 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

31.10.18 04:36:53 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

30.10.18 17:55:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64

30.10.18 17:55:31 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77

30.10.18 17:55:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254

30.10.18 17:55:25 Kabel-Internet ist verfügbar.

30.10.18 17:54:59 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

30.10.18 17:54:57 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

30.10.18 17:54:57 Internetverbindung wurde getrennt.

30.10.18 17:54:57 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

30.10.18 17:54:57 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).

27.10.18 02:10:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64

27.10.18 02:10:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77

27.10.18 02:10:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254

27.10.18 02:10:44 Kabel-Internet ist verfügbar.

27.10.18 02:10:16 Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

27.10.18	02:10:14	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
27.10.18	02:10:14	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
26.10.18	10:34:45	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
26.10.18	10:34:45	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
26.10.18	10:34:39	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
26.10.18	10:34:39	Kabel-Internet ist verfügbar.
26.10.18	10:34:10	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
26.10.18	10:34:09	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.10.18	10:34:09	Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.18	10:34:09	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
26.10.18	10:34:09	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
26.10.18	10:33:07	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
26.10.18	10:33:07	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
26.10.18	10:33:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
26.10.18	10:33:01	Kabel-Internet ist verfügbar.
26.10.18	10:32:43	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
26.10.18	10:32:42	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.10.18	10:32:42	Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.18	10:32:42	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
26.10.18	10:32:42	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
04.10.18	18:37:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64

04.10.18	18:37:30	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
04.10.18	18:37:30	Kabel-Internet ist verfügbar.
04.10.18	18:37:14	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
04.10.18	18:37:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
04.10.18	18:37:12	Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.18	18:37:12	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
04.10.18	18:37:12	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
04.10.18	17:44:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
04.10.18	17:22:13	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
04.10.18	17:22:13	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
04.10.18	17:22:03	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.186, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
04.10.18	17:21:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
04.10.18	17:21:52	Internetverbindung wurde getrennt.
04.10.18	17:21:12	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:b6c0:99dc::/64
04.10.18	17:21:12	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:6d:f1e3:9270:a2d0:a77
04.10.18	17:21:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.13.139, DNS-Server: 83.169.184.33 und 83.169.184.97, Gateway: 91.65.13.254
04.10.18	17:21:06	Kabel-Internet ist verfügbar.
04.10.18	17:20:43	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).