

## Ereignisse

Folgende Ereignisse wurden von Ihrer FRITZ!Box am 02.10.2023 erfasst.

Datum	Ereignis
02.10.23 23:13:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.60.47.231, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201
02.10.23 23:12:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).
02.10.23 23:10:09	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.10.23 23:09:51	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 23:09:51	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.10.23 23:09:51	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 23:09:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.10.23 22:13:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.73.115.38, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201
02.10.23 22:12:27	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).
02.10.23 22:09:38	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.10.23 22:09:20	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 22:09:20	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.10.23 22:09:20	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 22:09:14	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.10.23 21:42:13	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 94.218.27.120, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201
02.10.23 21:42:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).
02.10.23 21:39:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.10.23 21:38:59	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 21:38:59	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.10.23 21:38:59	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 21:38:53	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.10.23 21:12:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.74.162.164, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201
02.10.23 21:11:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).
02.10.23 21:09:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.10.23 21:08:43	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 21:08:43	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.10.23 21:08:43	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 21:08:37	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.10.23 20:11:20	Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind

ab sofort wieder verfügbar.

02.10.23 20:11:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.63.141.232, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201
02.10.23 20:11:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).
02.10.23 20:10:15	Anmeldung der Internetrufnummer 021531398623 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
02.10.23 20:08:26	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.10.23 20:08:08	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 20:08:08	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.10.23 20:08:08	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 20:08:02	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.10.23 19:10:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.77.162.138, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201
02.10.23 19:10:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).
02.10.23 19:07:58	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.10.23 19:07:34	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 19:07:34	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.10.23 19:07:34	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 19:07:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.10.23 18:10:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.78.146.146, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201
02.10.23 18:10:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).
02.10.23 18:07:22	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.10.23 18:06:57	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 18:06:57	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.10.23 18:06:57	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 18:06:52	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.10.23 17:09:42	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.209.132.135, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201
02.10.23 17:09:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).
02.10.23 17:06:48	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.10.23 17:06:26	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 17:06:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.10.23 17:06:26	Internetverbindung wurde getrennt.
02.10.23 17:06:22	Abmeldung der Internetrufnummer 021539106577 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0
02.10.23 17:06:22	Abmeldung der Internetrufnummer 021539507289 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

02.10.23 17:06:22 Abmeldung der Internetrufnummer 021531398623 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

02.10.23 17:06:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 17:00:08 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Server antwortet mit HTTP Statuscode 0. [7 Meldungen seit 02.10.23 16:52:45]

02.10.23 16:39:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 146.60.122.165, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 16:39:14 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 16:36:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 16:36:09 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 16:36:09 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 16:36:09 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 16:36:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 16:09:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.58.221.92, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 16:08:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 16:06:02 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 16:05:43 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 16:05:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 16:05:43 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 16:05:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 15:39:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.60.47.221, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 15:38:27 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 15:35:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 15:35:23 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 15:35:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 15:35:23 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 15:35:18 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 15:08:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.74.162.125, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 15:08:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 15:05:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 15:05:07 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 15:05:07 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 15:05:07 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 15:05:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung)

02.10.23 14:37:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.202.29.115, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 14:37:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 14:35:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 14:34:46 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 14:34:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 14:34:46 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 14:34:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 14:07:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.202.29.118, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 14:07:30 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 14:04:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 14:04:25 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 14:04:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 14:04:25 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 14:04:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 13:37:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.200.102.96, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 13:37:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 13:34:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 13:34:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 13:34:08 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 13:34:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 13:07:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.200.184.92, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 13:06:51 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 13:04:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 13:03:48 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 13:03:48 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 13:03:48 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 13:03:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 12:36:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.0.204.3, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 12:36:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 12:33:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 12:33:31 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 12:33:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 12:33:31 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 12:33:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 12:06:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 146.60.122.48, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 12:06:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 12:03:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 12:03:11 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 12:03:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 12:03:11 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 12:03:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 11:51:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.60.47.229, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 11:51:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 11:48:34 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 11:48:16 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 11:48:16 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 11:48:16 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 11:48:10 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 11:36:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.200.102.62, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 11:36:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 11:33:18 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 11:32:53 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 11:32:53 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 11:32:53 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 11:32:49 Abmeldung der Internetrufnummer 021539106577 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

02.10.23 11:32:49 Abmeldung der Internetrufnummer 021539507289 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

02.10.23 11:32:49 Abmeldung der Internetrufnummer 021531398623 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

02.10.23 11:32:48 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 11:06:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.202.20.19, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 11:05:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 11:02:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 11:02:33 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 11:02:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 11:02:33 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 11:02:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 10:05:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.77.1.241, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 10:05:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 10:02:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 10:01:59 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 10:01:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 10:01:59 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 10:01:54 Abmeldung der Internetrufnummer 021539106577 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

02.10.23 10:01:54 Abmeldung der Internetrufnummer 021539507289 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

02.10.23 10:01:54 Abmeldung der Internetrufnummer 021531398623 war nicht erfolgreich. Ursache: 4.0

02.10.23 10:01:54 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 09:35:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.90.122, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 09:34:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 09:32:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 09:31:42 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 09:31:42 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 09:31:42 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 09:31:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.10.23 02:40:37 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.26.

02.10.23 00:05:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.202.28.141, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.59.211.1, Breitband-PoP: KRECOS00201

02.10.23 00:05:12 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/42460 kbit/s).

02.10.23 00:02:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.10.23 00:02:08 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 00:02:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.10.23 00:02:08 Internetverbindung wurde getrennt.

02.10.23 00:02:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).