

27.06.22	22:35:50	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2a02:8109:8ac0:16a2:c922:9291:aeaa:4970.
27.06.22	22:28:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: b-grad-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
27.06.22	22:28:40	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:8ac0:16a2::/64
27.06.22	22:28:40	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:15:e12b:2c02:fda1:eaef
27.06.22	22:28:35	Kabel-Internet ist verfügbar.
27.06.22	22:28:13	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
27.06.22	22:28:10	Internetverbindung wurde getrennt.
27.06.22	22:28:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.06.22	22:28:10	Internetverbindung wurde getrennt.
27.06.22	22:28:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: b-grad-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
27.06.22	22:28:10	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
27.06.22	22:28:07	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
27.06.22	22:15:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: b-grad-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
27.06.22	22:15:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:8ac0:16a2::/64
27.06.22	22:15:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:15:e12b:2c02:fda1:eaef
27.06.22	22:15:52	Kabel-Internet ist verfügbar.
27.06.22	22:15:16	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
27.06.22	22:15:14	Internetverbindung wurde getrennt.
27.06.22	22:15:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.06.22	22:15:14	Internetverbindung wurde getrennt.
27.06.22	22:15:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: b-grad-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
27.06.22	22:15:14	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
27.06.22	22:15:11	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
27.06.22	22:14:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: b-grad-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
27.06.22	22:14:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:8ac0:16a2::/64
27.06.22	22:14:43	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:15:e12b:2c02:fda1:eaef
27.06.22	22:14:42	Kabel-Internet ist verfügbar.
27.06.22	22:14:17	Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
27.06.22	22:14:15	Internetverbindung wurde getrennt.
27.06.22	22:14:15	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
27.06.22	22:14:15	Internetverbindung wurde getrennt.
27.06.22	22:14:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: b-grad-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
27.06.22	22:14:15	Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
27.06.22	22:14:12	Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000 kbit/s).
27.06.22	22:08:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: b-grad-af72-2.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
27.06.22	22:08:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2a02:8109:8ac0:16a2::/64
27.06.22	22:08:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8109:8000:15:e12b:2c02:fda1:eaef